



Rapport for miljøtilsyn hos Jægers Auto v/Ulf Jæger, Godthåbsvej 42, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98380818	CVR nr.	13022992
E-mail	jager@gvdnet.dk	P. nr.	1000485822

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-04-2025	Aftale	Efterkommet	Der blev på tilsynet konstateret flere dunke med motorolie. Dunkene var af 20 L per dunk og ved tilsynet blev der konstateret tre dunke. Givet mængden af olie, 60 L, skal der placeres en spildbakke under motorolien. Spildbakken skal kunne rumme mængden af motorolie. I dette konkrete tilfælde 60 L, givet forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald i Aalborg Kommune. Billede af opsat spildbakke sendes senest d. 01-05-2025 til miljø-sagsbehandleren.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der udføres autoreparationer. Der foretages ikke pladearbejde, undervognsbehandling, lakering eller vaske af kundebilerne. Der foretages svejsning på autoværkstedet, dog i begrænset omfang. Værkstedets driftstid er mandag-torsdag fra kl. 08:00-16:00 og fredag fra kl. 08:00-13:00.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
60	1	8-16		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der udføres svejsearbejde i begrænset omfang. Der er etableret udsug til svejserøg samt udstødningsgas.
Luft, afkast	Der er udsug til svejserøg og udstødningsgas med afkast på 2 meter over tagryg. Der er ingen filtre på afkast.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en kompressor som står inde på autoværkstedet. Alt støjende aktivitet foregår indendørs. Der er mulighed for at åbne porten til værksted, men denne forbliver lukket, når der udføres støjende aktiviteter. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødvendig støj til omgivelserne.
Støjkloder, indendørs	Kompressor anvendes når porten er lukket.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulv afløb på værkstedet, samt ingen vaskeplads. Der vaskes ikke biler på virksomheden. Virksomheden afleder dermed ikke processpildevand, og der er dermed intet krav til olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes til fælles system. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand, grundet at der ikke vaskes biler på virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke et olie- og benzinudskilleranlæg på virksomheden, grundet virksomheden ikke udleder processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
2	2019	2020	Spildolie	1.000	Udendørs	NEJ	Etableret i 2020

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Spildeolietank på 1000 L fra 2019. Tanken står på østsiden af værkstedsbygningen, udenfor på befæstet areal. Tanken er dobbeltvægget med overfyldningsalarm. Virksomheden kunne ikke fremvise teknisk information for tanken på tilsynet. Efter endt tilsyn, blev tanken undersøgt baseret ud fra det fremviste artikelnummer på tankmærket. Det konstateres at tanken er en dobbeltvægget tank med lækage og overfyldningsalarm. Tanken er designet til at kunne opbevare spildolie samt andre olietyper. Tanken er godkendt til at stå udenfor
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Virksomheden har sløjft gammel tank fra 1990 i 2020, og opstillet den nye tank med et volumen på 1000 L til spildolie.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankens mærket blev fremvist ved tilsynet. Artikel nummer: 4019466 Schutz. Serie nr. 58283.
Olietanke, sløjfningstermin	Tanken skal sløjfes i 2050.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Tanke til spildolie skal ikke registreres i BBR, da de ikke er omfattet af olietanksbekendtgørelsen.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske				Plastdunk		Indendørs	2025
Sprinkler væske				Plastdunk		Indendørs	2025
Spraymidler				Emballage, original		Indendørs	2025
Motorolie		3		Plastflaske	60	Indendørs	2025
Smøreolie				Plastdunk		Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Smøreolie, spraymidler, sprinkler væske og køler væsker er opbevaret miljømæssigt forsvarligt på værkstedet. Givet mængden af motorolie, og muligheden for at åbne porten til værkstedet, hvor der er en rist der leder til kloak, skal der opstilles spildbakke under motorolien. Dette gøres for at mindske risikoen for potentiel udledning af motorolie til kloak.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i Miljøtilsynet, og der vil ikke blive kommenteret på dette yderligere i denne Miljøtilsynsrapport. Der vil dog blive kommenteret på opbevaring af brancherelevant affald.
Affald, opbevaring	Jernaffald opbevares i en jerntønde udenfor ved siden af autoværkstedet. Gamle dæk opbevares udendørs ved siden af jernaffald, halv overdækket på befæstet areal. Der var et større oplag af bremseskiver ved tilsynet. Oplaget af bremseskiver stod ved siden af oplaget med gamle dæk på et befæstet område, halv overdækket Jf. §13 i Autobranchebekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere, og der skal dermed opstilles en beholder til bremseskiverne/ jern og metal. Der blev observeret to motorer stående udenfor autoværksted. Der blev på tilsynet bedt om at rykke disse indenfor. Gamle motorer skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb jf. §13 i Autobranchebekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening. Der er dog et større oplag af jern/metal. Oplaget står delvist dækket under tag på befæstet areal.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området har såvel nitratfølsomt indvindingsområde og kildepladszone.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Alle oplysninger for gennemførelsen af miljøtilsynet var fundet frem, dog manglede der kvitteringer for afhentning af diverse affaldsfraktioner. Det blev aftalt med ejeren af virksomheden, at der fremsendes afhentningskvittering på restaffald, pap og jern og metal.
Planforhold	Der er ingen lokalplan for området. Kommuneplan ramme 6.1.B5, planområde 6 som har anvendelseskategori: Boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrollen/driftsjournalen blev fremvist ved tilsynet. Denne er udført i overensstemmelse med autobranchebekendtgørelses §14.
Jordforurening	Virksomheden har været udtaget til V1-kortlægning efter jordforureningsloven i 2018. Virksomheden er udgået for kortlægning.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har fået udskiftet tag i 2019. Der er ingen konkrete miljømål som virksomheden har af planer om at udføre.
Bæredygtighed*	Virksomheden har fjernvarme, anvender LED lys, og kompressoren slukkes om natten for at mindske støjforurening og strømforbruget.