

Brønderslev Materielgård
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Sendt på mail til : *Jan.K.Olesen@99454545.dk*

Plan og Miljø

Dato: 4-11-2019
Sags. nr.: 09.02.16-K08-1-14
Sagsbeh.: Henriette Kolby
Lokaltilf.: +4599455505
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
Fax 9945 4500
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn på mellemdepotet på Øster Kærvej 50, Brønderslev

Brønderslev Kommune foretog den 9. oktober 2019 et miljøtilsyn på Vej og Parks mellemdepot og støjvold på Øster Kærvej 50, Brønderslev.

Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Tilsynet var varslet telefonisk.

Til stede på Spejlborgvej 9, Brønderslev, hvor vi drøftede forholdene på Øster Kærvej 50, Brønderslev, var:

- Jan K. Olesen (JKO), Vejformand Materielgården Brønderslev
- Carsten H. Mortensen (CHM), Plan og Miljø, Brønderslev Kommune
- Henriette Kolby (HK), Plan og Miljø, Brønderslev Kommune

Mellemdepotet og støjvolden er omfattet af miljøgodkendelse af 2. oktober 2012.

HK foretog efter mødet på Spejlborgvej 9, Brønderslev tilsyn på Vej og Parks del af mellemdepotet, hvilket gav anledning til nedenstående bemærkninger. Fotos taget på Øster Kærvej 50 blev den 24. oktober 2019 fremsendt på mail til JKO.

Driftsinstruktion

Der skal jf. godkendelsens vilkår 2.2.1 udarbejdes en driftsinstruktion der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. En sådan driftsinstruktion ses ikke at være tilgængeligt os.

Ifølge tidligere oplysninger, blev affaldet kontrolleret ved modtagelsen jf. vilkår 2.2.4. Kontrollen blev foretaget af den enkelte chauffør. I sidste tilsynsbrev dateret den 23. maj 2016 stod at kopi af driftsinstruktion skulle fremsendes Plan og Miljø senest den 1. juli 2016. Efterfølgende blev der i mail den 30. april 2017 rykket for denne driftsinstruktion.

Den 13. juni 2017 skrev tidligere chef for Vej og Park flg.:

Drift instruksen består i at vejformanden i Brønderslev holder regnskab med hvilken jord og hvor det kommer fra i en lpmmebog. Der bliver også registreret hvor jorden køres hen"

Kopi af driftsinstruktion skal tilsendes Plan og Miljø **senest den 1. december 2019.**

Jordflytninger

Vilkår 2.2.16 og 2.2.17 omhandler jordflytninger og heri står flg.:

"2.2.16 Jord med anmeldepligt skal ledsages af en anvisning fra den kommune, hvor jorden er opgravet. Ved levering af jord skal der foretages en registrering af dato, transportør, jordprøveanalyse og vægt. Der skal udstedes en kvittering for hvert læs jord, der modtages. Der skal altid være en person tilstede til at foretage modtagekontrol og vejlede om korrekt aflevering.

2.2.17 Alle jordflytninger med anmeldepligt, der tilkøres eller frakøres mellemdepotet skal anmeldes til kommunen. Kommunens system (www.jordweb.dk) til anmeldelse af jordflytninger til og fra mellemdepotet skal anvendes. Analyseresultater skal medfølge

eller eftersendes.”

Det indskræpes at der fremadrettet anmeldes jordflytninger fra vejmatrিকlen (se rabatjordsklassificeringen), kortlagte arealer samt grunde omfattet af områdeklassificeringen jf. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen¹ og vilkår 2.2.16 og 2.2.17.

Som tidligere nævnt stiller Plan og Miljø gerne op til et møde vedr. information om jordflytningsreglerne samt brug af Jordweb.

Det blev aftalt at du ville tage kontakt til Kristian Hedver vedr. praktisk gennemgang af anmeldelse af jordflytninger i jordweb.

Der blev den 24. oktober 2019 fremsendt fotos af jordpartier beliggende på Ø. Kærvej 50, Brønderslev til JKO. Der skal **senest den 1. december 2019** fremsendes oplysninger om hvor de enkelte jordpartier stammer fra og hvor længe de har været på Øster Kærvej 50, Brønderslev. Desuden fremsendes oplysninger om der er udtaget analyser af jordpartierne samt oversigt over de jordflytninger der er foretaget, hvor jord er flyttet bort til og fra Øster Kærvej 50, Brønderslev. JKO nævnte at noget af jorden stammede fra Hedelunden (Nørregade 41) i Brønderslev og at denne jord løbende blev genanvendt i Vej og Parks projekter. Hedelunden i Brønderslev er omfattet af områdeklassificeringen med krav om jordflytningsanmeldelse og analyser. Derfor indskræpes det at der snarest og **senest den 1. december 2019** fremsendes oplysninger om hvor denne jord er placeret og at der udtages analyser af jorden iht. vilkårene i miljøgodkendelsen.

Ifølge JKO vil der blive taget foto/film med drone af pladsen.

I bilag 1 er indsat luftfoto over mellemdepotet hvor det fremgår hvor hhv. jorden i støjvolden og 2 af milerne stammer fra. Kortet er fremsendt den 10. juli 2017.

Det indskræpes ligeledes jf. vilkår 2.2.15 i miljøgodkendelse at miler maksimalt være 5 meter brede og 4 meter høje. Forholdet vedr. milestørrelsen skal bringes i orden **senest den 1. december 2019**.

Aktiviteter på pladsen/adgangsbom og skiltning

Miljøgodkendelsens vilkår 2.2.2 angiver, at der må være aktiviteter på pladsen mandag-fredag i tidsrummet 7.00 – 18.00. Såfremt disse ikke overholdes skal Plan og Miljø informeres.

Ifølge vilkår 2.2.12 skal det sikres, at der ikke tilføres jord mv. udenfor mellemdepotets driftstid. Dette kan ske ved at mellemdepotet er hegnet og aflåst udenfor driftstiden.

Der er adgangsbom og skiltning ved hovedindgangen til mellemdepotet og skiltning om, hvor Brønderslev Forsynings del er placeret.

Der ønskes fremsendt oplysninger om hvordan det sikres at der ikke tilføres jord mv. udenfor mellemdepotets driftstid **senest den 1. december 2019**.

Oplagsmængder

Vilkår 2.2.3 stiller krav til maksimalt oplagrede mængder. Til orientering er mængderne angivet i miljøgodkendelsen samlede mængder for hele pladsen, altså både for Vej og Park og Brønderslev Forsyning.

¹ BEK nr 1452 af 07. december 2015. Jordflytningsbekendtgørelsen

2.2.3 Pladsen må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder: *

Affaldsarter / -fraktioner	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / - fraktioner	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Oplagringsmåde og -sted
Vejrabatjord samt parkjord	7.500 m ³	17.05.04	Bundsikret oplagsplads
Beton og tegl til knusning	1.500 t	17 01 01	Bundsikret oplagsplads
Trærødder	50 t	17 02 01/ 20.01 02	Bundsikret oplagsplads
Ren jord	3.500 m ³	20 02 02	

Tabel 1: Maksimalt oplag for affaldsfraktioner samt oplagringsmåde

Som det fremgår af fotos indsat i bilag 3 er der oplag af kloakrør, fliser mv. desuden er der også containere, skurvogne mv. på Øster Kærvej 50.

Såfremt der ønskes opbevaret andre og flere affaldsfraktioner end det der er godkendelse til, skal der søges om dette.

Det indskræpes at ovennævnte forhold bringes i orden således at det kun er de affaldsfraktioner og mængder der er godkendelse til der er på pladsen **senest den 1. december 2019**.

Jorden må maksimalt ligge på jordhotellet i 3 år

Ifølge vilkår 2.2.32 skal der, inden mellemdapotet tages i brug, være et system der sikrer, at jorden maksimalt henligger på jordhotellet i 3 år. Ligeledes skal jorden, jf. vilkår 2.2.33, bortskaffes til godkendt deponerings- eller jordrenseanlæg, hvis den ikke er genanvendt inden for 3 år.

På sidste tilsyn jf. brev den 23. maj 2016 blev det indskræpet, at dette system skal etableres og følges fremadrettet.

I sidste tilsynsbrev blev indskræpet at der senest den 1. juli 2016 skulle indrapporteres, hvordan systemet tænkes udarbejdet og fulgt. Den 13. juni 2017 skrev tidligere chef for Vej og Park flg.:

Drift instruksen består i at vejformanden i Brønderløv holder regnskab med hvilken jord og hvor det kommer fra i en lpmmebog. Der bliver også registreret hvor jorden køres hen"

Det skal senest den 1. december 2019 indrapporteres, hvordan systemet tænkes udarbejdet og fulgt.

Befæstelse af pladsen

Vedr. befæstelse af pladsen står der flg. i miljøgodkendelsen:

"2.2.10 Pladsen skal befæstes med knust beton eller stabilgrus i en tykkelse på minimum 30 cm.

2.2.11 Pladsens belægning skal vedligeholdes, således der opretholdes et godt køreunderlag samt adskillelse til underliggende jord."

Det blev på sidste tilsyn bekræftet, at der ville blive udlagt 30 cm stabilgrus på hele pladsen i overensstemmelse med vilkår 2.2.10. På tilsynet den 9. oktober 2019 kunne det konstateres at der kun på en del af pladsen er udlagt stabilgrus jf. fotos indsat i bilag 3.

Det indskræpes at pladsen befæstet iht. vilkår 2.2.10 og 2.2.11 **senest den 1. januar 2020**.

Grundvandsmonitoring

Ifølge miljøgodkendelsen står der bl.a. i vilkår 2.8.2 flg. vedr. grundvandsmonitoring:

"I grundvandsboring 1, 2 og 3 skal der gennemføres en årlig monitoring i marts eller april måned. Afrapportering skal ske senest 3 måneder efter analyserne er foretaget."

Monitoringen skal finde sted i det terrænnære sekundære magasin. Der er ikke lavet en analyse forud for idriftsættelsen/etableringen af mellemdepotet (baseline), som ellers krævet i miljøgodkendelsens vilkår 2.8.1. Første analyse fra april 2014 viste overskridelser på en række parametre. Der blev derfor udtaget supplerende analyser i oktober 2014, som viste et andet resultat med andre overskridelser. Der blev derfor i marts 2015 aftalt, at der skulle foretages en øget monitoring af grundvandet i de tre borer B1-B3 over de næste indtil videre 2 år. Der blev i denne periode foretaget en ½ årlig monitoring i de tre borer frem for den årlige monitoring, der er beskrevet i miljøgodkendelsen.

Formålet var at få et bedre datagrundlag til at kunne vurdere årsagen til de overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne, der er observeret i flere prøver fra borerne.

I notat fra DMR dateret 12. april 2017 vedr. resultater af prøvetagning i monitoringsboringer, marts 2017 står flg.:

"I prøverne udtaget 22. marts 2017 er påvist overskridelser af kravværdien for bly i B1, ligesom der er set i stort set alle de tidligere prøvetagninger.

Blyniveauet er på niveau med tidligere målte indhold i 2014 og 2015. Der er således ikke tegn på en stigende koncentration af bly i grundvandet i B1 set over de 3 års monitoring. Den påviste overskridelse af kriteriet for indhold af kviksølv er kun set i prøven fra oktober 2014 og der vurderes derfor ikke at være tegn på en forurening med kviksølv i B1.

I prøven udtaget fra boring B2 i marts 2017 er der påvist overskridelser af kriteriet for bly, ligesom der er set i stort set alle de tidligere prøvetagninger fra B2 helt tilbage til første prøve fra boringen udtaget i 2014. Alle koncentrationerne ligger indenfor hvad der tidligere er målt i denne boring og der er således ikke nogen tegn på stigende grundvandskoncentrationer i denne boring. Den relativt lave koncentration af bly i forhold til målerunden i august 2016 underbygger igen, at koncentrationerne i grundvandet svinger betydeligt.

I prøven udtaget fra boring B3 i marts 2016 er der ikke påvist nogen overskridelser af kriterierne ligesom det var tilfældet i marts 2016 og august 2016.

Vurdering

Resultaterne set over de tre års monitoring viser generelt en svingende tendens i indholdet af tungmetaller i vandprøverne, hvilket i væsentlig grad vurderes at skyldes årstids- og nedbørsbetingede svingninger i grundvandsstanden. Der ses for ingen af stofkoncentrationerne i borerne tegn på en stigende tendens over de tre års monitoring.

Anbefaling

Det anbefales, at den udvidede monitoring i de tre borer indstilles uden yderligere tiltag og at der herefter monitoreres iht. vilkåret i miljøgodkendelsen, dvs. med én årlig prøvetagning i marts/april."

Ifølge JKO er der ikke siden marts 2017 udtaget prøvetagning i monitoringsboringerne.

Det indskræpes derfor at der snarest og **senest den 1. december 2019** foretages grundvandsmonitoring.

Egenkontrol

Der er i vilkår 2.9.1-2.9.2 en række forhold, der skal føres egenkontrol i forhold til. Der føres ikke egenkontrol for flere af forholdene. Det indskræpes, at der fremadrettet føres egenkontrol som angivet i vilkår 2.9.1-2.9.2. Dette forhold blev ligeledes indskræpet i sidste tilsynsbrev.

Der skal årligt, senest den 1. maj fremsendes en opgørelse over bl.a. over hvor meget jord der ligger på pladsen jf. vilkår 2.9.3.

Det indskræpes derfor at denne opgørelse fremsendes **senest den 1. december 2019**.

Støjvolden - beplantning

Beplantningen er aldrig udført jf. vilkår 2.3.6 og 2.3.7 hvor der står flg.: ”*Vilkår 2.3.6.:Støjvolden skal færdiggøres løbende, herunder også beplantes med hjemmehørende buske i strækninger på ca. 100 m. Vilkår 2.3.7: Den samlede støjvold skal være færdigetableret og beplantet med hjemmehørende buske senest 2 år efter miljøgodkendelsen er meddelt*”

Ifølge oplysninger fra tidligere tilsyn er det Vej og Park der skal stå for beplantning af støjvolden, som skal beplantes med hjemmehørende buske. Der blev i forbindelse med sidste tilsyn fremsendt beplantningsplan, som dog ikke var endelig. I sidste tilsynsbrev blev fristen for indsendelse af beplantningsplan sat til den 1. juli 2016.

Endelig beplantningsplan og tidsplan er ikke blevet tilsendt. Der er blevet rykket for fremsendelse af beplantningsplan den 10. maj 2017.

Fotos vedr. den manglende beplantning af støjvolden er indsat i bilag 4.

Det indskræpes at endelig beplantningsplan fremsendes til Brønderslev Kommune inden beplantningen påbegyndes **senest den 1. december 2019**. Beplantningsplanen skal godkendes af Brønderslev Kommune.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 7 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2019 fastsat til 328,62 kr. Optrævningen vil blive fremsendt ultimo 2019.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsbrevet er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

² Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)


Henriette Kolby
Sagsbehandler - Virksomheder

Henriette.Kolby@99454545.dk

Kopi til Benn Erik Grav, mail: benn.erik.grav@99454545.dk

- Bilag 1: Hvor stammer jorden fra i støjvold mv (oplysninger fremsendt af Peder T. Gregersen den 10. juli 2017.
- Bilag 2. Tilsynsbrev dateret den 23. maj 2016
- Bilag 3. Fotos af oplag på Øster Kærvej 50 den 9. oktober 2019
- Bilag 4. Fotos taget den 9. september 2019 vedr. manglende befæstelse af pladsen
- Bilag 5. Fotos taget af støjvolden taget den 9. oktober 2019 vedr. manglende beplantning

Bilag 1: Hvor stammer jorden fra i støjvold mv (oplysninger fremsendt af Peder T. Gregersen den 10. juli 2017.



Bilag 2. Tilsynsbrev dateret den 23. maj 2016

Brønderslev Materielgård
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev
Sendt på mail: peder.gregersen@99454545.dk

Plan og Miljø

Dato: 23-05-2016
Sags nr.: 09.02.16-K08-1-14
Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen
Lokalitet: +4599455505

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
Fax 9945 4500
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.brønderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn på mellemdepotet på Øster Kærvej 50

Brønderslev Kommune foretog den 12. maj 2016 et miljøtilsyn, hvor miljøgodkendelsen for Vej og Parks mellemdepot og støjvold på Øster Kærvej 50 blev gennemgået.

Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Tilsynet var varslet i mail af 19. april 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Peder Gregersen (PG), afdelingsleder Materielgården Brønderslev
- Kasper Nimand Steffensen (KNS), Brønderslev Kommune
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Mellemdepotet og støjvolden er omfattet af miljøgodkendelse af 2. oktober 2012. Miljøgodkendelsen blev gennemgået og der blev foretaget tilsyn på Vej og Parks del af mellemdeponiet, hvilket gav anledning til nedenstående bemærkninger.

Miljømæssig regulering af mellemdepotet og støjvolden

Forud for miljøtilsynet var det med advokat Mads Kobbørø blevet afklaret, hvordan Vej og Parks del hhv. Brønderslev Forsynings del af depotet og volden skal reguleres rent miljøgodkendelsesmæssigt. Spørgsmålet var bl.a. om både Vej og Park og Brønderslev Forsyning kan benytte samme miljøgodkendelse eller om der evt. skal laves tillæg hertil. Svaret var, at godkendelsen godt kan "deles", således at I hver især bliver ansvarlige/forpligtede for de dele af godkendelsen, som I foretager aktiviteter i forhold til. Altså vil Vej og Parks og Brønderslev Forsynings del af pladsen blive kontrolleret særskilt, men reguleret af samme godkendelse.

Brønderslev Kommune vil den 3. juni 2016 foretage tilsyn med Brønderslev Forsynings del af mellemdeponiet, da en del af spørgsmålene på tilsynet relaterede sig til deres del af mellemdepotet.

Driftsinstruktion

Der skal jf. godkendelsens vilkår 2.2.1 udarbejdes en driftsinstruktion der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. En sådan driftsinstruktion ses ikke at være tilgængeligt os. Ifølge PG er der dog lavet en driftsinstruktion, som dog ikke er fuldstændig. Kopi af driftsinstruktion skal tilsendes Plan og Miljø senest den **1. juli 2016**.

Ifølge PG kontrolleres affaldet ved modtagelsen jf. vilkår 2.2.4. Kontrollen foretages af den enkelte chauffør.

Aktiviteter på pladsen

Miljøgodkendelsens vilkår 2.2.2 angiver, at der må være aktiviteter på pladsen mandag-fredag i tidsrummet 7.00 – 18.00. Ifølge PG holder aktiviteterne sig indenfor dette tidsrum.

Side 1/5

Adresse ved besøg:
Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

Åbningstider:
man-ons: 10:00-14:00, tors: 10:00-16:30, fre: 10:00-13:30

Oplagsmængder

Vilkår 2.2.3 stiller krav til maksimalt oplagrede mængder. Der har den 11. juni 2014 været fremsendt ønske om mulighed for at oplagre 500 m³ uanalyseret jord frem for de 100 m³ der gives mulighed for i godkendelsens vilkår 2.2.25. Ligeledes har der været ønske om at opbevare 200 m³ opbrudt asfalt i et år. Til orientering er mængderne angivet i miljøgodkendelsen samlede mængder for hele pladsen, altså både for Vej og Park og Brønderslev Forsyning.

Det er ifølge PG stadig et ønske, at der kan oplagres større mængder på pladsen. Forholdet har dog været sat på standby grundet overskridelserne af grænseværdierne for grundvandsmonitoringen, se nedenstående. Det blev på tilsynet drøftet om mængderne kunne forhøjes, men så længe der stadigvæk er overskridelser på analyserne (moniteringsboringerne) vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt. Når resultaterne holder sig indenfor grænseværdierne eller der er opnået større klarhed omkring årsagen til overskridelserne kan forholdet blive taget op igen.

Ifølge vilkår 2.2.32 skal der, inden mellemdepotet tages i brug, være et system der sikrer, at jorden maksimalt henligger på jordhotellet i 3 år. Ligeledes skal jorden, jf. vilkår 2.2.33, bortskaffes til godkendt deponerings- eller jordreanlæg, hvis den ikke er genanvendt inden for 3 år. Et sådant system eksisterer ikke. Det **indskærpes**, at dette system skal etableres og følges fremadrettet. Det skal senest den 1. juli 2016 indrapporteres, hvordan systemet tænkes udarbejdet og fulgt.

Befæstning

PG bekræftede, at der er udlagt 30 cm stabilgrus på hele pladsen i overensstemmelse med vilkår 2.2.10. På tilsynet kunne det konstateres at den del af pladsen, der er under etablering – vestlige del af Vej og Parks plads – bundsikres i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

Adgangsbom og skiltning

Der er adgangsbom og skiltning ved hovedindgangen til mellemdepotet og skiltning om, hvor Brønderslev Forsynings del er placeret.

Støjvolden

Ifølge PG er det Vej og Park der skal stå for beplantning af støjvolden, som skal beplantes med hjemmehørende buske. Der blev i forbindelse med tilsynet fremsendt beplantningsplan, som dog ikke var endelig. Endelig beplantningsplan og tidsplan bedes fremsendt **senest den 1. juli 2016**.

Ifølge PG er det Brønderslev Forsyning der har ansvaret for opbygningen af støjvolden. Der er frist frem til den 11. juni 2017 til færdiggørelse af støjvolden jf. fristforlængelse i mail dateret 4. juli 2014. Foreligger der en skriftlig aftale om, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele, altså opbygning og beplantning? Hvis der er en sådan skriftlig aftale bedes denne fremsendt senest den **1. juli 2016**.

Der var på tilsynet usikkerhed om, hvorvidt der er udlagt markeringsnet og om den lettere forurenede jord er blevet inddækket med 0,5 m ren jord, jf. vilkår 2.3.5. PG kunne ikke umiddelbart give svar på dette. Forholdet vil blive drøftet med Brønderslev Forsyning ved det kommende tilsyn.

Jord tilkørt til Vej og Parks del af mellemdepotet

PG fortalte på tilsynet, at det eneste der er anvist til Øster Kærvej, er de 4000 m³ jord fra Spejlborgvej 9, som blev anvist i 2013. De 4000 m³ jord blev brugt til etablering af støjvolden.

Analyserne viste en blanding af hhv. ren og lettere forurenede jord. Oplysninger om hvor i støjvolden denne jord er placeret bedes fremsendt (indtegnet på kort) senest den **1. juli 2016**, jf. vilkår 2.9.2. Jf. mail fra Hans Hansen dateret den 18. marts 2014 er der derudover kørt ca. 200 m³ råjord, der er rømmet af ude på Øster Kærvej 50, i støjvolden. Ligeledes er der kørt max. 70 m³ rabatjord derud i forbindelse med snestorm. Denne jord er ikke analyseret. Hvad er der efterfølgende sket med denne jord? Svar herpå udbedes senest den **1. juli 2016**. Udover ovennævnte er der ifølge PG ikke tilkørt jord til Vej og Parks del af mellemdapotet.

Desuden fik PG oplysning fra Hans Hansen om, at Brønderslev Forsyning evt. havde kørt jord fra udstykningen Danserhøj ud i støjvolden. Dette punkt vil blive vendt med Brønderslev Forsyning på det kommende tilsyn.

Den jorddyngne, der ligger på Vej og Parks del og som er placeret på den afrømmede del af arealet, er ifølge PG afrømmet jord fra Øster Kærvej. Der var en jorddyngne, jf. nedenstående billede, som PG ikke kunne svare på hvor stammer fra. Oplysninger herom bedes fremsendt senest den **1. juli 2016**.



Jordvolden, som udgør skellinje mellem Vej og Park og Forsyningens ønskes der senest **1. juli 2016** svar på hvorfra stammer.

Spørgsmål til jordflytninger og analyser bedes rettet til Henriette Kolby.

Grundvandsmonitoring

Det er et vilkår i miljøgodkendelsen, at der skal foretages grundvandsmonitoring i tre borer. Monitoringen skal finde sted i det terrænnære sekundære magasin. Der er ikke lavet en analyse forud for idriftsættelsen/etableringen af mellemdepotet (baseline), som ellers krævet i miljøgodkendelsens 2.8.1. Første analyse fra april 2014 viste overskridelser på en række parametre. Der blev derfor udtaget supplerende analyser i oktober 2014, som viste et andet resultat med andre overskridelser. Der er derfor i marts 2015 aftalt, at der foretages en øget monitoring af grundvandet i de tre borer B1-B3 over de næste indtil videre 2 år. Der vil i denne periode blive foretaget en ½ årlig monitoring i de tre borer frem for den årlige monitoring, der er beskrevet i miljøgodkendelsen.

Formålet er at få et bedre datagrundlag til at kunne vurdere årsagen til de overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne, der er observeret i flere prøver fra borerne.

I de seneste prøver, der er udtaget 16. marts 2016, er der påvist mindre overskridelser af kravværdien for bly i B1 og B2. Koncentrationerne er dog generelt mindre end koncentrationen påvist i april 2014 og august 2015. Den forhøjede indhold af arsen, som blev påvist i B2 ved monitoringen i august 2015 er ikke genfundet ved den seneste monitoring i marts 2016. Det ser således ud til, at resultaterne bevæger sig i positiv retning og ej heller er så "flagrende" som tidligere. Næste prøvetagning er planlagt til august/september 2016.

Egenkontrol

Der er i vilkår 2.9.1-2.9.2 en række forhold, der skal føres egenkontrol i forhold til. Der føres ikke egenkontrol for flere af forholdene. Det **indskærpes**, at der fremadrettet skal føres egenkontrol som angivet i vilkår 2.9.1-2.9.2.

Der skal årligt, senest den 1. maj fremsendes en opgørelse over bl.a. over hvor meget jord der ligger på pladsen jf. vilkår 2.9.3. Denne opgørelse bedes fremsendt **senest den 1. juli 2016**.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

¹ Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Kasper Nimand Steffensen
Sagsbehandler - Virksomheder

Kasper.Nimand@99454545.dk

Henriette Kolby
Sagsbehandler - Virksomheder

Henriette.Kolby@99454545.dk

Bilag 3. Fotos af oplag på Øster Kærvej 50 den 9. oktober 2019









Bilag 4. Fotos taget den 9. septmber 2019 vedr. manglende befæstelse af pladsen













Bilag 5. Fotos taget af støjvolden taget den 9. oktober 2019 vedr. manglende beplantning





