



Rapport for miljøtilsyn hos Limfjords Danske Rodfrugter A/S, Gadekærsvej 33, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	22511532	CVR nr.	40230785
E-mail	nen@limfjords.com	P. nr.	1024374358

Virksomhedstype	E62, Anlæg til vask, rensn.-grøntsager>1.000t
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Datablad på filter fra slibning.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Oplysninger om filter på svejsning og evt. etablering af filter.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Opfyldning af jord i støjvæg.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Redegørelse for, at jernkloridtanken er dobbeltvægget.
09-02-2022	Aftale	Andre forhold	Placering af dunke med hydrogenperoxid sammen med dunke med natriumhypoklorit. Kontakt til Arbejdstilsynet.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Fremsendelse af korrekt tankattest og datablad på spildolietanken, evt. udskiftning af tanken.
09-02-2022	Aftale	Andre forhold	Fremsende en samlet løsning af affaldsopbevaringen til godkendelse hos Aalborg Kommune.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Oplysninger om produktionsmængder i 2021.
09-02-2022	Aftale	Efterkommet	Opgørelse over bortskaffet affald i 2020 og 2021.
28-06-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Oplag af husdyrgødning i markstak skal overdækkes straks efter udlægning
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Det skal oplyses, hvem der fører service/tilsyn med de to kompressorer i lagerhal.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Fyringsolietanken fra 2017 er ikke blevet sløjfet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Virksomheden skal derfor sløjfe olietanken på Aalborg Kommunes hjemmeside på følgende link: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Billeddokumentation for tilkobling af lækagealarm på tank med jernklorid og oplysninger om, hvordan alarmen vises for både niveaumåler og lækagealarm, skal fremsendes. Funktionsprøvningen skal fremadrettet noteres i en driftsjournal.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at opbevaring af palletanke med motorolie på balkon i værksted, sprinklervæske og smørefedt mv. i reol ikke er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. Ifølge forskriften skal kemikalierne/olien placeres på spildbakke eller på en opbevaringsplads med tæt bund uden afløb. Der skal være etableret opkant, således indholdet af den største beholder kan tilbageholdes. Aalborg Kommune vil anmode om forslag til opbevaring af motorolien og de flydende produkter i reolen.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Billeddokumentation for etablering af spildbakke under spildolietank samt placering af dunk med olie på spildbakke skal fremsendes.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Billeddokumentation for overdækning af 3 ABAS-containere ved værksted skal fremsendes.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Billeddokumentation for anskaffelse af tætte og lukkede containere til elektronikaffald, lysstofrør og kabler skal fremsendes.
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Der frasorteres madaffald i kantinen, men det blev ikke noteret, hvor madaffaldet samles, inden det afhentes. Måske det afhentes sammen med det øvrige organiske affald fra produktionen? Oplysning herom samt billeddokumentation for etablering af containere til madaffald skal fremsendes.

Dato	Type	Status	Kommentar
12-11-2025	Aftale	Meddelt	Restaffaldet opbevares i flere lukkede containere. Skiltningen skal dog ændres fra "Småt brændbart" til "Restaffald". Billedokumentation skal fremsendes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Limfjords Danske Rodfrugter 2019 A/S er placeret på Gadekærvej 29, 31A og 33. Det gamle stuehus i nr. 33 anvendes til kantine/mødelokaler. Virksomhedens administration er flyttet til pakkeriet. Limfjords Danske Rodfrugter gik konkurs ca. 1. februar 2019 og blev efter en rekonstruktionsperiode opkøbt af Gl. Estrup Gartneri A/S, som nu ejer 51 % af aktierne. De resterende 49 % ejes af Susan Nielsen, Gadekærvej 29, 9280 Storvorde. Det tidligere meddelte påbud for overholdelse af støj af 12. september 2016 er ikke længere gældende pga. konkursen. Påbuddet var givet til den tidligere virksomhed. Vejledende støjgrænser for den nye virksomhed er dog stadig de samme. Virksomheden har i 2024 etableret en ny hal nord for virksomheden til opbevaring af containere med rodfrugter samt flyttet det tidligere vaskeanlæg placeret i telthal syd for virksomheden i en ny aflæsningshal nord for virksomheden. I denne hal aflæsses rodfrugterne indendørs. Den eksisterende aflæsningsport til det store vaskeanlæg skal inden for et år flyttes ind i den nye aflæsningshal, således aflæsning udendørs uden støjdemping undgås. Virksomheden vasker og pakker rodfrugter, primært gulerødder, men også pastinakker, persillerødder og rødbeder. Rodfrugter ankommer direkte fra marken eller fra midlertidig opbevaring i containere til aflæsningsport til vaskeriet. Rodfrugterne vaskes i første omgang med vand fra bundfældningsbassin, og finvaskes efterfølgende med rent vand fra egen boring. Herefter frasorteres via kamera dårlige/ukurante rodfrugter, som via transportbånd ledes til en udendørs plads syd for lageret. Herefter finsorteres rodfrugterne manuelt, og de dårlige køres via et transportbånd i en udendørs container. De "gode" rodfrugter sorteres efterfølgende via fotoceller efter størrelse. Kasser med vaskede rodfrugter transporteres herefter ved hjælp af transportbånd til højlageret. Når der er brug for vaskede rodfrugter i pakkeriet, sendes kasser fra højlageret til pakkeriet. Virksomheden har i 2012 etableret et nyt renseanlæg for processpildevand, før vandet ledes videre til bundfældningsbassin. Der har tidligere været ansøgt om midlertidig udledningstilladelse til processpildevand fra vask af rodfrugter til grøft. Der er nu ansøgt om permanent udledningstilladelse, denne er endnu ikke meddelt.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	30	6.30-16.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Båndsliber	Slibestøv		Kassettefilter
2	Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:

Oliefyr og varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret filter fra båndslibning. Der slibes i alm. jern. Datablad for det etablerede filter viser, at filteret er et F7-filter, hvilket svarer til en udskilningsgrad på 80-90%. Båndsliberen anvendes sjældent, og kun ca. 10 min. inden for en time. Det vurderes derfor, at spredningsfaktoren vil være mindre end de 250 m³/s. Et afkast på min 1 meter over tag vurderes derfor til at være tilstrækkelig. Oliefyret ved værkstedet er siden sidste tilsyn fjernet, og værkstedet opvarmes nu med en ny varmepumpe syd for bygningerne. I denne forbindelse er olietanken ved værkstedet også fjernet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
10	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Køleanlæg		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Maskiner		Indendørs i bygning
6	Vaskeanlæg		Indendørs i bygning
7	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
8	Af- og pålæsning		Ingen afskærmning/støjdæmpning
9	Varmepumpe		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Tørreanlægget øst for bygningerne anvendes fremadrettet kun i nødstilfælde - der er derimod etableret et nyt tørreanlæg indendørs. Der er sat nogle plastikkasser op rundt om det eksisterende tørreanlæg som afskærmning, hvis det ved nødstilfælde sættes i gang. Støjen fra tørreanlægget uden støjdæmpning er medtaget i støjrapporten.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ligeledes er støjrapporten blevet opdateret i forbindelse med etablering af ny lagerhal og ny aflæsningshal. I aflæsningshallen er der etableret et separat rum til to kompressorer. Der føres årligt eftersyn af kompressorerne. Det blev ikke oplyst, hvem der udfører eftersynet. Virksomheden skal fremsende oplysninger herom. Ved tilsynet blev det konstateret, at støjvæggenes jord rundt om virksomheden er blevet fyldt op, for at virksomheden kan overholde forudsætningerne i støjrapporten.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Skyllevand				Internt renseanlæg
2	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er endnu ikke meddelt udledningstilladelse til den eksisterende vaskeplads til vask af landbrugsmaskiner, containere mv. Spildevandet ledes til en mindre grøft og ikke til den grøft, det øvrige processpildevand ledes til. Der vaskes ca. 1 køretøj om måneden. Der anvendes højtryksrensere med rent vand og uden vaskemidler. Udledningstilladelsen vil ved lejlighed blive meddelt af Aalborg Kommunes Team Spildevand.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Vaskeplads	Processpildevand	?	?	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret en olieudskiller i tilknytning til vaskepladsen. Der er ikke oplysninger om kapacitet, størrelse, alarmer mv. Disse oplysninger vil blive indhentet i forbindelse med en kommende udledningstilladelse fra vaskepladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskilleren tømmes af Aalborg Kloakservice ca. 1 gang om året.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable-ret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Stander-anlæg	Bemærkning
1		2006	Fyringsolie	1.200	Udendørs	NEJ	
2		2013	Diesel	5.900	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
12k	2013	50-5323	2013	Diesel	5.900	Indendørs			29-12-2053
12k	2006	50-5323	2006	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs			28-03-2012
12k	2017	50-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs			29-12-2057

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomhedens fyringsolietank fra 2017 til værkstedet (placeret på nordsiden af værkstedet) er siden sidste tilsyn blevet fjernet, da værkstedet nu opvarmes med varmepumpe.
Olietanke, registrering i BBR	Olietanken fra 2017 er ikke blevet sløjfet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Virksomheden skal derfor sløjfe olietanken på Aalborg Kommunes hjemmeside på følgende link: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Grøntsager				Container - åben		Ikke relevant	2025
Emballage				Ingen beholder		Indendørs	2025
Diesel				Godkendt olietank		Indendørs, ingen opkant	2025
Vand				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Hydrogenperoxid				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2025
Fyringsolie				Godkendt olietank		Udendørs, overdækket	2025
Jernchlorid				Plasttank		Opbevaring ikke i orden	2025
Motorolie				Palletank		Indendørs	2025

Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs	2025
Smørefedt				Beholder - lukket		Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er i 2019 fremsendt en tankattest for tank til jernklorid. Ifølge tankattesten er tanken på 4,9 m³ fra 2006, og den er godkendt til indendørs brug. Virksomheden har dog dokumentation (udleveret ved tilsynet) fra leverandøren, at tanken ikke behøves at stå frostfrit men blot overdækket og sikret mod vind. En tømmer var ved tilsynet i gang med at bygge en bygning rundt om tanken - denne bliver imidlertid isoleret. Tanken er en dobbeltvægget tank med elektronisk niveaumåler og lækagealarm. Lækagealarmen var ved tilsynet ikke tilkoblet, og vi aftalte, at alarmen tilkobles. Det skal i denne forbindelse oplyses, hvor og hvordan alarmen vises både for niveaumåler og lækagealarm. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang om året. Funktionsprøvningen skal fremadrettet noteres i en driftsjournal. Ved tilsynet blev det konstateret, at dunke med hydrogenperoxid og dunke med natriumhypoklorit var flyttet på hver side i lagerhallen. Dunkene er placeret på rist med opsamlingskar. Da hydrogenperoxid er en syre med pH på 1 og natriumhypoklorit indeholder klor, kan dette ved uheld danne særdeles giftige klordampe. Virksomheden oplyste, at Arbejdstilsynet ikke tidligere har haft bemærkninger til placeringen, selv om de stod op og ned ad hinanden. Aalborg Kommune vil dog anbefale, at virksomheden ved næste tilsyn med Arbejdstilsynet bringer emnet på bane. Aalborg Kommune sender kopi af denne tilsynsrapport til Arbejdstilsynet. Inde midt i værkstedet er der placeret 3 palletanke med smøreolie på en balkon. Palletankene havde en bundventil nederst på tanken. Via et lukket system kan olien tappes ved arbejdsstationerne. Ligeledes er der en reol med forskellige dunke indeholdende bl.a. sprinklervæske og smørefedt. Der er ikke afløb i hallen. Opbevaring af palletanke med motorolie på balkon, sprinklervæske og smørefedt mv. i reol er ikke opbevaret i overensstemmelse med Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. Ifølge forskriften skal kemikalierne/olien placeres på spildbakker eller på en opbevaringsplads med tæt bund uden afløb. Der skal være etableret opkant, således indholdet af den største beholder kan tilbageholdes. Aalborg Kommune vil senest 1. februar 2026 anmode om forslag til opbevaring af motorolien og de flydende produkter i reolen.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Kører selv til genbrugspladsen	Genbrugspladsen	
Blyakkumulatorer			Beholder - lukket		Udendørs	Danbritt Akkumulatorer	Danbritt Akkumulatorer	
Elektro- nikaffald			Container - åben		Opbevaring ikke i orden	H.J Hansen	H.J. Hansen	
Fast olie- holdigt affald			Beholder - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Grøntsagsaffald			Container - åben		Udendørs	KBS Containerservice/Ragn-Sells	Køres til biogas eller bliver kørt på markerne	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Kabler			Container - åben		Opbevaring ikke i orden	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Landbrugsplast			Intet oplag ved tilsynet		Ikke noteret ved tilsyn	KBS Containerservice	Geminor	
Lysstofrør, lavenergi-pærer			Container - åben		Opbevaring ikke i orden	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Oliefiltre			Beholder - lukket		Opbevaring ikke i orden	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Olieudskillere og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Plast, blød			Container - åben		Udendørs	KBS Containerservice	Ragn-Sells	Emballageplast
Restaffald			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Nordværk	

Spildolie			Olie-tank		Udendørs, overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Spraydåser			Beholder - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Træaffald			Container - åben		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Bag værkstedet er virksomhedens spildolietank placeret på fliser med et halvtag over, således taget lige præcis går ud over tanken. Spildolietanken er en dobbeltvægget tank på 1040 liter. Tanken er CE-mærket og godkendt til formålet. Der blev efter tilsynet fremsendt data-blad på tanken. Der er en lækagesonde på tanken samt en måler, der viser, hvis tanken er fuld. Spildolie løber i et lukket system fra værkstedet og til spildolietanken. I værkstedet er der etableret et kar med rist, hvor spildolien hældes i. Det er ikke muligt at hælde olie i tanken fra værkstedet, hvis tanken er fuld. Under spildolietanken blev observeret spild på fliserne, som sandsynligvis stammer fra, når tanken tømmes med slamsuger. Vi aftalte, at der bliver etableret en spildbakke under tanken eller en oplagsplads med tæt bund og opkant, således evt. spild ved tømning undgås. Der stod en enkelt dunk med olie på fliserne. Denne skal placeres på en spildbakke. Ved porten til værkstedet er der placeret 3 ABAS-containerne foret med kraftig plastik med hhv. spraydåser, afdryppede oliefiltre og fast olieholdigt affald (klude med olie, kattegrus mv.). Containerne stod på SF-sten uden overdækning. Vi aftalte ved tilsynet, at containerne skal overdækkes. Aalborg Kommune kan acceptere, at containerne med spraydåser, afdryppede oliefiltre og fast olieholdigt affald ikke står på spildbakker, da de er foret med kraftig plastik. På gruspladsen øst for den nye hal er virksomhedens metalaffald, elektronikaffald, lysstofrør og blyakkumulatorer opbevaret. Virksomhedens elektronikaffald (inkl. lysstofrør) og kabler er opbevaret i åbne containere eller på en palle direkte på jorden. Vi aftalte, at alt elektronikaffald, lysstofrør og kabler skal placeres i hver sin container, som er tæt og med låg, jf. § 40 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Billeddokumentation for anskaffelse af nye containere skal fremsendes. Der frasorteres madaffald i kantinen, men det blev ikke noteret, hvor madaffaldet samles, inden det afhentes. Måske det afhentes sammen med det øvrige organiske affald fra produktionen? Oplysning herom samt billeddokumentation for etablering af containere til madaffald skal fremsendes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Restaffaldet opbevares i flere lukkede containere. Skiltningen skal dog ændres fra "Småt brændbart" til "Restaffald". Billeddokumentation skal fremsendes. Virksomheden har ændret affaldsaktør for affald fra sandfang og olieudskiller og blyakkumulatorer til Marius Pedersen A/S siden registreringen i ADS for 2024. Frasortering af madaffald fra kantinen fremgår ikke tydeligt i ADS. Virksomhedens øvrige affald er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). Virksomhedens affaldsaktører (transportør, indsamler og modtager) er registreret i Energistyrelsens affaldsregister.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Hovedparten af virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Den vestligste del af ejendommen er dog beliggende i et område med både drikkevandsinteresser, men også et mindre område med særlige drikkevandsinteresser. Der er vedtaget en indsatsplan for det mindre område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden har egen vandboring placeret øst for virksomheden i området uden drikkevandsinteresser. Der er meddelt tilladelse til indvinding af 90.000 m³ om året. Virksomheden oplyste, at de indvinder 100.000 m³/året, og at der er ansøgt om forhøjelse til 200.000 m³/år.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening på de arealer, der blev ført tilsyn med.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 8.2.H1 - Gadekærvej. Området er udlagt til let industri. Der er vedtaget en lokalplan for området 8-2-101.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der er ikke krav om egenkontrol for virksomheden udover prøvetagning af spildevandet til direkte udledning.
Jordforurening	Den vestlige del af ejendommen Gadekærvej 31A og Gadekærvej 33, hvor bygningerne er placeret, er V1-kortlagt iht. jordforureningsloven. Den østlige del af ejendommen er registreret som "udgået af kortlægningen". På Gadekærvej 29 er der 3 mindre arealer ved ejendommen, der er V2-kortlagt og et areal øst for ejendommen, der er V1-kortlagt.
Bæredygtighed	Virksomheden er ikke længere medlem af NBE. Derimod er virksomheden certificeret gennem GLOBALGAP, som er en international standard for frugt og grønt, som har til formål at sikre fødevarer sikkerhed, sporbarhed, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	I denne forbindelse har virksomheden bl.a. etableret vildtagre og insekt-volde for at højne biodiversiteten.