



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos RB Produktion ApS, Bonderupvej 20, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-08-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	78738
Mobiltelefon		CVR nr.	45243397
E-mail		P. nr.	1030877582
Miljørisikoscore	3,60		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	20-06-2022

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-08-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Skade på den faste overdækning skal repareres hurtigst muligt, så overdækningen er tæt.
22-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Beholderen tømmes og rengøres således der kan føres kontrol på beholderen.
25-08-2026	Aftale	Efterkommet	Logbog for udslusning af gylle indsendes til kommunen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ved tilsynet bemærkes lugt af gylle ved ophold sydvest for svinestalden.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der er i husdyrbrugets miljøgodkendelse stillet vilkår til udslusning af gylle mindst hver 7. dag. Årsagen til vilkåret er for at begrænse lugtgener for omkringboende. Logbog for udslusning blev ikke fremvist ved tilsynet, så det blev aftalt, at logbogen indsendes til kommunen. Af logbogen skal dato fremgå - notering af ugetal er derfor ikke tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af vilkåret. Efter tilsynet er logbog indsendt. Det blev oplyst, at der ikke vil blive udsuset gylle fra stalden i den periode, hvor den store gyllebeholder skal tømmes, rengøres, kontrolleres og repareres. Det blev oplyst, at dette kan tage en måneds tid. Udslusning mindst hver 7. dag skal genoptages lige så snart den store gyllebeholder igen er lovlig at benytte.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-09-1996	22-06-2026	0	4.885	Teltdug	
Gyllebeholder	13-02-2007	22-06-2026	0	3.500	Teltdug	
Gyllekanaler	01-09-1996		0	936		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ved tilsynet blev det konstateret at teltoverdækningen på den store beholder er blevet repareret. I forbindelse med sidste tilsyn i 2024 blev det indskærpet, at teltoverdækningen på den store beholder straks skulle repareres, da blæsten havde beskadiget den. Denne indskærpelse betragtes som efterkommet. Der var en mindre skade helt oppe i spidsen af overdækningen. Driftsansvarlig meddelte, at teltoverdækningen muligvis skal justeres eller pilles af i forbindelse med rengøring af gyllebeholderen. Her ville overdækningens skade blive repareret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved beholderkontrol den 22-06-2026 blev der fundet tegn på utæthed på den store gyllebeholder. Der var gravet op ved denne beholder ved tilsynet. Læs mere under punktet "Gyllebeholder, beholderkontrol". Ingen andre bemærkninger til begge beholderes tilstand i øvrigt, og ingen bevoksning blev bemærket tæt ved beholderne. Alle teltluger var lukket.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet krav om logbøger, da der er teltoverdækning.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke krav om dykket indløb, da der er teltoverdækning.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømning foregår med sugetårn til gyllevogn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen krav om gyllealarm.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i juni 2026. Der blev fundet tegn på utæthed på den store gyllebeholder, og derfor var den tilhørende rapport foreløbig. Beholderen skal tømmes, rengøres, kontrolleres og repareres. Når beholderen er kontrolleret igen, skal kommunen modtage en endelig beholderkontrolrapport. Driftsansvarlig meddelte, at tømning af beholderen påbegyndes i de kommende dage. Næste beholderkontrol skal senest udføres i 2036.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ikke relevant. Der er ingen vilkår vedr. ammoniakreducerende miljøteknologi i miljøgodkendelsen.
Årlig indberetning til kommunen	Intet materiale modtaget ved dette tilsyn. Næste IE-indberetning til Aalborg Kommune skal indsendes senest 31. december 2026, hvor oplysningerne skal omhandle år 2025.
Oplæringsmateriale personale (t)	Ikke drøftet ved dette tilsyn. I 2024 er der indsendt oplæringsplan. Decideret oplæringsmateriale, der er tilpasset ejendommen, mangler.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplan er ophængt i opholdsrum for personale.
Energieffektiv belysning (t)	Løbende udskiftning til LED. Det er oplyst, at den ene af staldene er fuldstændig udskiftet, men der blev ikke set dokumentation herfor. Driftsansvarlig mener ikke, at der mangler meget før alt er udskiftet.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Når staldene overbruses bindes eventuel støv. Der anvendes vådfoder, så støvgenerne er begrænsede.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Det oplyses, at der egentlig er interesse for dette, men der er udfordringer ift. modtagelse af den afgassede gødning, fordi driften af jorden er økologisk. Af denne grund er det påkrævet, at alle de tilførte biomasser til anlægget overholder økologireglerne.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ikke drøftet ved dette tilsyn. Fra tidligere tilsyn: Der arbejdes på ESG-rapportering. Der er tidligere talt om nitrifikationshæmmere, men økologer må ikke anvendes kemisk fremstillede nitrifikationshæmmere. Da markdriften er økologisk, kan nitrifikationshæmmere nok først anvendes, når der er udviklet naturlige nitrifikationshæmmere godkendt til økologisk produktion. Der sker løbende udskiftning til LED-belysning. Ventilatorerne er frekvensstyret. Begge gyllebeholdere har fast overdækning.