



Rapport for miljøtilsyn hos Byens Billeje Aalborg ApS, Sundsholmen 4, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.01.2019		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	70 25 18 25	CVR nr.	36436549
E-mail	hra@byensbilleje.com	P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	Mangler stadig de sidste oplysninger.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-01-2019	Indskærpelse	Meddelt	Stærkt støjende aktivitet må ikke foregå uden-dørs, men kun indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.
22-01-2019	Indskærpelse	Meddelt	Opbevaring af flydende råvarer og flydende farligt affald skal ske som foreskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.
22-01-2019	Indskærpelse	Meddelt	Tromler/palletanke som stod udendørs skal straks flyttes til sikker opbevaring – ligesom palletanken til reklamation – og tromler/palletanke som indeholder væske/regnvand skal afleveres som farligt affald og der skal indsendes kopi af kvitteringer til dokumentation for korrekt aflevering.
22-01-2019	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal indsende anmeldelse af farligt affald iht. affaldsbekendtgørelsens § 52.
22-01-2019	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal føre journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og Regulativ for erhvervsaffald § 12, stk. 3.
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Der skal indsendes oplysninger til færdiggørelsen af tilslutningstilladelse for afledning af spildevand.
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Olietanke skal anmeldes til BBR.
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Vand fra vaskepladsen må ikke komme udenfor vaskepladsens tætte areal.
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Virksomheden bør undersøge muligheden for udskiftning af produkter som er mærket med "Miljøfarlig".
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Oplysninger om fyringsanlæg.
31-01-2018	Aftale	Efterkommet	Sikkerhedsdatablade for flere Tectyl-produkter
31-01-2018	Indskærpelse	Delvist efterkommet	Der skal ansøges om tilslutningstilladelse
31-01-2018	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Der skal indsendes anmeldelse af farligt affald
31-01-2018	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Der skal føres diverse journaler

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager undervognsbehandling med techtyl-produkter. Endvidere findes et autoværksted.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	7-8	0-24	8-16	8-16
Miljøledelse				
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Undervognsbehandling			
2	Udstødningsgas			
3	Naturgaskedel ?			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	9,0		0,50	0,63	4,16	22,70	20,0
2							
3							

Rumopvarmning:

Oliefyr – et i autoværksted og et i undervognsbehandlingsværkstedet.

Af en eller grund er der noteret et naturgasfyr i vores system. Jeg vil gerne have en tilbagemelding på, om der ikke kun er to oliefyr med hver sin skorsten.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjende aktivitet som fx højtryksrensning/støvsugning af måtter, må ikke finde sted (jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2), da virksomheden er beliggende mindre end 100 m fra rekreativt område. Stærkt støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Det er oplyst, at der bruges ca. 10 l vand pr. bil der afrenses med højtryksrensere. Hertil kommer at der vaskes gulv ca. hver 14. dag i værksted og ca. 1 gang om måneden i sprøjtekabine. Til en gulvvask medgår ca. 50 l vand med et indhold af 3-8% affedter. Vandet afledes til kloak via sandfang og koalescensudskiller og målebrønd. Af hensyn til virksomhedens karakter, er der ansøgt om tilladelse til at aflede spildevand til det kommunale renseanlæg. Der er dog sket nogle ændringer, og der mangler nogle oplysninger, før tilladelsen kan færdiggøres. Se uddybende oplysninger i tilsynsnotat.
Spildevand, procesvand	Der foretages vask med højtryks-/hedtvandsrensere. Aktiviteten foregår indendørs på støbt betongulv. Der er afløb via sandfang og koalescensudskiller med flydelukke og alarm. Virksomheden skal være påpasselig med, at spildevandet holdes indenfor de støbte arealer, da gulvet udenfor består af SF-sten, som ikke er en tæt belægning.
Spildevand, overfladevand	Området hvori virksomheden er beliggende er separatkloakeret, hvilket betyder at overfladevand/regnvand ledes direkte og urensset til vandløb. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har fokus på at undgå spild/uheld på udendørs arealer og at der straks iværksættes opdæmning omkring regnvandskloak samt opsamling af det spildte. Ved uheld hvor der afledes stoffer til regnvandskloak, kontaktes beredskabet på tlf.: 112 og kommunen underrettes om uheldet/spildet så snart som muligt. Virksomheden har oplyst, at der ikke parkeres biler på det udendørs grus-areal, som kan dryppe undervognsbehandling eller andre væsker –

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	fx fra skadede biler. Biler der er blevet undervognsbehandlet sættes i tørrekabine inden de køres ud. Endvidere er det oplyst, at produkterne der anvendes er drypfri.
Spildevand, afløbsforhold	Vand fra vask af biler samt gulvvaskevand afledes via sandfang og olieudskiller.
Spildevand, egenkontrol	I den kommende tilladelse til afledning af processpildevand til kommunal kloak, vil der blive stillet vilkår for egenkontrol.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen lige udenfor vaskepladsen er ikke tæt, hvorfor virksomheden skal have fokus på at vaskevandet holdes indenfor vaskepladsen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Tømmes af Marius Pedersen. I anmeldelse af autoværksted er det ikke angivet, hvilken olieudskiller der er etableret. I byggesagen er fundet en tegning, hvor der er anført, at der er etableres en 6 liters koalescensudskiller. Der er ikke fremsendt beregning af udskillerens størrelse.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	I den kommende tilladelse til afledning af processpildevand til kommunal kloak, vil der blive stillet vilkår for kontrol af udskiller og funktionsafprøvnings af alarm mm.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2018	2018	Fyringsolie	1.800	Indendørs	NEJ	Tankattest blev udleveret ved tilsynet. Tanken har G.nr. 51-5323, hvilket betyder, at tanken er en overjordisk villatank uden mandehul, oval ståltank, må opstilles udendørs og har offeranode. Tanken har dermed en levetid på 40 år.
2	?	?	Fyringsolie	?	Nedgravet	NEJ	Den nedgravede fyringsolietank er ikke registreret i BBR.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Den gamle olietank (til værkstedet) som er frakoblet skal anmeldes til BBR som fjernet og den nye tank skal anmeldes til BBR som en tank i drift. Den gamle nedgravede olietank skal også anmeldes til BBR som en tank i drift. Såfremt, det ikke kan dokumenteres, hvor gammel tanken er, skal tanken tages ud af drift – jf. olietankbekendtgørelsens § 46 (for

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>tanke under 6.000 l). Olietankbekendtgørelsen kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175799#id6836d5b5-06fa-4049-862f-f58f8f2f52df</p> <p>Anmeldelserne skal ske via https://sag.bygogmiljoe.dk/ senest den 1. marts 2019.</p>

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Flydende råvarer skal opbevares i spildbakker eller tilsvarende, som opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.</p> <p>Råvarer der er mærket med det orange faremærke "Miljøfarlig" (symboliseret ved død fisk og dødt træ) bør udskiftes med mere miljøvenlige produkter. Leverandøren kan være behjælpelig med at finde tilsvarende produkter uden denne mærkning.</p>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Udendørs stod tom og delvist tom emballage. Der var både tromler og palletanke uden låg. Kun helt tom emballage må stå udendørs inden afhentning og beholderne skal være forsynes med låg, således at der ikke opsamles regnvand i beholderne.</p> <p>De beholdere der står udendørs uden låg, skal afleveres tromler/palletanke som indeholder farligt affald.</p> <p>Det indskræpes, at virksomheden straks får bortskaffet tromlerne/palletankene som farligt affald og at der senest den 1. marts 2019 indsendes dokumentation for korrekt aflevering i form af kvitteringer.</p> <p>Udendørs stod også en palletank med ca. 400 l af et produkt som var en reklamation. Denne tank skal straks flyttes til sikker opbevaring, indtil afhentning kan ske. For sikker opbevaring, se punktet: "Råvarer".</p> <p>Flydende affald skal også opbevares som foreskrevet under punktet "Råvarer".</p> <p>Der er ikke indsendt anmeldelse af farligt affald. Virksomheden skal senest den 1. marts 2019 indsende anmeldelse. Skemaet findes her: https://aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/husk-anmeldelse.aspx</p> <p>Oplysninger om EAK-koder findes i bilag 2 i denne bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=205642</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Det indskræpes, at der føres journaler som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, samt Regulativ for erhvervsaffald § 12, stk. 3:</p> <p>- Aflevering af farligt affald</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol af og udskiftning af filtre - Tømning af udskiller mv. - Årligt forbrug af farve, lak, undervognsbehandling, opløsningsmidler mv. <p>Det er altid virksomhedens ansvar at føre journal, også selv om man har hyret eksterne firmaer til at stå for service eller lign.</p>
Jordforurening	<p>Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.</p> <p>Der er endvidere krav om analyser, inden der flyttes jord fra ejendommen.</p>
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke observeret synlig jordforurening under tilsynet.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ikke nedskrevne miljømål eller en nedskrevet miljøprofil.
Bæredygtighed*	Ved sidste basistilsyn i 2018, blev virksomheden informeret om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) samt fik udleveret Samtaleark for inspiration til det videre arbejde med bæredygtighed.