



Rapport for miljøtilsyn hos SR Hydraulic, Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.04.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	30930606
E-mail	info@srhydrau- lic.dk	P. nr.	1013796811

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-04-2020	Aftale	Meddelt	Der skal udarbejdes en procedure for arbejdsadfærd, renholdelse og vedligeholdelse af oliegruber
28-11-2018	Aftale	Efterkommet	Opbevaring af spildolie i palletanke overholder ikke autobranschens bekendtgørelsens § 13
28-11-2018	Aftale	Efterkommet	der skal etableres punktudsugning til svejserøg

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Reparationer og vedligeholdelse af hydraulik på lastbiler, kraner mv. Herunder svejsning, olieskift, slangeskift, slibning m.m. Nyopbygning af hydraulik kan tage op til 6 uger.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages CO ₂ -svejsning. Der er blevet etableret 5 punktudsugninger på værkstedet til svejserøg og udstødningsgasser. Afkastet herfra er ført mere en 1 meter over tag.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er i oktober 2018 blevet etableret en olieudskiller i samarbejde med nabovirksomheden AVAS. AVAS har haft ansvaret for dimensioneringen og etableringen af olieudskilleren. Olieudskilleren har en kapacitet på 30 l/s. Afledningen til olieudskilleren fra SR Hydraulic er meget lille, da der kun vil tale om spild og afdryp fra lasbilerne

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden har bibehold en 1600 liters palletank til spildolie, som er fast placeret på en opsamlingsgrube med en mindre opkant omkring palletanken. Der er bygget en tragt over palletanken, som man hælder spildolien i og sætter ting til afdrypning. Det kunne konstateres, at der stod en fyldt palletank med spildolie uden dørs, uden nogen form for sikkerhed ved eventuelt uheld eller påkørsel. Dette må ikke forekomme og det blev aftalt, at der bliver rekvireret en afhentning af spildolien omgående. Det blev aftalt, at fremover vil spildolien blive afhentet så snart palletanken er fyldt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Der er et hydraulikrum med opsamlingsgrube med tæt belægning under hele rummet. Eventuelt spild og lignende bør fjernes med korte mellemrum, trods opsamlingsgruben, så opsamlingskapaciteten opretholdes og risiko for forurening minimeres. Ved tilsynet blev det konstateret, at der ved hydraulikrummet var en mindre samling af olie i opsamlingsgruben. Det skal udgås, at der står olie i gruben, da det over tid vil ødelægge belægningen som ikke længere vil være tæt. En jordforurening kan dermed blive en realitet. SR Hydraulic skal lave en adfærdsændring i hydraulikrummet, så spild af olie begrænses mest muligt og eventuelt spild fjernes ofte. Det blev aftalt, at der skal laves en procedure for tjek af belægningen i oliegruben i hydraulikrummet samt oliesumpen med farligt affald og råolie med faste intervaller f.eks. hvert år. Proceduren skal indsendes inden 1. juni 2020.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret jordforurening.