

Miljøtilsynsrapport for prioriteret landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hedevej 14, 6920 Videbæk
CVR:	38316362
Type:	HG12: §12 godkendelse
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 17-01-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet blev dele af bæk og grøft set. Umiddelbart var der ikke tegn på forurening af vandløb. Der blev ikke observeret lammehaler i vandløbet
- En del af vand fra tage og overfladevand fra omkringliggende arealer ledes til pumpebrønd.
 - Derved blandes overfladevand (fra tage) og arealer med restvand fra ensilageplads/-silo.

Vurdering:

- **Tagnedløb skal repareres eller ændres, så overfladevand fra tage ikke blandes med restvand.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg

<p>Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)</p>	<p>Opfølgning vedrørende tidligere forurening af grøft/bæk (februar 2022). Ved tilsynet blev dele af bæk og grøft set. Umiddelbart var der ikke tegn på forurening af vandløb. Der blev ikke observeret lammehaler i vandløbet.</p> <p>Ved tilsynet anvendes en mindre del af ensilageplads langs med tidligere malkecenter til ensilage. Hele pladsen, inklusiv ensilagesilo langs med foderlade/maskinhus, har afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand pumpes til fortank ved stald.</p> <p>En del af tagedløb er enten ikke tilsluttet afløb til regnvand, eller tagedløbet leder regnvand til pumpebrønd. En del af omkringliggende arealer leder overfladevand til pumpebrønd. Derved blandes overfladevand fra tage og arealer med restvand fra ensilageplads/-silo.</p> <p>Tagedløb skal repareres eller ændres, så overfladevand fra tage ikke blandes med restvand.</p> <p>Fra husdyrgødningsbekendtgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at ... overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget.
--	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.