



Rapport for miljøtilsyn hos Chrysler Aalborg, Gammel Gugvej 59, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.03.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98114139	CVR nr.	89442028
E-mail	poul@chrysler-aalborg.dk	P. nr.	1011573513

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skal gennemføre en tæthedsprøvning af den spildbakke, som olietanken er placeret i. Spildbakken fremstod ved tilsynet kraftigt rusten, og det kunne derfor ikke vurderes, om den fortsat er tæt. Dokumentation for den udførte tæthedsprøvning skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 10. april 2026.
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden kan nøjes med at få tømt sandfang og olieudskiller hvert andet år. Aftalen er baseret på de meget begrænsede mængder, der aktuelt bortskaffes årligt. Det blev desuden aftalt, at virksomheden fortsat skal gennemføre en årlig tæthedsprøvning af olieudskilleren.
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden i højere grad skal sortere sit affald i relevante affaldsfraktioner. Virksomheden skal derfor anskaffe en container til blød plast. Dokumentation for anskaffelsen skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 10. april 2026.
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skal begynde at sortere pap som en selvstændig affaldsfraktion og derfor anskaffe en egnet container hertil. Dokumentation for, at sorteringen er påbegyndt, skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 10. april 2026.
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skal kontakte de affaldsindsamlere, der håndterer virksomhedens affald, herunder bl.a. Stena Recycling A/S. De fraktioner, der mangler at blive korrekt indberettet i ADS, omfatter oliefiltre, bremsevæske og frostvæske. Dokumentation for opfølgningen skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 10. april 2026.
20-03-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skal få tømt det vand, der ligger i spildbakken under spildolietanken. Dokumentation for udført tømning skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 10. april 2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden består af værksted og lokaler til bilsalg. Værkstedet er opdelt således, at den ene del er et serviceværksted og den anden del er et pladeværksted. Da der foretages meget lidt pladearbejde, bliver dette værksted også brugt til service eftersyn. Der forekommer ikke autolakering, klargøring eller vask af biler.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7:30-16:00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Slibning			Patronfilter
2	Rumudsugning			
3	Udstødningsgas			
4	Svejsning			Patronfilter
5	Rumudsugning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1	8,5	2,0	0,10	0,10	0,08	10,50	
2		2,0	0,63	0,63			
3		2,0			0,22	11,00	
4		2,0	0,25	0,25	0,56	12,00	
5		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ved tilsynet virkede det til, at virksomheden har styr på de luftrelaterede forhold, herunder udsugning, filtrering og afkast. På den baggrund har Aalborg Kommune ingen bemærkninger.
Luft, afkast	Alle virksomhedens afkast er ført mindst 2 meter over tagfladen, hvilket er i overensstemmelse med gældende krav i autoværkstedsbekendtgørelsen. Aalborg Kommune har derfor ingen bemærkninger.
Luft, støv	Virksomheden udfører støvende aktiviteter, herunder slibning og svejsning. Der er etableret relevant udsugning til at håndtere disse emissioner, og på den baggrund har Aalborg Kommune ingen yderligere bemærkninger. Disse aktiviteter har været faldende de sidste par år.
Luft, filtre	På slibeafkastet er der monteret et patronfilter. Virksomheden sliber kun i meget begrænset omfang, og ved disse lejligheder anvendes det samme filter. Virksomheden fører selv tilsyn med patronfiltret, som udskiftes én gang årligt.
Lugt	Ved tilsynet var der intet at bemærke.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning
3	Plade-/karroseriarbejde		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var der ingen bemærkninger. Der arbejdes altid for lukkede porte, og virksomheden oplyste, at de gør, hvad de kan for at tage hensyn til naboerne. Virksomheden har ikke modtaget klager over støj. Kompressoren er placeret indendørs, og der foregår ingen støjende aktiviteter udendørs. Der udføres desuden næsten ikke pladearbejde længere.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Produktion				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foregår begrænsede aktiviteter, der producerer spildevand - kun fra vask af hjul. Afløb fra værkstederne og pladsen umiddelbart udenfor pladeværkstedet er koblet til olieudskiller og sandfang.
Spildevand, procesvand	Virksomhedens processpildevand ledes til sandfang med tilhørende olieudskiller. Vand fra gulvvaskemaskinen tømmes i gulv afløbet og ledes ligeledes videre til sandfang og olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et område, der er fælleskloakeret. Der er planer om at området skal separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vaskepladsen er belagt med SF-sten. Løsningen vurderes på nuværende tidspunkt som acceptabel, da vaskeaktiviteterne er meget begrænsede. Der foretages ikke bilvask på ejendommen, og kun lejlighedsvis vask af hjul. Området benyttes primært til opbevaring af biler.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Produktion	Ukendt olieudskiller			200

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden får på nuværende tidspunkt tømt sandfang og olieudskiller én gang om året. På baggrund af de fremlagte kvitteringer for tømnings kunne det konstateres, at der er et meget begrænset tilløb af olieholdigt vand til udskilleren. Der afledes ikke vand fra værkstedet til olieudskilleren, og vaskepladsen anvendes kun lejlighedsvis til vask af hjul. Virksomhedsmiljø har på den baggrund vurderet, at årlig tømnings ikke er påkrævet, da der er tale om meget begrænsede mængder olieholdigt spildevand. Denne vurdering forudsætter, at virksomheden fører egenkontrol med olieudskilleren mindst én gang årligt og i øvrigt følger leverandørens an-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	visninger. Egenkontrollen skal omfatte funktionsafprøvning af udskillerens alarmsystem for at sikre, at sandfang og olieudskiller fungerer efter hensigten. Virksomheden skal udarbejde en instruks for egenkontrollen, og der skal føres driftsjournal, som kan forevises ved tilsyn. Alternativt kan virksomheden vælge at få olieudskilleren tømt og besigtiget af et eksternt firma mindst hvert andet år. Dokumentation skal i så fald fremgå af driftsjournalen. Hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, skal tømningens frekvens vurderes på ny.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskilleren tømmes og efterses pt 1 gang om året.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1996	1996	Spildolie	1.200	Over jord	NEJ	
2	1996	1998	Olieprodukter	2.400	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15I			1996	Mineral-ske olie-produkter		Over terræn, uden-dørs			
15I			1964	Fyringsgasolie	25.000	Nedgravet	1985	Tanken er af-blændet	
15I			1998	Mineral-ske olie-produkter		Over terræn, uden-dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke på ejendommen. En til spildolie og en til motorolie. Begge står i gården bag bygningerne. Begge tanke fyldes med pumpefunktioner. Begge tanke er beskyttet mod vejrlig og står på en fast belægning. Begge tanke står i et opsamlingskar. Registreringer ok i BBR. I opsamlingskarret ved spildolietanken stod lidt olie/vand. Det blev aftalt ved tilsynet, at virksomheden snarest og inden for 4 uger vil få det tømt. Virksomheden bedes orientere kommunen når dette er sket.
Olietanke, opstilling/placering	Det bør overvejes, om opsamlingskarret ved motorolietanken snart skal udskiftes, da dette fremstod meget rustent.
Olietanke, registrering i BBR	Begge virksomhedens tanke er registreret i BBR.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvare er typiske for et autoværksted.
Råvarer, opbevaring	Virksomhedens opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger. Olie-tankene er placeret i spildbakker og er beskyttet mod vejrlig. Mindre beholdere som oliebunke og spraydåser opbevares i et miljøskab med indbygget spildbakke inde på værkstedet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er etableret en afskærmet affaldsgård, hvor virksomheden opbevarer brugte dæk, containere til brændbart affald samt en stålbeholder til jern og metalkrot. Virksomheden havde netop fået afhentet jern inden tilsynet, hvorfor containeren var tom. Ved tilsynet blev det konstateret, at der stod en betydelig mængde vand i containeren, og det anbefales derfor, at virksomheden etablerer en løsning, der forhindrer vandtilførsel. Generelt vurderes det, at virksomheden skal have øget fokus på korrekt sortering af affald.
Affald, farligt	Virksomheden har opført et miljøskur, hvor farligt affald opbevares. Alt affald er placeret i godkendte beholdere med tilhørende opsamlingskar. Blyakkumulatorer opbevares i en godkendt beholder med låg.
Affald, sortering	Virksomheden sorterer generelt deres affald tilfredsstillende. Ved tilsynet blev det dog konstateret, at der mangler enkelte affaldsfraktioner. Virksomheden skal derfor anskaffe egnede containere til disse fraktioner.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden skal kontakte sine affaldsindsamlere og sikre, at alle affaldsfraktioner bliver korrekt indberettet i ADS.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der ikke observeret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod generelt ren og ryddelig. Virksomheden modtager skadede biler, og selv om der ikke er etableret en særskilt modtagerplads, oplyste virksomheden, at de er meget opmærksomme på at anvende spildbakker under bilerne for at forhindre eventuelle dryp. Ved tilsynet blev der ikke observeret tegn på spild.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme område 4.2.D1, der er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne ved tilsynet fremvise relevante kvitteringer, og egenkontrollen vurderes derfor som tilfredsstillende.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Region Nordjyllands liste over muligt forurenede grunde.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden arbejder løbende med miljøforbedringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er etableret LED belysning i pladeværksted og serviceværksted og det er planlagt også at skifte til LED i udstillingen. Der er isat nye porte og tætnet omkring for at mindske varmetab samt ur på kompressoren.