

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2022 - 81679
Ref. JILJM / NISOM
Dato: 01. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Himmerlandskød A/S - Nordre Ringvej
Virksomhedens adresse	Nordre Ringvej 99, 9620 Aalestrup
CVR-nummer	31426340
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	25. juni 2026 kl. 10:00
Baggrunden for tilsynet	Miljø- og affaldstilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet d. 27. maj 2026
Deltagere fra virksomheden	Henrik Mortensen (bæredygtighedsansvarlig), Martin Nottler (tekniskchef), Søren Andersen (fabrikchef)
Øvrige deltagere	N/A
Tilsynet udført af	Jill Jean-Francois og Ninna Sommer
Tilsynet omfattede	Alle miljøforhold
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
04-05-2026	Indskærpelse	Manglende indsendelse af årlig støjgennemgang jf. vilkår F6
04-05-2026	Indskærpelse	Manglende indsendelse af årsrapport jf. vilkår J2

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter	Miljøstyrelsen har ikke væsentlige bemærkninger i forbindelse med årsrapporterne. Virksomheden gennemfører interne audits, kvalitetsledelse og egenkontrol.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor de kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Virksomhedens ammoniaktanke er sikret mod påkørsel og belægningen ved biprodukt containere er blevet skiftet, så slæbespor fra containere er minimal.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af spildevandsrenseanlæg af 12. august 2024
- Miljøgodkendelse af hele virksomhed af 18. november 2021

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomheden har sidste tilsyn fået en ny bæredygtighedsansvarlig.

Virksomhedens arealer fremtrådte generelt pæne, velholdte og ryddelige. Der var ingen åbentstående døre eller vinduer til produktionslokalerne.

Der blev ført tilsyn med relevante belægninger på pladser og kemirum hvor der opbevares eller håndteres miljøfarlige stoffer og/eller affald. De fleste af belægningerne fremstår velholdte.

Virksomheden oplyste, at de har udfaset anvendelsen af klorholdige rengøringsmidler i de processer, hvor det anvendte vand efterfølgende renses og genanvendes som teknisk vand til vask af kreaturtransporter.

Løsningen er etableret, og virksomheden arbejder nu på at få chaufførerne til at anvende ordningen. Det forventes, at der kan spares ca. 100 m³ vand pr. dag.

Opfølgning på sidste tilsyn

De instruktioner, som blev gennemgået ved sidste tilsyn, er implementeret. Der er opsat skilte, og nye chauffører modtager instruktion ved ankomst.

Indretning og drift

Virksomheden slagter aktuelt ca. 3.200 kreaturer om ugen.

Der er sket en mindre produktionsforøgelse, men virksomheden forventer ikke en yderligere udvidelse i den nærmeste fremtid.

Virksomheden overholder de maksimalt tilladte slagtemængder, ligesom der i forhold til driftstiderne er i overensstemmelse med det tilladte i miljøgodkendelserne.

Der er kommet skilte med instruktion om lastbiler i venteposition og kreaturbiler i indlæse- / vaskeslusen.

Virksomheden overvejer en mulig fremtidig udvidelse med ekstra kølerum.

Luftforurening

Tilsynet kunne ikke konstatere nogen mærkbare udfordringer med luft i omgivelserne.

Situationen med savsmuld containere er løst. Området bliver rengjort dagligt og materialet ligger i en container der lukkes efter arbejdsdagen er færdig.

Lugt

Tilsynet kunne ikke konstatere nogen mærkbar lugt fra virksomheden.

Spildevand

GEM anlægget er fuld i gang og teknisk vand er klar til anvendelse for at vask af lastbiler. Der var ingen særlige bemærkninger hertil.

Støj

Virksomheden har modtaget klager over støj fra kølebiler.

Der er etableret direkte kontakt med de berørte naboer ved konstaterede støjhændelser.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden virksomheden til løbende at udarbejde interne støjrapporter.

Virksomheden har selv iværksat flere tiltag for at reducere støjen, herunder:

- Flytning af støjklender fra tagniveau til terrænniveau
- Etablering af yderligere støjisolering.

Affald

Der blev i sammenhæng med miljøtilsynet også ført affaldstilsyn, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden oplyste, at de ikke kender til ADS. Virksomheden blev vejledt herom.

Der produceres en stor mængde forbrændingseget affald, hvilket skyldes kontaminering med bl.a. blod.

Virksomheden benytter en ikke-godkendt indsamler. Oplyst herom og virksomheden vil kontakte pågældende.

Jord og grundvand

Ifm. Vilkår H11 skal virksomheden udføre monitorering ved prøvetagning fra borerne i august 2027 og sendes resultater til Miljøstyrelsen til orientering.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ikke relevant

Andet

Virksomheden anvender fjernvarme, som ligger i umiddelbar nærhed
Virksomheden har ansat en pladsmand, som har ansvar for vedligeholdelse af containerområdet.

Der er indført en ny håndtering af containere, så de ikke længere skubbes eller trækkes hen over belægningen. Belægningen er for nylig blevet udskiftet.

Rundering på virksomheden:

Der mangler piktogrammer/skiltning enkelte steder ved affaldsområdet. Virksomheden vil udbedre dette snarest muligt

Inspektion af tanke gav ikke anledning til bemærkninger.

Ved slæbesporet er den beskadigede belægning blevet udskiftet, og forholdet er udbedret.
Dog ses der fortsat slæbespor i mindre grad. Virksomheden oplyser at det er samme chauffør og de vil henvende sig til chaufføren med henblik på at stoppe det.

Kemirum

Ved tilsynet blev det konstateret, at en nyligt leveret tønde, endnu ikke var mærket.
Spildebakken til basiske kemikalier vurderes at være for lille og skal udskiftes til en større model, hvilket sker snarest muligt

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Manglende piktogram og blandende fraktioner (dåser, plastik flasker samt med metal skrot) og containeren var ikke under tag eller tildækket.
2. To affaldsleverandører er ikke registreret i affaldsregister fra Energistyrelsen.
3. Kemirum: tønder uden mærkning. Virksomheden skal afklare hvad indholdet er og sætte korrekt mærkning på.
4. Kemirum: spildebakken for basis containere er for lille og skal udskiftes til en større
5. Belægning: slæbnings spore har forbreddet sig markant men der er stadig udfordringer med DAKA-containeren.

Derudover er aftalt at Himmerlandskød A/S gør følgende:

- Der etableres faste placeringer og skiltning for containere i affaldsgården. Endvidere bestilles en overdækket affaldscontainer til metalskrot. Afklare status på affaldsregister med de to affaldsleverandører.
- Korrekt mærkning af blå tønde i kemirummet.
- Skifter spildbakken for basis containere til en med mere kapacitet.
- Tag dialog med DAKA-chauffør mht. slæbespor fra container.
- Skifter de knækkede fliser omkring ammoniaktanken.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.