



René Petersen Transport ApS
Vesterlundvej 2
2730 Herlev

22. december 2016
Journalnr. 163-2010-73188
CVR 12601492

Sendt med mail: jesper@rpt.dk

Miljøtilsyn den 21. december 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 21. december 2016 været på miljøtilsyn hos Rene Petersen Transport. Tilsynet blev gennemført af Bodil Lund Bøcker fra Herlev Kommune. Jesper Petersen fra René Petersen Transport viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, støj, oplag af kemikalier og farligt affald.

Materiale udleveret ved tilsynet.

- Spildevandsanalyser fra marts 2016
- Kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang november 2016.

Indskærper

- Hydraulikolie og spildolie skal opbevares, så der ikke kan løbe væske til kloakafløb eller utætte belægninger. Olieprodukterne skal opbevares på et sted med tæt belægning eller i en spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder, jf. Herlev Kommunes Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald på virksomheder.
- Den lille olietank på 5995 L er ikke længere i brug, og skal straks tømmes og afblændes. Herlev Kommune indskærper hermed i henhold til Olie tanks bekendtgørelsens § 46, at din olietank skal sløjfes. Tanken er placeret i indkørslen, og det anbefales, at den sandfyldes.

Opfølgende tilsyn

Herlev Kommune vil komme på opfølgende tilsyn
den 2. februar 2016 kl 14.

Drift af Rene Petersen Transport ApS

René Petersen Transport kører primært med køreplader, men har også andre opgaver som kørsel med sand, sten og grus samt enkelte jordkørsler.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Oplag af olie

Tønder med diselolie og hydraulikolie står på paller i baglokalet. Lokalet har ingen afløb, men revner i betongulvet gør, at kommunen vurderer, at tønderne skal stå i spildbakker, så nedsivning til jord og grundvand undgås.

Olietanke

5.995 L olietank er ulovlig og skal sløjfes straks, se indskærpelse. Da den ligger i indkørslen, hvor lastbilerne kører, vil Herlev Kommune anbefale, at den sandfyldes.

12.000 L olietank som er placeret ud for bygningens vestlige hjørne på gårdspladsen, har i 2016 fået fjernet udluftningsrøret. Tanken blev i 2009 tømt og afblændet, men manglede at få fjernet udluftningsrøret.

Tilslutningstilladelse

I henhold til tilslutningstilladelsen skal der udtages vandprøver til analyse umiddelbart inden tømning af sandfang og olieudskiller. Analysen fra 2016 er taget i marts og burde være taget umiddelbart lige før tømning af sandfang og olieudskiller. Det vurderes dog, at olieudskilleren ikke er overfyldt, da det er begrænset, hvor meget du bruger den. Analysen overholder grænseværdierne i tilslutningstilladelsen.

Herlev Kommune vurderer, at du overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen.

Sikkerhedsdatablad på sæben, du anvender til højtryksvask af dine lastbiler, blev vurderet i 2012 og ABC-vurderingen af de stoffer shampooen indeholder er vedlagt tilsynsbrevet. Shampooen indeholder kun c-stoffer samt 0,001% isothiazolniner, som vurderes at være så lille en del, at der ikke er lavet yderligere vurdering af stoffet.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44526441 eller sende en mail til bodil.lund.bocker@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bodil Lund Bøcker
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af LRB.