

Sinding Autoværksted v/Egon Kylling
Charlottenlundvej 2
8600 Silkeborg

Att.: Egon Kylling
Sinding. auto@gmail.com

13. marts 2017

Miljøtilsyn hos Sinding Autoværksted v/Egon Kylling, Charlottenlundvej 2, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos dig i 2017.

Virksomheden fremstår pæn og ryddelig, med et mindre oplag af sorteret affald. Virksomheden har siden sidste tilsyn i 2011 fået forhøjet afkashøjden fra udsugningsanlægget. Virksomheden fører ligeledes fin egenkontrol over bortskaffelse af affald, og der kunne fremvises kvitteringer for bortskaffelsen.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Påfyldningsstuds på olietank til fyringsolie

Sinding Autoværksted har en overjordisk olietank til fyringsolie, som er placeret udenfor på grus belægning. Tanken er etableret med en påfyldningsstuds, så der er mulighed for tankning.

Sinding Autoværksted oplyser, at der ikke tankes fra fyringsolietanken, men da tankning skal foregå på arealer med en tæt belægning, ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, anbefaler Silkeborg Kommune, at påfyldningsstudsens afmonteres.



Figur 1: Olietank til fyringsolie med påfyldningsstuds

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89 70 15 38 eller loho@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Louise Horn
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tilsynsdato | 2. marts 2017 |
| Virksomhed | Sinding Autoværksted v/Egon Kylling Sinding Autoværksted v/Egon Kylling |
| CVR-nummer | 13516634 |
| P-nummer | 1000578794 |
| Adresse | Charlottenlundvej 2 |
| Postnummer og by | 8600 Silkeborg |
| Kontaktperson | Egon Kylling |
| E-mail | Sinding.auto@gmail.com |
| Telefonnummer | 86 85 51 86 |
| Virksomhedstype: | Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <u>Tilstede ved tilsynet:</u> | |
| Fra virksomheden | Egon Kylling |
| Tilsynsførende | Louise Horn og Peter Fabrin |
| KS | Peter Fabrin |

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer på køretøjer.

En del af virksomhedens aktivitet foregår ude på kunders værksteder. F.eks. arbejder Sinding Autoværksted p.t hos Arla, hvor virksomheden udfører reparation af Arla's firmabiler.

Der foretages stadig reparation på Sinding Autoværksted, dog i mindre omfang end tidligere.

Der udføres ikke lakering og undervognsbehandlinger og der foregår ikke vask af biler.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, olietanke, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

Serviceværkstedet er indrettet med 2 stk. 1- søjlelife og 1 stk. 4-søjlelift (kørelift)

Serviceværkstedet er herudover indrettet med følgende:

- 1 Smøregrav uden afløb
- 1 Bremsetestester
- 1 Dækmaskine
- 1 Søjleboremaskine
- 1 Hydraulisk presse
- 1 Rensebar (anvendes ikke)
- 1 Drejebænk
- 1 Slibeværktøj

- 1 CO₂ svejseanlæg
- 1 4-søjlelift

Belægningstyper

Værksted: Beton
Areal til kundebiler: Grus

Virksomhedens processer

Reparation og service af biler.

Virksomhedens areal

Virksomhedens produktionsareal er på ca. 300 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 3 personer på virksomheden.

Egon arbejder på Sinding Autoværksted, hvor de øvrige ansatte arbejder ude på kundernes værksteder.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7⁰⁰ - 16⁰⁰
Fredag kl. 7⁰⁰ - 13⁰⁰
Lørdag - søndag Lukket

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske. Virksomhedens olieprodukter m.v. opbevares indendørs i værkstedet.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

| Affaldstyper | Mængde pr. år | Transportør |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Spildolie | Ca. 800 liter | Marius Pedersen (sidst hentet 2016) |
| Oliefiltre | Ca. 150 stk. | MBK autodele (sidst hentet 2016) |
| Akkumulatorer | 75-100 stk. | MBK autodele |
| Spraydåser | begrænset | Kommes med metal |
| Småbatterier | Mindre mængder | Indsamlingsordning |
| Bremse- og koblingsbelægning | Ikke oplyst | Retur til leverandøren (MBK) |
| Lysstofrør | Mindre mængder | Elektriker |

| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| | der | |
| Tømning af rensebar | - | Rensebaren bruges ikke |
| Metalskrot | Ikke oplyst | Containeren tømmes ca. 2 gange om året af Therkelsens Jern & Metal A/S |
| Glas | Mindre mængder | Genbrugspladsen |
| Dæk | Ca. 144 stk. | Øksendal dæk (sidst hentet 2016) |
| Industriaffald, papir og pap | Ikke oplyst | ABAS (tømmes hver 3. måned) |
| Dagrenovation | Mindre mængder | Afleveres hos den tilhørende bolig |
| Plastkofangere og -spoilere | Ikke oplyst | Genbrugspladsen |

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs i specialcontainere.

Brugte batterier:

Opbevares udendørs i syrefast plastikcontainer med låg på ubefæstet oplagsplads nordøst for værkstedet.

Oliefiltre:

Opbevares i indendørs over spildbakke til opsamling af eventuelt spild.

Øvrigt affald

Dæk:

Opbevares udendørs på ubefæstet areal.

Metalskrot:

Opbevares i en lukket container på ubefæstet.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares udendørs sammen med papir og pap i en lukket container.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden fra udstødningsgas. Afkastet er ført 2 meter over tag. Afkastet er placeret ved værkstedsbygningens nordvestlige hjørne.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

TANKE

Tankoversigt

| Nr. | Indhold | Placering | Størrelse | Fabrikationsår | Sløjfes inden udgangen af: | Registreret i BBR? |
|-----|-------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Fyringsolie | Udendørs, overjordisk | 1800 liter | 1994 | 2024 | ja |

Tanken er placeret udendørs på grus, der er etableret énstregenet rørføring samt overflydningsalarm.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand. Der er intet gulvafløb i værkstedet og der foretages ikke bilvask på virksomheden.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Reparation af biler
- Kompressor

Afstand til boliger <20 meter.

Reparation foregår indendørs.

Kompressor er placeret i isoleret kompressorhus ved værkstedets sydøstlige hjørne.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand eller i beskyttet naturområde.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Virksomheden fremviste kvitteringer for bortskaffelse af affald.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

| | |
|---------------------------------|--|
| Baggrund for tilsynet | Tilsynet er udført som et basistilsyn. |
| Der er ført tilsyn med | Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø. |
| Jordforurening | Der er ikke konstateret nogen synlig jordforurening på tilsynet. |
| Påbud, forbud el. indskærpelser | Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser. |
| Konklusioner på egenkontrol | Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelse |
| Opfølgning på tilsyn | Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning. |

Bilag 2: Situationsplan

