

J.E. BYG, MURER & ENTREPRENØR ApS
Anne Juels Vej 40
9330 Dronninglund

Plan og Miljø

Dato: 15-12-2016
Sags. nr.: 09.30.09-K08-2390-10
Sagsbeh.: Erik Rydborg
Lokaltf.: +4599455842
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 6. december 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med mail af 22. november 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Rasmus Frederiksen, J.E. BYG, MURER & ENTREPRENØR ApS
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Affald

Spildolie opbevares uden risiko for forurening af jord eller grundvand.

Farligt affald herunder spildolie kan afleveres på genbrugspladsen mod fakturering. Der kan afleveres op til 200 kg om året. Husk at få kvittering for aflevering.

Spildevand

Der blev konstateret revner i virksomhedens vaskeplads. Virksomheden påtænker at flytte vaskepladsen inden for det kommende år. Hvis vaskepladsen ikke nedlægges inden 1. december 2017 skal pladsens betonbund repareres. Du bedes kontakte mig, inden du etablerer ny vaskeplads, da der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse. Ny vaskeplads kræver desuden tilladelse i henhold til byggelovgivningen.

Olieudskiller tømmes af Sæby - Rørholt Kloakservice. Brønderslev Kommune har i 2010 meddelt fritagelse for benyttelse af den kommunale tømningsordning for olieudskillere. Denne fritagelse udløb i juli 2014. Da du fortsat ønsker at benytte Sæby - Rørholt Kloakservice, forlænges fritagelsen hermed på ubestemt tid.

Tanke

Virksomheden har en 2500 l overjordisk olietank fra 1998. Tanken er ikke registreret i BBR. Jeg medsender anmeldesskema som bedes udfyldt og returneret. Ny tilrettet BBR-meddelelse vil herefter blive udsendt.

Ved miljøtilsyn i 2010 blev der konstateret en forældet olietank på virksomheden. Det blev indskærpet, at tanken skulle sløjfes eller fjernes. Tanken er fjernet hvormed indskærpelsen er efterkommet.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 2 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Erik Rydborg

Miljøtekniker

Erik.Rydborg@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)