



## Rapport for miljøtilsyn hos Jægers Auto v/Ulf Jæger, Godthåbsvej 42, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	05.11.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98380818	<b>CVR nr.</b>	13022992
<b>E-mail</b>	jager@gvdnet.dk	<b>P. nr.</b>	1000485822

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-11-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at absorptionsmidler (kættegrus) bortskaffes sammen med brændbart affald. Ifølge Affaldsbekendtgørelsens Bilag 2 er absorptionsmidler farligt affald (EAK-kode 15 02 02). Farligt affald må ikke blandes med andet affald og skal bortskaffes til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §54 og §55.
07-11-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der blandes mindre mængde af bremsevæske i spildolien. Bremsevæske skal opbevares som separat affaldsfraktion og bortskaffes som farligt affald (EAK-kode 16 01 13) til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §54 og §55.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der udføres autoreparationer samt i begrænset omfang handel med brugte biler. Der foretages ikke pladearbejde, undervognsbehandling, lakering eller vask af kundebiler på værkstedet.				
Værkstedets driftstid er mandag-fredag kl. 8.00-17.00.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
60	1	8-17		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et udsug til svejserøg og udstødningsgas med afkast 2 meter over tagryg. Der er ingen filtre på afkastene.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Kompressor er placeret indendørs. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt støj i omgivelserne.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulv afløb i værkstedet og ingen vaskeplads. Dermed afledes der ikke processpildevand fra virksomheden og der er ingen krav om olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes til fælles system.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke et olie- og benzinudskilleranlæg på virksomheden.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1990		Spildolie	1.200	Udendørs	NEJ	Udskiftes i 2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en spildolietank på 1200 liter fra 1990. Tanken står udendørs på østsiden af værkstedsbygningen på befæstet areal med oliesump. Ingen overfyldningsalarm. Tanken skal sløjfes senest i 2020.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Virksomheden har lavet aftale med Avista Oil, at eksisterende spildolietank sløjfes i 2020, når den skal tømmes, og erstattes med en ny dobbeltvægget tank på 700l.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankens mærket blev fremvist ved sidste tilsynet.
Olietanke, registrering i BBR	Tanken er ikke registreret i BBR, hvilket er i orden da tanken anvendes til spildolie.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Op-lag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske				Plastdunk		Indendørs	2019
Sprinkler væske				Plastdunk		Indendørs	2019
Spraymidler				Emballage, original		Indendørs	2019
Motorolie				Tromle		Indendørs	2019
Smøreolie				Plastdunk		Indendørs	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er opbevaret miljømæssigt forsvarligt på værkstedet og i skur bag værkstedet.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
	Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler	Ikke i orden		Opbevaring ikke i orden			
Bremse- og koblingsvæske	Ikke i orden		Opbevaring ikke i orden			
Bremsevaskevand	Beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	
Dæk	Ingen beholdere		Udendørs, overdækket, bag opkant	Øksendal	Øksendal	
Forbrændingsegnet	Container - lukket	400	Ikke relevant	Marius Pedersen	RENO-NORD I/S	
Jern og metal	Container - åben		Udendørs, overdækket, bag opkant	SH Produkt, Brovst	SH Produkt, Brovst	
Kølervæske	Plastdunk		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	
Papir og pap	Container - lukket	800	Ikke relevant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Spildolie	Olietank	1.200	Udendørs, overdækket, bag opkant	AVISTA OIL	AVISTA OIL	
Spraydåser	Beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev Miljømappen gennemgået og dokumentation for bortskaffelse af affald fremvist. De fleste affaldsfraktioner er indrapporteret i affaldsdatasystemet.
Affald, farligt	<p>Det farlige affald opbevares udendørs under halvtag. Affaldet er placeret på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen er indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.</p> <p>Blyakkumulator tages retur til FTZ. Der var ingen oplag ved tilsynet.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at der blandes mindre mængder af bremsevæske i spildolien. Bremsevæske skal opbevares som separate affaldsfraktion og bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §55.</p>
Affald, opbevaring	Brændbart erhvervsaffald og pap/papir opbevares i udendørs lukkede containere. Jernaffald opbevares udendørs i metaltønde. Gamle dæk opbevares udendørs ved siden af jernaffald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev oplyst, at virksomheden udføre ikke skadeservice, så der er ingen oplag af plastkofangere og -spoilere.
Affald, bortskaffelse	Bortskaffelse af opsugningsmateriale(kattegrus) med olie var ikke i orden. Der blev oplyst, at virksomheden bortskaffer absorptionsmidler sammen med brændbart affald. Fremadrettet skal absorptionsmidler bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Værkstedet er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresser, nitrاتفølsom indvindingsområde for grundvand samt kildepladszone.
Generelle bemærkninger	Alle relevante oplysninger for gennemførelse af miljøtilsynet var fundet frem.
Planforhold	Kommuneplan ramme 6.1.B5, som er udlagt til boligområde. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrollen/driftsjournalen er udført i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §14.
Jordforurening	Efter undersøgelse i 2018 blev ejendommen udtaget af V1-kortlægningen efter jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at virksomheden har planlagt at skifte taget snart, og der vil i den forbindelse ske en forbedret isolering af taget. Ved tilsynet i 2019 blev det konstateret at taget er udskiftet.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet belysningen i værkstedet til LED. Der blev ved overgangen til fjernvarme installeret timer, så varmen drosles ned om natten. Kompressoren slukkes også om natten.