

Tilsynsrapport for olie- og benzinudskillere

 Sagsnr.: 14/41721
 Kontaktperson: Rasmus
 Juel Rasmussen

1. Virksomhed

Navn	Halling Autoophug A/S
Adresse	Sønderskovvej 35, Halling
Postnummer og by	8543 Hornslet
Matrikel	9d, Halling By, Halling
CVR nr.	16-01-49-90
Virksomhedstype	K209 - Autoophug
Hovedaktivitet	-
Biaktivitet	-
Kontaktperson	Gert Koustrup
Telefon	86 99 97 77
E-mail	gert@halling-autoophug.dk
Tilstede ved tilsynet	Gert Koustrup
Tilsynsdato	17. december 2014
Tilsynstype	Kampagnetilsyn
Vedlagt bilag	Oversigt over vand der tilledes olieudskillerne
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Rasmus Juel Rasmussen

2. Spildevand

Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Ja, fra 6.3.1982
Processpildevand / kølevand	Hjælpestoffer		Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/år)	
Vand fra vaskeplads og oplag af biler	-	-	-
Udledt spildevand (m³/uge)	?		
Recipient/rensningsanlæg	Kloak		
Bemærkning	I tilslutningstilladelsen er der ikke angivet vilkår for højeste koncentration af udledte stoffer eller andre lignende vilkår. Der vaskes ikke længere med vaskemidler, kun varmt vand.		

3. Udskillere

Udskiller	K13, bilag 6 i miljøgodkendelsen (nordligst beliggende)	K10, bilag 6 i miljøgodkendelsen (sydligst beliggende)
Fabrikat/model	-	-
Type	-	-
Materiale / opbygning	Beton	Beton
Volumen (m ³ evt. l/s)	250 l	Min 5,5 m dyb
Placering (ude/inde)	Ude	Ude
Hvilke afløb ledes til udskilleren	Afløb fra modtagepladsen (B17) incl. vand fra flatningspladsen.	Afløb efter olieudskilleren K13 Afløb fra vaskepladsen.
Er der alarm på udskilleren	Nej	Ja
Er der flydelukke på udskilleren	Nej	Ja
Etablerings år	?	1978-79
Sandfang - volumen	Ø ca. 60 cm, dybe = 2,5 m	Ø ca. 60 cm, dybe = 2,5 m
Bemærkning	Ved tilsynet var der ikke tegn på olie i olieudskilleren. Olieudskilleren fungerer som en slag "for-olieudskiller". Ved tømning plejer der at være mest olie i denne.	Der er installeret 2 pumper i olieudskilleren til at pumpe spildevandet til spildevandsledningen. Olieudskilleren skulle oprindeligt være dimensioneret efter at hele bufferlageret var asfalteret, men der er i stedet grus som underlag. Ved tilsynet var der ikke tegn på olie i olieudskilleren.

4. Tømning af udskillere og sandfang

Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning				Ja
Tømningsfrekvens				1 gang om året.
Er der givet dispensation til andet tømningsfirma				Nej
Firma	Dato for forrige tømning	Inspektion	Bundsugning	Fejl/mangler konstateret ved forrige tømning
ISS	11-12-2014.	-	-	-
Bemærkning		-		

5. Tæthedsprøvning

Har der været gennemført tæthedsprøvning, efter DS 455, af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Firma	Inspektion forud for prøvning samt resultat heraf	Utætheder udbedret før prøvning	Resultat af tæthedsprøvning
-	-	-	-
Bemærkning		-	