



Rapport for miljøtilsyn hos PC AUTO ApS, Heim- dalsgade 44, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29.04.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 13 20 58	CVR nr.	36555742
E-mail	pcauto@pcauto- service.dk	P. nr.	1020199535

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>PC Auto er et en-mands firma.</p> <p>Der kan serviceres 2 biler ad gangen i værkstedet. Der foretages kun service og reparation af biler, ganske lidt rustarbejde med svejseapparat. Når der svejses, er det kun i mindre grad og kort tid ad gangen (samlet ca. 10 timer pr år), f.eks. punktsvejsninger i forbindelse med synsklargøring.</p> <p>Der foretages ikke lakering, undervognsbehandling eller bilvask.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200	1	7-17		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 1 afkast fra værkstedet fra punktudsugning. Punktudsugningen anvendes primært til udstødningsgas. Dog anvendes udsugningen også i forbindelse med mindre svejseopgaver. Der forekommer svejsning max. 10 timer om året, så der er tale om meget korte perioder, hvor der forekommer svejserøg. Der er ikke filter på udsugningen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Man forsøger at tilpasse opgaverne, så der ikke arbejdes udendørs om aftenen og i weekenderne i perioder, hvor naboer opholder sig udendørs. Man er ligeledes opmærksom på at holde portene lukkede, når der arbejdes. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen §9 skal støjende aktiviteter foregå indendørs for lukkede døre og porte, og derfor indskærpes, at man fremtidigt skal holde disse aktiviteter inde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Kompressor er placeret indendørs

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand fra virksomheden. Der var tidligere 2 afløb i værkstedshallen, der nu er lukket af.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke olie-/benzinudskiller på værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke registreret på ejendommen og der er i øjeblikket ikke olietanke på ejendommen. Der er et ønske om måske at installere en dobbeltvægget olietank inde på værkstedet til opsamling af spildolie. Hvis en sådan bliver installeret, skal kommunens miljøafd. informeres, og tanken skal registreres i BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Olie		200	Liter	Tromle		Indendørs, bag opkant	2017
Kølervæske		50	Liter	Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2017
Sprinklervæske		50	Liter	Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer i form af olie, væsker m.v. opbevares indendørs i egnede beholdere. Køler- og sprinklervæske er placeret, så eventuelle spild lander i en spildbakke. Øvrige råvarer opbevares i selvstændigt rum med tæt belægning, opkant og uden afløb. Der er et særligt skab til olieprodukter med spildbakke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Farligt affald opbevares indendørs i selvstændigt rum med tæt belægning, opkant og uden afløb. Der blev fremvist kvitteringer for bortskaffelse af affald ved tilsynet. Jernskrot opbevares udendørs i container. Dæk opbevares indendørs indtil afhentning, hvor de kortvarigt opbevares udendørs. I øvrigt findes en container til brændbart affald samt pap/papir.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening eller kilder hertil under tilsynet. Ifølge Region Nordjylland er status på matriklen: Lokaliseret (uafklaret). Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om matriklen skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område "4.1.B2 Nørre Tranders Vej m.m." – boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der føres kontrol med råvarer og affald.