



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1657
Ref. amklo
Dato: 12. marts 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Bislev Mejeri
Virksomhedens adresse	Hvalpsundvej 3, 9240 Nibe
CVR-nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	9. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	16. januar 2026
Deltagere fra virksomheden	Camilla Stenholt QEHS og Susanne Weissenborn EHS
Øvrige deltagere	Maria Furbo Nielsen Miljøchef Arla Foods amba Viby J
Tilsynet udført af	Anne-Mette Kloster Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
23-03-2023	Indskærpelse	Spild af mælk til areal, hvor det er delvist løbet i regnvandskloak og til Bislev Sø. Er ikke blevet detekteret af onlinemålere ved udløbsbrønd, og dermed ikke standset før udledningen. Indsendt opdateret procedure som opfølgning 24. august 2023. Indskærpelse anses som efterkommet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Forbrug på biogasmotor i henhold til gasmotorbekendtgørelsen er indsendt. Gasmotoren er taget i brug i 2015. Indsendes rullende gns. for seneste 5 år en gang om året.
Luft	Præstationskontroller på gasmotor samt kedler indsendes kun til Miljøstyrelsen såfremt der er overskridelser af emissionsgrænser direkte gældende eller fastsat i vilkår i afgørelse.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Der var enkelte steder tegn på slitage af affald efter en hård vinter. Udbedring er igangsat. Miljøstyrelsen konstaterede ikke tegn på revner med betydning for risiko for jord og grundvandsforurening.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af 23. maj 2025
- Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse af 19. november 2018
- Miljøgodkendelse af to anlæg til nedkøling af tavlerum af 13. februar 2023
- Miljøgodkendelse til udskiftning af ventilations- og køleanlæg af 15. november 2024
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af etablering af silotank til vegetabilsk olie af 21. oktober 2025.

Gennemgang af miljøforhold

Der er pt. ingen planer om ændringer eller udvidelser.

Der er sket en reduktion i produktionen af smelteost fra sommeren 2019 – der produceres pt. 5 dage om ugen. Produktionen er lav, men der er godkendelse og kapacitet til at producere mere.

Bygninger fra godkendelsen i 2018 er taget i brug, og bruges bl.a. til oplag af emballage og ekstra kemi (rengøringsmidler i reserve) mv. som tidligere stod udenfor. Logistik og intern transport omkring virksomheden er blevet bedre, da affald og emballage er flyttet til den sydlige ende. Ikke ændret yderligere siden.

Mejeriet har ikke modtaget klager over mejeriets drift. Der er dog klager over lugt fra kloaksystemet igennem byen, som håndteres af kommunen pga. spildevand.

Generelle forhold

Arla Foods amba Bislev Mejeri har certificeret miljøledelsessystem, hvor data om relevante nøgletal indsamles og evalueres løbende. Vilkår fra afgørelser indgår i både miljøledelsessystemet og i SAP/vedligeholdelse. Der foretages i ledelsesgruppen årligt evaluering på overholdelse af vilkår.

Seneste ledelsesevaluering gav ikke nogen bemærkninger.

Indretning og drift

Gennemgang af områder med oplag og håndtering af affald og kemi. Fokus på belægnings- og kloakforhold.

Virksomheden er indrettet og drevet i henhold til gældende miljøgodkendelser.

Tidligere har der været et udendørs kemioplag i 1.000 liters palletanke i reolsystem i flere etager med tag over. Der var tale om mellemoplag af kemi, som ikke var i aktiv anvendelse. Dette oplag er nu placeret indenfor i aflåst lagerbygning. Oplag er placeret på spildbakken og der er ingen afløb fra lagerbygningen.

Oplag af syre og base i store tanke udendørs bliver eftersat og vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger. Kontrolplan for eftersyn og vedligehold er indarbejdet i kvalitetssystemet og udføres af vedligeholdelsesafdelingen. Dette omfatter også nedgravede rørledningen udført som rør-i-rør.

Lud er blevet udskiftet med rengøringsmidlet MipHP, hvilket også er et basisk rengøringsmiddel tilsat tensider -surfactans.

Virksomheden er blevet bedre til at blande spildevandsfraktioner med lav og høj pH, hvilket betyder, at forbruget af syre og base til pH udligning af processpildevandet løbende nedbringes.

Ecolab er samarbejdspartner og foreslår løbende ændring af kemi til Arla. Arla gennemfører løbende processer omkring besparelse af kemi, vand eller energi. Herunder undervisning af personale i anvendelse af kemi. Mejeriet har ikke eksternt personale til rengøring, hvilket betyder, at Arla har stor kontrol med denne del af virksomhedens arbejdsprocesser med betydning for eksternt miljø.

Luftforurening

På virksomhedens kedelanlæg udføres årlige præstationskontroller. Kedlerne bliver omfattet af MCP-bekendtgørelsens krav om præstationskontroller i 2030.

På virksomhedens gasmotor udføres der årlige præstationskontroller i henhold til gasmotorbekendtgørelsen og emissionsgrænserne fremgår direkte af gasmotorbekendtgørelsen, i forhold til opgørelsen af et rullende gennemsnit over de seneste 5 års anvendelse, i henhold til gasmotorbekendtgørelsen.

Lugt

Der kunne ikke konstateres lugt i omgivelserne ved tilsynet. Virksomheden udfører rundringer i forhold til vurdering af lugt, affald og støj.

Spildevand

Virksomheden har eget vandindvindingsanlæg. Filterskyllevand ledes til processpildevand.

Processpildevand samt overfladevand fra arealer, hvor der er vurderet at være risiko for spild i forbindelse med håndtering af produkter, afledes til offentlig kloak i henhold til tilslutningstilladelse.

Der er pt. ikke forrensning på processpildevandet. Der sker alene en udligning af flowet i henhold til tilslutningstilladelsen meddelt af Aalborg Kommune. Det blev drøftet, hvilke udfordringer og tiltag, der er i gang med at blive undersøgt på virksomheden i henhold til kommende krav fra kommunen til forrensning af processpildevand. Virksomheden skal være opmærksom på, at evt. tiltag kan have betydning for det eksterne miljø, og dermed kan være omfattet af krav om miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen.

Overfladevand direkte udledning

Almindeligt belastet overfladevand fra nordenden af virksomhedens areal udledes direkte til Bislev Sø. Almindeligt belastet overfladevand fra sydenden af virksomheden afledes til nedsivningsanlæg i henhold til tilladelse fra Aalborg Kommune.

Nedsivningsanlægget så pænt ud og fungerer efter hensigten, således at regnvand ses af nedsive igennem anlægget som planlagt.



Procedure for afspærring af overfladevand til nærliggende gadekær/sø er gennemgået ovenfor under indretning og drift. Der er for få år siden blevet etableret en brønd med mulighed for afspærring af kloak inden udledning til gadekær/sø. Der er tale om et mindre areal på virksomheden, som afvandet til gadekæret/søen. Der er etableret måleudstyr i brønden, som måler turbiditet samt ledningsevne.

Alarmer fra anlægget går til vedligeholdelsesafdelingen. Alarmer bliver kontrolleret flere gange om året.

Der er indrettet således, at hvis der er lukket af i tilbageholdningsbrønd af regnvand før gadekæret, vil et evt. overløb løbe til udligningstanken for processpildevand. Dette blev lavet efter læring i forbindelse med den tidligere hændelse. Læring efter uheld ud fra gab-analyse. Miljøvagt var god til at inspirere, hvordan der kunne laves optimeret sikring.

Beredskabsplanen blev opdateret med tydelig angivelse af telefonnummer til miljøvagt. Miljøstyrelsen har ikke døgnåbent og har ikke en rolle i den akutte fase. Miljøstyrelsen skal kontaktes og informeres efterfølgende.

Tømning af sandfang ligger i systemet.

Støj

Virksomheden har vilkår i revurderingen fra 2025 om årlig gennemgang af beregningsforudsætninger, med det formål at kunne sætte ind med korrigerende handlinger. Virksomheden oplyste, at der ved ombygning mm. laves nyt støjnotat. Herudover foretager virksomheden målinger i referencepunkter. Miljøstyrelsen udfoldede vilkårets ordlyd i forhold til, at virksomheden får lavet en risikovurdering af, hvilke stationære og mobile støjklilder det er væsentligt at have fokus på i forhold til at kunne sikre at seneste støjkortlægningsforudsætninger fortsat er gældende.

Miljøstyrelsen oplyste, at opfølgning på støjforudsætninger i henhold til vilkåret F4 i revurderingen bør indgå i virksomhedens interne årlige miljørapportering, samt af ledelsesevalueringen.

Virksomheden oplyste, at der foretages runderinger månedligt for at tjekke oplag og støjforhold. Det fungerer godt, og viser de ansatte, at der er fokus på miljøforholdene. Vedligeholdelsesteknikere har fokus på vedligehold af mekaniske dele og har deres daglige gang omkring de fleste støjklilder. Er der dele som støjer mere end de plejer, vil dette blive opdaget herigennem.

Mht. til mobile støjklilder er der kun mælkebiler i støjfølsomme tidsrum. Ingen øvrige transporter efter kl. 15.

Opfølgning på vilkår F1 om støj i afgørelsen af 15. november 2024 vil blive fremsendt i henhold til vilkåret, når der er foretaget kontrolmåling. Det ny ventilationsanlæg er netop blevet færdig bygget og ble fremvist. Det er blevet placeret for enden af bygningen og ikke på taget som forventet, hvilket giver anledning til mindre støj til omgivelserne end forudsat i forbindelse med godkendelsen.

Affald

Affaldspladser blev besigtiget. Alt affald sorteres og opbevares i containere beskyttet mod vejrlig. Arealerne ved affaldspladser fremstod fine og rene ved tilsynet. Der var ikke lugt fra containerne.

Alt farligt affald står indenfor i lagerbygning med lås.

Nedgravet slamtank fra produktionen, tømmes via lang slange langs bygningsmassen, pga. manglende plads til lastbil tæt ved tanken. Miljøstyrelsen vurderer, at den indrettede løsning fungerer. Tømning af tanken var i gang under tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.

Olietanke

Virksomheden har ingen oplag af olieprodukter omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Virksomheden er i gang med ombygning af platformen til tankoplag, således at der kan opstilles ny 200.000 liters olietank til vegetabilsk olie, som skal opstilles som erstatning for 4 mindre ældre tanke. De 4 mindre tanker bliver taget ned i henhold til godkendelsen af 21. oktober 2025.

Jord og grundvand

Vilkår om vedligehold af tanke, herunder nedgravet slamtank og udligningstank blev drøftet. Virksomheden holder styr på udført beholder-kontrol og vedligeholdelsesplan for slamtank samt udligningstanken på kloaksystemet i miljøledelsessystemet.

Slamtanken anvendes til slam fra produktionen som oplagres i den nedgravede tank og afhentes med lastbil til biogas. Der er tale om en nedgravet tank uden forbindelse til øvrige anlæg.

Virksomheden har plan for gennemgang af det samlede kloaksystemet over en 5 års periode. Det har vist sig at være fint med et 5 års rul på kloaksystem. Det samlede kloaksystem er kortlagt, da flere strækninger af kloaksystemet er af ældredato og der bliver derfor udført strømpeforing mv. i relevant omfang.

Der foretages ugentlig gennemgang af udendørs arealer. Reparationer af asfalt efter vinteren er i gang.

Olieudskillere. Vedligehold får information om der er olie i forbindelse med tømning. Der har ikke været registreret olie i forbindelse med tømningerne. Ved evt. fund af olie i udskiller vil kilde blive opsporet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Beredskabsplan er lavet som gribekort i tilfælde af nødsituationer. Planen viser hvilke arealer, der afvander til hhv. direkte udledning til gadekær, og hvilke der udleder til nedsivningsanlæg. Afmærkning af kloakriste med farver eller lignende er udført og vil blive genopfrisket efter en vinter, der har været hård ved farverne.

Virksomheden oplyste, at de folk der arbejder i områderne ved, hvad der skal gøres ved spild. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden arbejder systematisk med forebyggelse af uheld, ved oplæring af relevante medarbejdere.

Der var opsat opsamlingskits på relevante steder, hvor der vurderes at kunne ske spild ved uheld.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.