



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02054
Ref. Ledes/Pemje
Dato: 5.12.2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	SABRO A/S
Virksomhedens adresse	Holmagervej 2, 8543 Hornslet
CVR nummer	10154529
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	22. november 2017
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	9. oktober 2017
Deltagere fra virksomheden	Michael Leth og Freddy Pedersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lene Deshasta og Peter Møller
Tilsynet omfattede	Fokus på støv
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
19-08-2016	Indskærpelse	indskærpelse af at portene skal være lukkede
28-06-2017	Indskærpelse	indskærpelse af at bigbags og containere skal stå indendørs
20-11-2017	Indskærpelse	indskærpelse af vilkår C1 om ikke at støve væsentligt
20-11-2017	Påbud udover §41 b	påbud om kildeopsporing i forbindelse med væsentlige støvgener
22-11-2017	-	Tilsynet gav ikke anledning til indskærper

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelser af 16. december 2009
2. Påbud af 20. februar 2013
3. Påbud om omlægning af udsugningen i smeltehallen af den 8. august 2017
4. Påbud om kildeopsporing af støvudslip fra Sabro A/S af den 20. november 2017

Gennemgang af miljøforhold

Der er ved tilsynet foretaget en besigtigelse af virksomheden med fokus på muligheder for støvudslip til omgivelserne.

Generelle forhold

Sabro oplyste om følgende tiltag i forbindelse med kildeopsporingen af støvudslip.

- TH Montage har fysisk gennemgået alle virksomhedens rørføringer og skiftet sandhjørner på rørføringerne samt enkelte rørstykker.
- Virksomheden har besluttet, at sandhjørner fremadrettet bliver skiftet hver sommerferie.
- Der er bestilt emissionsmålinger af U1, U2 + nye afkast.
- Der er skiftet sluseport ind mod udslagningen
- Ovenlys vinduer kan nu kun åbnes ved brand. Dog kan ovenlysvindue i teknikgang stadig åbnes.
- Det er besluttet at skifte filter på U1 hvert 2. år.

Indretning og drift

Der var ikke oplag af bigbags eller containere med slagger, sand etc. udendørs.
Alle udendørs arealer fremstod ryddelige.

Ved tilsynet blev det konstateret, at der var åbne ventilationsriste ind til sluserummet mellem udslagning og det fri.

Det blev ved tilsynet aftalt, at Sabro sætter plader for disse ventilationsriste.

Sabro har den 27. november 2017 fremsendt dokumentation for at ventilationsristene er dækket til.



Et enkelt sted så det på afstand (det var oppe under taget) ud som om, at der ved rørsamling på ventilationsrør mellem sandsilo og udsugning U2 var støv på væg og rør. Sabro kunne ikke umiddelbart oplyse, om TH Montage, har noteret noget omkring denne rørsamling.

Det blev aftalt, at samlingen tjekkes, hvis den ikke er blevet det.

Sabro har den 5. december 2017 oplyst, at der var tale om hul i et ventilationsrør, der er brugt til at måle flow. Det er et 10 mm hul, som nu er lukket.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret andre forhold eller indretninger, som skønnes at kunne forårsage periodevise generende støvnedfald i området omkring virksomheden.

Sabro fremsender rapport fra TH Montage sammen med emissionsmålinger fra U1, U2 og nye afkast, når disse foreligger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.