

VIRKSOMHEDSTILSYN

| | |
|--|--|
| Virksomhedsnavn: Pindstrup Autoværksted (Pindstrup Auto og Båd Reparationsværksted v/Henning Thomsen) | Dato for tilsyn: 8. september 2021 |
| Tilsynsadresse: Storegade 65 | Postnummer og by: 8550 Ryomgård |
| CVR-nr./evt. P-nummer: 72 32 05 14 | Matrikel: 4c Pindstrup By, Marie Magdalene |
| Kontaktperson: Henning Høgh Thomsen | Planforhold: Landzone |
| Telefon nr.: 86 39 64 30 | Tilstede ved tilsynet: Henning Thomsen og Mike Thomsen |
| E-mailadresse: pindauto@gmail.com | Tilsynsførende: Helle Kløcher |

| | |
|---|---|
| Virksomhedstype: Autoværksted | Hovedaktivitet: Reparation af biler |
|---|---|

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | X | Kampagnetilsyn | § 9 tilsyn |
| Prioriteret tilsyn | | Opstartstilsyn | Øvrige tilsyn |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Tilsynstype (sæt x): | | | |
| Administrativt tilsyn | | Fysisk tilsyn | X |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Støj – støjende maskiner og aktiviteter | X | Tanke | X |
| Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder | X | Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse | X |
| Spildevand/afløbsforhold | X | Beskyttelse af jord og grundvand | X |
| Råvarer – opbevaring og håndtering | X | Andet | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Ja | Dato herfor: 1. oktober 2021 |
|---|-------------------------------------|

| | | | | | |
|---|--|---------|---|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | |
| OK | | Ikke OK | | Ikke relevant | |
| | | | | Påbud | |
| | | | | Forbud | |
| | | | | Indskærpelse(-r) | |

| |
|---|
| Jordforurening: På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforurening, og der er ikke foretaget undersøgelser. Da dele af ejendommen er kortlagt, er der visse restriktioner. Læs nærmere under punkt 9 i rapporten. |
|---|

| |
|---|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Tilsynet gav anledning til bemærkninger ift. opbevaring af farligt affald, manglende registrering i DUS, placering af skrotbiler samt indsendelse af egenkontroloplysninger. Virksomheden fremstod i øvrigt ryddet. |
|---|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 21/30771

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå, kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

| | |
|---------------------------------------|---|
| Aktiviteter | Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> • Reparationer og service af biler. <i>Motorcykler og både i begrænset omfang.</i> • Autolakering • Karosseriarbejde • Slibning • Sandblæsning – punktsandblæsning • Salg af personbiler (ca. 15 biler årligt) <p style="text-align: right;">} Forekommer kun i meget begrænset omfang</p> <p><i>Næsten al malearbejde bliver sendt til eksternt firma.</i></p> |
| Produktionsareal | Produktionsareal: Værksted 140 m ² Malerkabine 30 m ² |
| Indretning | Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • Lifte, 3 stk. • Smøregrav • Søjleboremaskine • Hydraulisk presser • Rensebar - <i>vandbaseret</i> • CO₂-svejseanlæg • Induktionsvarmer (erstatte autogen svejser) • Motortester, computer • Dækmaskine • Kompressor <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkerede biler på areal med asfalt. • Container til jernskrot • Brugte dæk |
| Etableret på nuværende adresse | 1982 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Udvidelse /ændringer | Ingen udvidelser siden tilsynet i 2017. |
| Antal ansatte | Ejer, <i>Mike (halvtid) samt en lærling</i> |
| Driftstid | Mandag - fredag kl. 7.30 – 16.30 Lørdag – søndag er der lukket. |
| Driftsforstyrrelser og uheld | Ingen |
| Egenkontrol / driftsjournal | <i>Virksomheden får en årlig opgørelse fra ABAS over de typer og mængder affald, de har afhentet. Opgørelsen blev ikke forevist ved tilsynet.</i> Der føres <i>ikke</i> journal over afleverede mængder jern/skrot. Der føres ikke journal over forbrug af maling, men der anvendes en meget begrænset mængde. |
| Bemærkning | - |

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2016 og 2017




| Nr. | Bemærkning i 2016 | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017 |
|-------------------|--|--|
| 1 | Opbevaring af spildolie på betonbelægning | <i>Virksomheden har absorberingsmateriale tilgængeligt ved oplagspladsen. Indskærpelsen er opfyldt.</i> |
| 2 | Spild af olie på betonareal uden for oplagspladsen | <i>Oliespildet er fjernet med absorberingsmateriale. Indskærpelse er opfyldt.</i> |
| 3 | ABAS-beholdere opbevares udendørs uden overdækning | <i>ABAS-beholderne er flyttet indendørs ved siden af oplagspladsen for spildolie. Indskærpelsen er opfyldt</i> |
| Bemærkning | <i>Der er sket yderlige ændringer siden 2017. Se under de enkelte punkter.</i> | |

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| | | |
|---|---|---|
| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter | Ja | |
| Nr. | Aktivitet / proces, støjkilde | Placering |
| 1 | Kompressor | Indendørs |
| 2 | Udsugningsanlæg – svejserøg/udstødning | Udendørs |
| 3 | Øvrige udsugningsanlæg | Indendørs |
| 4 | Afprøvning af motorer | Udendørs (overvejende på offentlig vej) |
| Bemærkninger | <p>Kompressoren slukkes, så den ikke starter om natten, da den ellers kan genere naboen. Kompressoren er isoleret med flamingo for at støjdampe den.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p> | |

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

| Aktivitet/proces | | Afkasthøjde | Filter/ rensning |
|---|-------------------------|--|--|
| 1 | Svejsereg og udstødning | ca. 2 m over fladt tag | Ingen |
| 2 | Smøregrav | ca. 1 m over fladt tag | Ingen |
| 3 | Malekabine | Ca. 1 m over fladt tag (afkastet er knækket) | Partikelfilter |
| 4 | <i>Sandblæseboks</i> | <i>Ført sammen med afkast 1</i> | <i>Ja</i> |
| Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast | | Nej Værkstedet har ikke bibeholdt serviceaftalen, da maleaktiviteten nærmest er ophørt. | |
| Bemærkninger: | |  <p>Billede nr. 1: Afkast fra smøregrav og udstødning /svejsereg.</p> |  <p>Billede nr. 2: Afkast fra malekabine og rumventilation.</p> |
| | |  <p><i>Billede nr. 3: Sandblæseboks</i></p> | |
| | | <p><u>Malekabine</u> Luften fra malekabinen udsuges gennem filterpanel placeret ved gulvet i kabinens ene hjørne samt ved indblæsning af returluft gennem filtrene i loftet. <i>Benyttes næsten udelukkende, hvis nogle biler/ting har behov for at tørre.</i></p> <p><i>Næsten alt malerarbejde sendes til eksternt firma. Det er udelukkende meget små malereparationer, der foretages. Virksomheden ønsker at sælge blandedanlægget til lakkerne.</i></p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p> | |

Opvarmning

| | |
|-------------------|--|
| Type | Træpillefyr samt olieforbrænding tilknyttet malekabinen |
| Bemærkning | Værkstedet opvarmes af fyr til træ og træpiller. Malekabinen opvarmes med olieforbrænding. Malekabinen anvendes kun i meget begrænset omfang. |

6. SPILDEVAND

| | |
|--|--|
| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) | Nej |
| Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår | Nej |
| Bemærkning | <i>Der er ingen gulv afløb i værkstedet. De blev afblændet i 2017. Det er ikke tidligere noteret, men der er en håndvask i værkstedet. Den er koblet til spildevandsledningen. Da der ikke er koblet olieudskiller på ledningen, må der ikke afledes olieholdigt spildevand via håndvasken.</i> |

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer | Opbevaring (dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (hvor) |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Olie, forskellige typer | <i>200 liters tromler</i> | <i>500 liter</i> | <i>I værksted</i> |
| Gearolie | 20 liters dunke eller mindre | 50 liter | I værksted |
| Maling og fortynder | ½ og 1 liters bøtter samt 5 liters dunk | 10 liter | Indendørs i blanderum |
| Kølevæske | 60 liters dunke | 60 liter | På lageret |
| Sprinklervæske | 60 liters dunke | 60 liter | På lageret |
| Bemærkning | <i>Olie og kemikalier opbevares på betongulv i værkstedet. Der er ikke afløb i værkstedet.</i> | | |

Tanke

| Tank | Indhold | Type (nedgravet /over terræn) | Volumen (l) | Produceret (år) | Tankattest | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
| 1 | Fyringsolie | Indendørs | 1.200 | ? | ? | Nej |
| 2 | Motorolie | Indendørs | 1.200 | 2004 | Nej | Ja |
| 3 | <i>Spildolie</i> | <i>Indendørs</i> | <i>700 l</i> | <i>?</i> | <i>Ikke relevant</i> | <i>Ikke omfattet</i> |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord | | | | | | <i>Nej</i> |
| Er alder og type af tank OK | | | | | | <i>Ikke omfattet</i> |
| Bemærkninger | <i>Tanken til fyringsolie er fjernet. Er bortskaffet som jernskrot. Tanken til motorolie er leveret retur til det firma, som den var lejet af.</i> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Det er ved et tidligere tilsyn, at oplyst, at når malerkabinen er i drift tilsluttes en mindre dunk med olie til fyret. Der er ikke oplag af fyringsolie, når malekabinen ikke er i drift. Der er ikke afløb i rummet, hvor oliefyret står.</p> <p>Virksomheden har oplyst, at brandmyndigheden ikke har haft bemærkninger til løsningen, når dunken kun er tilsluttet i kortere perioder.</p> |
|--|---|

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype | Mængde pr. år | Opbevaring (dunke/tank / container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Farligt affald: | | | | | |
| Spildolie | - | <i>Dobbeltvæg get tank</i> | <i>I værkstedet</i> | <i>Avistaoil</i> | <i>Avistaoil</i> |
| Kølervæske | - | ABAS-beholder | Udendørs på fliser | ABAS | ABAS |
| Oliefiltre | - | ABAS-beholder | Udendørs på fliser | ABAS | ABAS |
| Bly-akkumulatorer | - | - | <i>Indendørs</i> | <i>Nymann Autoparts</i> | <i>Nymann Autoparts</i> |
| Bremsevasker-vand / rensebar | - | ABAS-beholder | Udendørs på fliser | ABAS | ABAS |
| Spraydåser | - | - | <i>Indendørs</i> | <i>Selv</i> | <i>Genbrugsstationen</i> |
| Spildevand fra gulvvaskeren | - | ABAS-beholder | - | ABAS | ABAS |
| Øvrigt affald: | | | | | |
| Klude, twist mm. uden olie | - | Container | Udendørs | <i>Johs. Sørensen</i> | - |
| Katalysatorer og koblingsdele | - | - | Indendørs | <i>Nymann Autoparts eller FTZ</i> | Retur til leverandør |
| Metalskrot | Ikke oplyst | Lukket container | Udendørs | <i>Jysk Skrot af 2015</i> | <i>Samme</i> |
| Bilruder | - | - | - | Selv | Genbrugsstation |
| Dæk | <i>300 - 400 stk.</i> | - | Udendørs og i skur | <i>Brdr. Davidsen Karkasser ApS</i> | <i>Samme</i> |
| Plastkofangere og spoilere | - | - | - | Selv | Genbrugsstation |
| Blyholdige balanceklodser | - | Spand | Indendørs | - | - |
| Papir/pap | - | Container | Udendørs | <i>Johs. Sørensen</i> | - |
| Opbevares farligt affald på virksomheden | | | Ja | | |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Ja | | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | <i>Nej</i> | | |

Bemærkning



Billede nr. 4: Spildolietank



Billede nr. 5: ABAS beholdere til oliefiltere, kølervæske mv.

Oplagsplads for spildolie:

Den tidligere oplagsplads til spildolie benyttes ikke længere. Spildolie opbevares nu indendørs i værkstedet i en 700 liter dobbeltvægget tank tæt ved en port. Der er ikke tegn på spild ved tanken.

Den tidligere plads er tømt, og der ligger absorberingsmateriale på pladsen.



Billede nr. 6: Den tidligere oplagsplads for spildolie.

Øvrigt farligt affald: Kølervæske, bremsevæske og oliefiltere

ABAS-beholdere med farligt affald er placeret uden for værkstedet på fliseareal.

Metalaffald:

Metalaffald opbevares i en lukket container, og er placeret foran værkstedet på en asfalteret plads.

Virksomheden har den 9. september oplyst, at metalaffald afhentes af Jysk Skrot af 2015 ApS. Firmaet er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister, som Indsamler uden forbehandling (IUF).

Øvrigt affald:

Såfremt der er maling, der skal kasseres, bortskaffes dette til genbrugspladsen. Normalt forekommer der ikke maling/lak affald.

Balanceklodser (heraf nogle blyholdige) opbevares i en spand. Nogle balanceklodser kan genanvendes. De blyholdige som ikke kan genanvendes, er ikke blevet bortskaffet de seneste år, men opbevares på virksomheden (indendørs).

Aflevering af affald på genbrugsstationen.

Virksomheden er efter miljøtilsynet tilmeldt Reno Djurs I/S' abonnementsordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne.

Skrotbiler:

Skrotbiler og forsikringsbiler opbevares foran værkstedet på asfalteret plads eller på en tilstødende asfalteret plads. Hammershøj Autoophug kommer 2 gange om ugen med brugte reservedele og tager eventuelle skrotbiler med ved samme lejlighed. Der er afløb til den offentlige regnvandsledning fra begge pladser.

Den asfalterede plads foran værkstedet har 2 afløb, der er koblet til den offentlige regnvandsledning billede nr. 7 og 8. Den tilstødende plads har også 2 afløb, der er koblet til den offentlige regnvandsledning, billede nr. 9.



Billede nr. 7: Regnvandsrist



Billede nr. 8: Regnvandsrist



Billede nr. 9: Regnvandsrister

Mellem de to pladser er der et overdækket areal, der er belagt med beton og uden afløb.

DUS-ordningen:

Efter miljøtilsynet har Hammershøj Autoophug oplyst, at der kun mangler værkstedets godkendelse i systemet.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Dele af det farlige affald blev opbevaret uden for porten, hvor der ved uheld er risiko for forurening af jorden. Der var ikke tegn på spild på fliserne.

Ejendommen er den 2. oktober 2001 kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til Jordforureningsloven. Region Midtjylland har den 23. februar 2021 truffet afgørelse om, at den boligrelaterede del af ejendommen udtages af kortlægningen.

De erhvervsrelaterede arealer af din grund er kortlagt efter Jordforureningsloven. Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde, eller du ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal du kontakte virksomhedsteamet på virksomheder@syddjurs.dk. Du vil herefter blive oplyst om reglerne for dit projekt.

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

| | |
|----------------------------------|--|
| Overfladerecipienter | Inden for 200 – 500 m ligger en § 3 beskyttet sø og mose. |
| Følsomme brugerområder | Inden for 200 m ligger et område udlagt til boligformål. |
| Vandindvindingsinteresser | Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. |

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser og bemærkninger

1. Virksomheden har farligt affald, oliefiltere, kølervæske mv. oplagret på en måde, hvor der er risiko for forurening af jord og grundvand.
2. Virksomheden har skrotbiler stående, men er ikke registret i DUS (Digital Udbetaling af Skrotningspræmie).
3. Opbevaring af skrotbiler på areal med afløb til regnvandsledningen.
4. Opgørelse over bortskaffet farligt affald.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (Bilskrotbekendtgørelsen)