



Rapport for miljøtilsyn hos PM Interiør A/S, Industrivej 5, V. Hassing, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98256366	CVR nr.	21220175
E-mail	peter@pmi-as.dk	P. nr.	1000995318

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Der er en uoverensstemmelse mellem BBR. og hvordan det reelt ser ud. Virksomheden skal derfor på Aalborg kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke få afmeldt de tanke, der ikke er der længere, så det passer til de faktiske tanke. Dokumentation for dette skal sendes inden den 14/10-2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden fremstiller interiør til bl.a. køkkener og badeværelser. Der fremstilles også skabe, bordplader og lign. Virksomheden er underleverandør og der er tale om bestillingsarbejder - ikke fremstilling af hyldevarer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
2.500	13	7.00-15.30		
	Miljøledelse			
	NEJ			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Malekabine			Paintstopfilter
2	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Posefilter

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er tidligere indsendt en OML-beregning og afkastet er lavet i overensstemmelse med forudsætningerne i denne beregning: - max timeforbrug er 2 l ren fortynder med et VOC-indhold på 839 g/l, hvilket giver en max timeemission på 0,47 g/sek. - temperatur 20 C - flow 18.000 m ³ /h - afkastdiameter 0,8 m - afksthøjde 12,5 m over terræn - bygningshøjde 6 m Såfremt malingforbrug eller malingstyper, ændres, skal der laves en ny beregning. I dag er størstedelen af malerarbejdet outsourcet til andre virksomheder, malingsforbruget er derfor væsentligt reduceret.
Luft, afkast	Der er afkast fra sprøjtevæg. Afkastet er lavet i overensstemmelse med OML-beregninger foretaget i 2016.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det andet afkast kommer fra filteranlægget til træstøv. Dette er et helt nyt anlæg, som virksomheden har fået opført efter den dertilhørende byggetilladelse. De vurderes begge at være høje nok.
Luft, støv	Træstøv. Der er trykdifferensmåler over filtrene og alarmer er placeret indendørs i værkstedet.
Luft, filtre	Der er to filterenheder med posefiltre.
Lugt	Der blev ikke observeret nogen lugtgener på tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden er meget opmærksom på at begrænse deres støj så meget som muligt. Ved tilsynet vurderes der ikke at være nogen unødigt høj støj. Der arbejdes altid for lukkede porte.
Støjkilder, indendørs	Kompressor. Træbearbejdende maskiner.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørende biler, herunder også levering af råvarer og afhentning af færdigvarer og affald. Virksomheden har fået nye udsugningsanlæg. For at minimere støjen er de "larmende" dele installeret indenfor på virksomheden. Støjen, fra den del af anlægget der er udenfor vurderes at være begrænset.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Kun sanitært spildevand. Der findes en udslagsvask i produktionshallen. Af og til skylles en pensel med snedkerlim.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden har ingen udendørs arbejdsaktiviteter.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakopland 2.5.12. Området er separat-kloakeret. Dette betyder, at regnvand fra fx tage og befæstede arealer ledes direkte og urenset til vandløb (virksomheden har dog en sø, som regnvandet ledes over). Det er derfor vigtigt, at virksomheden har fokus på, straks at opsamle spild/uheld på udendørs arealer. Ved større spild/uheld, skal der ringes 112 samt foretages underretning af miljømyndigheden, snarest muligt.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
40e I	201 5	279 77		Fyrings- gasolie	1.200	Inden- dørs	2055		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har i dag 1 tank til fyringsolie.
Olietanke, opstilling/placering	Virksomheden har en enkelt olietank til fyringsolie. Denne er placeret indenfor. Kunne ikke se en tankattest, men det blev ved tilsynet vurderet at tanken så fin ud.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Fabrikationsår: 2015 Sløjfningsår: 2055 Typegodkendelsesnummer: 51-5313 Fabrikationsnummer: 27977 Fabrikat teknisk anlæg: Sanistål Størrelse: 1200 liter
Olietanke, registrering i BBR	Der er en uoverensstemmelse mellem BBR. og hvordan det reelt ser ud. Virksomheden skal derfor på Aalborg kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olie-tanke få afmeldt de tanke der ikke er der længere.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Tanker er placeret indenfor på tæt belægning. Det er dog tæt på port, hvorfor virksomheden skal være ekstra opmærksomme på at olien ikke kan flyde ud under porten ved eventuelle spild.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Træ, snedkerlim, linolie, spånplader, MDF-plader, corian-plader, bølgepap, maling/lak (PUR-lak fra Hesse), fortynder bejdse og truck-gas. Virksomheden kører med dag til dag-levering med langt de fleste at deres leverandører. Dette betyder også, at virksomheden bestiller den mængde de skal bruge til det givende projekt. Når produkterne bruges, er det indendørs, på tæt belægning og langt fra afløb.
Råvarer, opbevaring	Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild. Virksomhedernes oplag af olier og kemikalier skal være placeret således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil, for eksempel ved aflåsning efter arbejdstid.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Råvarer bliver opbevaret indendørs, hvor der er tæt belægning og langt fra et afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens affald vurderes at være typisk for en virksomhed der producerer og arbejder med træ. Der er dog et stort forbrug af pap. Dette skyldes ifølge virksomheden at de elementer de modtager er pakket ind i rigeligt pap.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Virksomheden opbevarer alt deres affald udendørs i fraktionsopdelte containere. Virksomheden har en samlet container til pap og plast. Plast kommer i klare sække inden de kommer i containeren. Det vurderes at virksomhedens affald bliver opbevaret miljømæssigt forsvarligt.
Affald, bortskaffelse	Virksomhedens affald bliver sorteret og bortskaffet i de respektive fraktioner. Virksomheden benytter kun affaldsindsamlere. Yderligere information kan hentes i Affaldsdatasystemet.
Farligt affald, belægninger	Virksomheden har begrænset mængder farligt affald, og har aldrig store mængder.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet var der ikke nogen synlige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Det er derfor vigtigt, at der tages hånd om evt. spild/uheld på udendørs arealer, for at forhindre jord og grundvandsforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden laver udelukkende bestillingsopgaver, hvorfor deres aktivitetsniveau kan være lidt svingende, hvilket blandt andet kan ses på variationen at forskellige affaldsmængder.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 9.1.H2. der er udlagt til let erhverv. Området er endvidere omfattet af lokalplan 2.06 (Hals Kommune), hvori området er udlagt til erhvervsformål.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har 2 udsugningsanlæg. Et til malekabine. Dette udsugningsanlæg bliver tilset efter behov og service 1 gang om året. Det andet udsugningsanlæg et til alt træarbejde. Dette anlæg er helt nyt og det hele kører automatisk og digitalt.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. Endvidere er der krav om, at der skal foretages analyser, hvis der skal flyttes jord fra ejendommen.
Bæredygtighed*	Virksomheden har allerede gjort meget for at optimere på driften og forbruget af el ved bl.a. at installere LED-belysning, optimere på strømforbrug for kompressor, vakuumpumper og udsugning/spånsug. Derudover forsøger virksomheden at genbruge og udnytte så meget som muligt.