



Rapport for miljøtilsyn hos SG AUTO, Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33446381
E-mail	steffan@sg-auto.dk	P. nr.	1016712066

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

På dette prioriteret tilsyn blev der kun ført tilsyn med luftforurening, med baggrund i de indskærper der var givet.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-04-2022	Aftale	Efterkommet	Det er aftalt, at der skal søges om tilladelse til permanent opstilling af udendørs containere. Det kunne konstateres på tilsyn d. 25. september 2024, at der er givet byggetilladelse til de tre containere og at disse er korrekt registreret i BBR.
11-04-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke anvendes udsugning ved punktlakering/grunding, svejsning eller slibning. Alle 3 aktiviteter sker i mindre omfang. Ved slibning anvendes støvsuger uden eksternt afkast. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 10 skal der etableres selvstændigt udsugningsanlæg med filter til autolakering. Se § 10 for nærmere oplysninger om krav til differerestrykmåler over filteret samt de specifikke krav til dimensionering af filter og højde til afkastet. Slibning skal ifølge §11, stk. 1 og 2 også have udsugningsanlæg med filter. Se § 11 for de specifikke filter- og højdekrav til afkastet. Svejsereg skal ifølge §11, stk. 3 udsuges via et afkast med en højde på mindst 1 meter over tag. Bagerst i det tilhørende tilsynsbrev er den præcise ordlyd i §§ 10 og 11 indsat. Her kan de tekniske krav, til hvad udsugningsanlæggene skal leve op til, læses. Kravet om udsugningsanlæg, filter og afkast herfra følger af aktiviteten, og der er således ikke en bagatelgrænse i autoværkstedsbekendtgørelsen, der giver mulighed for disse aktiviteter i mindre omfang uden udsugningsanlæg. Der er dog mulighed for at lave en sprøjtekabine til pletlakering. Det er nærmere beskrevet i § 10 stk. 6. Det skal indskræpes, at den manglende udsugning for autolakering, slibning og svejsning skal være etableret, og dokumentation herfor være fremsendt inden 31. december 2022. Alternativ kan virksomheden vælge at stoppe en eller flere af aktiviteterne på virksomheden, hvorved det tilhørende krav om udsugning bortfalder. Meddelelse herom skal ligeledes gives inden 31. december 2022.
11-04-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at oplaget af sprinklervæske og AdBlue flyttes indendørs eller ind i den ene container. Det kunne konstateres på tilsyn d. 25. september 2024, at sprinklervæske og AdBlue var placeret forsvarligt uden mulighed for forurening af omgivelserne.

Dato	Type	Status	Kommentar
25-09-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskærpes, at det manglende udsugningsanlæg med tilhørende afkast for slibning og svejsning, skal være etableret og dokumentation herfor være fremsendt til Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø senest d. 31. december 2024. Alternativt kan virksomheden vælge at stoppe en eller flere af aktiviteterne på virksomheden, hvorved det tilhørende krav om udsugning og filterrensning bortfalder. Meddelelse herom skal ligeledes gives til Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø senest d. 31. december 2024.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværksted hvor der foretages klargøring til syn, forsikringsskader, skade- og karosseriarbejde, air-conditionservice, bremsetest og alm. reparationsarbejde. Dette tilsyn blev foretaget som et prioriteret tilsyn og fokusområdet lå på indskærpelser/aftaler indgået på tidligere tilsyn.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8-16	-	-
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret udsugning til udstødningsgas + komfortventilation på værkstedet med tilhørende afkast 1 meter over tag. Ved seneste tilsyn tilbage i 2022 blev det indskærpet overfor virksomheden, at hvis der forekommer aktiviteter indenfor autolakering, svejsning og slibning skal disse aktiviteter være tilkoblet et godkendt udsugningsanlæg med tilhørende afkast. På indeværende tilsyn kunne det konstateres at autolakering ikke forekommer på virksomheden. På tilsynet kunne det dog konstateret, at der af og til forekommer svejseaktiviteter på værkstedet. Til dette benyttes et mindre mobilt anlæg med punktudsug, som ledes ud gennem døren i værkstedet. Denne opstilling er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §11 stk. 3 som lyder, at svejserøg skal udsuges via et afkast med en højde på mindst 1 meter over tag. Virksomheden forklarede ligeledes, at de fortog slibning en gang imellem. Til denne aktivitet benyttede virksomheden en vinkelsliber som var koblet på en støvsuger med afkast i siden. Slibning skal ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens §11, stk. 1 og 2 være tilknyttet et udsugningsanlæg med filter og luften skal afledes i afkast over tag. Se § 11 for de specifikke filter- og højdekrav til afkastet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet kunne det konstateres, at virksomheden havde fået installeret de nødvendige foranstaltninger, i forhold til begrænsningen af luftforurening. Til svejsning og slibning var der blevet installeret et punktudsug, hvor dertilhørende afkast er ført 1,5 meter over taget. Ved sandblæsningsmaskinen er der installeret et udsug, hvor afkast er ført over taget.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støj af betydning på de besigtigede arealer under tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Værkstedet har ikke gulvafløb.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer i form af forskellige olieprodukter, sprinklervæske, AdBlue og kølervæske, stod forsvarligt placeret ovenpå spildbakker i værksted samt i container med opsamlingskar.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens flydende farlige affald i form af olieprodukter og kølervæske, var forsvarligt placeret i container med indbygget opsamlingskar.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ligger i et område der er separatkloakeret. Ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke observeret jordforurening på de besigtigede arealer under tilsynet.
Generelle bemærkninger	Siden seneste tilsyn i 2022 havde virksomhedsejer, med accept fra Aalborg Kommune, etableret 1500 m2 fast belægning rundt omkring virksomheden som parkeringsareal.
Bæredygtighed*	Virksomheden oplyste, at de havde indgået en aftale med FTZ om at de kunne få leveret reservedele op til flere gange dagligt. Det betyder at virksomheden modtager råvarer og reservedele i mindre mængder end tidligere og dette har mindsket mængden af ressourcspild og opbevaring af kemikalier på virksomheden.