

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 03-12-2020 på ejendommen:

Knivsbækvej 11  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Fra virksomheden deltog | Tilsynet er udført administrativt.<br>Telefonisk samtale med ejer af ejendommen. |
|-------------------------|--|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen må ikke anvendes til opbevaring af gylle, før der er foretaget beholderkontrol af gyllebeholderen.

Indskærpelser givet ved tilsyn 22-11-2019 skal efterkommes:

- **1.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder skal hurtigst muligt og inden 15-01-2020 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
  - Hvis gyllebeholderen inden for tidsfristen i stedet tømmes for gylle/husdyrgødning, skal kommunen modtage "Erklæring om at beholder tages ud af drift" (udleveret ved tilsynet).
  - Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.
- **Pumperøret til gyllebeholderen skal repareres** inden 15-01-2020, så alt gylle føres til gyllebeholderen og **der skal etableres dykket indløb**. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9 stk. 2 og § 23.

- **Spjældet i gyllebeholderen skal fjernes**, så kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 stk. 2.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

|            |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| 22-11-2019 | Indskærpelse, miljø | Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol                             |
| 22-11-2019 | Indskærpelse, miljø | Der skal etableres dykket indløb på gyllebeholder og pumperør skal repareres. |
| 22-11-2019 | Indskærpelse, miljø | Spjæld mellem gyllebeholder og fortank skal fjernes/efterstøbes.              |
| 22-11-2019 | Indskærpelse, miljø | Markboring skal have fast overdækning.  |

# Tilsynsrapport

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart                        | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
|                                |                            |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Udegående                  | 35        | 12,07    | 0,00                                       | 268,94 |
| Heste, under 300 kg            | Udegående                  | 5         | 1,06     | 0,00                                       | 25,25  |
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr.   | Dybstrøelse (hele arealet) | 18        | 12,86    | 0,00                                       | 307,84 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.         | Dybstrøelse (hele arealet) | 4         | 1,08     | 0,00                                       | 12,85  |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.        | Spaltegulvbokse            | 25        | 11,90    | 182,00                                     | 0,00   |
| St.r. avlstyre over 440 kg     | Spaltegulvbokse            | 2         | 1,11     | 12,00                                      | 0,00   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Dyrehold     | Ifølge ejer er kvæget ved at blive udfaset: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ved tilsyn i 2019 var der ifølge CHR-register 21-11-2019: 31 køer, 49 kvier og 10 handyr.</li><li>- Dags dato er der ifølge CHR-register: 18 køer, 29 kvier og 2 handyr.</li></ul> |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type          | Bygge-dato | Kontrol-Dato / interval |    | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstyp e | Bemærkning  |
|---------------|------------|-------------------------|----|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Gyllebeholder | 01-01-1980 | 23-07-1999              | 10 | 375                     | 1.500                  |                   | <b>Gyllebeholderen må ikke anvendes til opbevaring af gylle, før der er foretaget beholderkontrol af gyllebeholderen.</b> |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 1.500m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol er sidst foretaget i 1999. <b>Gyllebeholderen må ikke anvendes til opbevaring af gylle, før der er foretaget beholderkontrol af gyllebeholderen.</b></li> <li>- Alternativt skal den tømmes og rengøres og derefter skal kommunen have tilsendt erklæring på, at gyllebeholderen er taget ud af drift.</li> </ul> <p>Gyllebeholder er ikke set i forbindelse med det administrative tilsyn</p> <p>Ved tilsyn i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Der er ikke etableret dykket indløb (pumperør ned under flydelag)</li> <li>- Pumperøret var utæt.</li> <li>- Pumperøret skal skiftes/reparereres og der skal etableres dykket indløb.</li> </ul> |

### Miljørisikovurdering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 22-11-2019 |
| A. Miljøledelse      | 5          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 1          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 5,00       |
| Vægtet konsekvens    | 1,66       |
| Vægtet score         | 3,33       |

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*