



Rapport for miljøtilsyn hos Q8 Service, Hobrovej 404, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.03.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98181822	CVR nr.	61082913
E-mail	q8036@q8.dk	P. nr.	1003139083

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-10-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne ikke fremvises kattegrus eller lignende til opsugning ved eventuelt spild. Det blev aftalt, at tankstationen anskaffer nyt kattegrus. Foto-dokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden.
21-10-2019	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at tankstationen begynder at frasortere plastaffald i særskilt fraktion. Det oplyses, hvem der fremover afhenter plastaffald.
21-10-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden anmodes om at fremsende en redegørelse for tidsplanen for montering af overfyldningsalarmer i tankene, der skal være placeret, så de kan registreres ved påfyldningsstudsene, jf. § 27 i den nye olietankbekendtgørelse.
21-10-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender oplysning om, hvorvidt gennemstrømningsmængden af benzin er større eller mindre end 3000 m ³ /år.
21-10-2019	Aftale	Andre forhold	Virksomheden anmodes om at fremsendes oplysninger / dokumentation, som ikke forelå ved tilsynet: Vedrørende dampretur, tanke, olie-/benzinudskillere, råvarer/forbrug, jf. endvidere tilsynsbrev.
25-03-2025	Aftale	Meddelt	Materiale, nævnt i varslingsbrevet, var ikke fremfundet til tilsynet – vedrørende dampretur, tanke/rørføringer, olieudskillere, forbrug. Der anmodes om, at det fremsendes til tilsynsmyndigheden.
25-03-2025	Aftale	Meddelt	Fremsendelse af dokumentation for udskiftede benzinstandere jf. dampreturbekendtgørelsens § 7. Fremsendelse af oplysning om automatisk overvågning jf. dampreturbekendtgørelsens § 5. Skiltning på standere jf. dampreturbekendtgørelsens § 6.
25-03-2025	Aftale	Meddelt	Vaskehal må kun være i drift kl. 7-22. Tidsstyring skal tilrettes, og dokumentation fremsendes.
25-03-2025	Aftale	Meddelt	Det henstilles, at der igen opsættes information/skiltning med oplysning om, at der kun må foretages forvask på den dertil indrettede plads.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er en bemandet servicestation med salg af benzin og diesel, flaskegas, kioskvarer m.m. Der er desuden vaskehal og pusleplads. Der er ikke værksted i forbindelse med servicestationen. Der er 8 ansatte medarbejdere, heraf to fuldtidsansatte. Virksomheden opvarmes ved fjernvarme. Åbningstiden på tankstationen (butikken) er kl. 6.00-23.00 på hverdage samt kl. 7.00–23.00 i weekender og helligdage. Vaskehal må kun være åben i tidsrummet 7.00 - 22.00 på grund af boliger indenfor 100 meter, jf. autoværkstedsbekendtgørelsen. Der er 20-25 m fra vaskehal og pusleplads til nærmeste bolig. Praktiske opgaver vedr. vaskehallen forestås af firmaet Istobal, herunder forsyning af vaskeprodukter. Tankstationen ligger ikke under permanente boliger eller arbejdspladsområder. I forbindelse med sidste tilsyn blev oplyst, at den årlige gennemstrømningsmængde af benzin er mindre end 3000 m³/år, som er relevant i forhold til kravene i dampreturbekendtgørelsen. Ved dette tilsyn blev oplyst, at der har været lidt faldende salg.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Før tilsynet i 2019 blev forpladsen blevet opgraderet, herunder etablering af ny tæt belægning ved udleveringsstanderne med afløb til nyt sandfang og olieudskiller. I 2022-2023 er tankstationen blevet separatkloakeret. I 2023 er der etableret AdBlue-tankanlæg med tilhørende stander 5/6. Siden sidste tilsyn er der fjernet en standerø for benzin/diesel. To af standerøerne har hhv. standerne 1, 2 og 3, 4, hvor hver af standerne har 2 stk. benzinpistoler og 2 stk. dieselpistoler samt en standerø med én dieselstander. Standerne er udskiftet i februar 2025. Jane Finnerup har været forretningschef på tankstationen i 3 år.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		6-23	7-23	7-23
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Dokumentation for gennemført egenkontrol af dampretur (min. 2 x årligt) kunne ikke fremvises ved tilsynet, og skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ved sidste tilsyn forestod Wennstrom Fuel System A/S (WFS) opgaven. Ved tilsynet blev oplyst, at benzinstanderne var udskiftet pr. 1. februar 2025 til nogle nyere (Standere 1/2 og 3/4). Jf. dampreturbekendtgørelsen skal eksisterende tankstationer efter større moderniseringer (= "en væsentlig ændring eller fornyelse af stationens brændstofs-system, navnlig standere, tanke og rørledninger") overholde kravene i § 4. Der anmodes derfor om, at der fremsendes følgende i forbindelse med fornyelsen af dampgenvindingsudstyret, jf. bekendtgørelsen § 7: 1) attestation fra fabrikanten i henhold til standard DS/EN 16321-1:2013, jf. § 4, stk. 1, og 2) angivelse af idriftsættelse, der er attesteret af montør. Hvis der er etableret automatisk overvågning af dampretursystemet, jf. § 5 i dampreturbekendtgørelsen, anmodes om, at det oplyses. Benzinstandere omfattet af § 4 i dampreturbekendtgørelsen (nye eller ved modernisering) skal være forsynet med skilt/mærkat som forbrugerinformation herom. Der mangler skiltning/mærkat med forbrugeroplysning om fase-II system til benzindampgenvinding, jf. dampreturbekendtgørelsens § 6.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Dokumentation for gennemført ekstern kontrol/inspektion af dampretursystemet på alle benzinstandere (min. hvert 2. år) kunne ikke fremvises ved tilsynet, og skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ved sidste tilsyn forestod Force den eksterne inspektion.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer
2	Pusleplads, måttebankning, støvsugning		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning
4	Ventilation		Udendørs, ingen støjdæmpning
5	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
6	Aircondition		Udendørs, ingen støjdæmpning
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar	
Støj		Ved tilsynet blev det konstateret, at vaskehallen er åben i tidsrummet kl. 6-22 på hverdage og kl. 7-22 i weekender. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2 må vaskehallen kun være i drift kl. 7-22, da der er boliger indenfor 100 meter. Der skal fremsendes dokumentation for, at tidsstyringen er tilrettet, så vaskehallen kun kan være i drift i tidsrummet kl. 7-22. Det blev oplyst, at poletter til støvsuger på puslepladsen kun sælges i vaskehallens åbningstid. På vestsiden af butikken er placeret en aircondition samt to kølekompressorer samt en ventilator. Vestsiden af butikken vender hen mod skel til nabobolig. Det er tidligere vurderet, at der ikke er unødigt støj fra anlæggene, hvilket heller ikke blev observeret ved tilsynet. Virksomheden skal dog være opmærksom på eventuelle gener fra støjkilderne på vestsiden af butikken.	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Salg af brændstof				Olieudskiller og sandfang
1	3	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer spildevand fra bilvask i vaskehal og på forvaskepladsen, afløb af overfladevand fra påfyldningsplads, ligesom der er afløb fra salgspladsen (kun afdryp mv., da pladsen er overdækket). Der er olieudskiller på alle 3 strøme. Virksomheden registrerer månedligt vandforbrug, elforbrug og antal bilvask, som fremsendes til hovedkontoret. Oplysningerne ligger centralt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev oplyst et vandforbrug på ca. 1000 m³ i perioden 1/1 2023 – 1/10 2023 og ca. 6100 stk. vaske i samme periode. Det svarer til et forbrug på ca. 165 liter pr. vask, hvilket lyder af meget. Derfor anmodes om nærmere opgørelser af vandforbrug og antal vaske for 2024. I forbindelse med separatkloakeringen er der indrettet en forvaskeplads med afløb til spildevandsledningen via 35 liter ristesandfang. Forvaskepladsen ligger ud mod Hobrovej i forbindelse med opmarchbane til vaskahal. Spand og børste hentes ved vaskehallen, hvor der er vand og automatisk sæbedosering. Det blev oplyst, at folk er gode til at foretage forvask på den dertil indrettede plads. Det henstilles, at der igen opsættes information/skiltning med oplysning om, at der kun må foretages forvask på den dertil indrettede plads.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden har foretaget separatkloakering på ejendommen. Overfladevand fra forvaskeplads, salgspladser (kun slagregn) og påfyldningsplads er koblet til spildevandsledning på ejendommen. Øvrigt overfladevand er koblet til regnvandsledning.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i kloakområde 0.2.51, der pt. er fælleskloakeret, men er ved at blive separatkloakeret (med udgangen af 2025).
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger ingen tilslutningstilladelse med vilkår for spildevand fra virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		200	
2	Salg af brændstof		6,0	1.020	
3	Påfyldningsplads til brændstof	Ukendt olieudskiller		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 olieudskillere på ejendommen: - spildevand fra vaskehallen - placeret ved rabatten mod Hobrovej (i nærheden af stander anlægget - nordlig ende af pladsen) (200/100). - overfladevand fra påfyldningspladsen - placeret ved rabatten mod Hobrovej (i nærheden af den sydlige indkørsel) (1000/100) - fra salgspladsen - placeret mellem salgspladsen og Hobrovej. Etableret i 2016 i forbindelse med renovering af forpladsen. Der er tale om en klasse-2-udskiller med kapacitet 6 l/s og opsamlingskapacitet 1020 liter. Desuden er der etableret et sandfang på 1200 liter. Der er alarm i udskilleren, og den er indstillet til at give alarm ved 70 % fyldning.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 12 skal benzin- og olieudskillere inspiceres og renses for eventuelt indhold mindst 1 x årligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev fremvist dokumentation for seneste tømning/kontrol af udskillerne tilkoblet salgspladser og påfyldningspladsen. Marius Pedersen A/S har kontrolleret og skimmet udskillerne den 22. oktober 2024. Desuden er alarmer kontrolleret/funktionsprøvet. Der kunne ikke fremvises dokumentation for seneste tømning af udskilleren tilkoblet vaskehallen. Det blev aftalt, at dokumentation fremsendes efterfølgende, herunder også dokumentation af årlig funktionsprøvning af alarmer i udskilleren.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Alle 3 udskillere er forsynet med alarm. Alarmerne i udskilleren fra vaskehallen er oplyst at være blevet etableret i forbindelse med renovering af forpladsen. Det er oplyst, at alarmerne er akustiske, og går til hovedkontoret og forretningschefen. Det er tidligere oplyst, at det indgår i tømningssaftalen, at der foretages funktionsprøvning af alarmerne. Alarmerne i udskillerne koblet til hhv. salgspladser og påfyldningsplads er kontrolleret 22. oktober 2024. Dokumentation blev fremvist. Dokumentation for funktionsprøvning af alarmerne i udskilleren koblet til vaskehallen skal eftersendes.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		1972	Benzin	20.000	Nedgravet	JA	
2		1972	Benzin	20.000	Nedgravet	JA	
3		1972	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	
4A		1986	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	
4B		1986	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab.år	Fab.nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1gf		356835	1986	Diesel	20.000	Nedgravet			
1gf		1723	1972	Benzin	10.000	Nedgravet			
1gf		1784	1972	Benzin	20.000	Nedgravet			
1gf		1783	1972	Benzin	20.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 stk. nedgravede brændstoftanke på ejendommen, heraf er den ene tank opdelt i 2 rum 1. Tank nr. 1784, 20 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Blyfri 95. 2. Tank nr. 1783, 20 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Blyfri 95 Extra. 3. Tank nr. 1723, 10 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Diesel Extra. 4A. Tank nr. 356835-1, 10 m³, årgang 1986, G-nr. 01003 - Diesel. 4B. Tank nr. 356835-2, 10 m³, årgang 1986, G-nr. 01003 - Diesel.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Alle tanke er enkeltvæggede. Ved tilsynet i 2019 blev det konstateret, at der var skiftet indhold i tank 3 - fra Dynamic (benzin) til diesel. Det er oplyst, at skot i tank 4 står åbent, så tanken fungerer som én tank. I forbindelse med opgradering af forpladsen er det oplyst, at der forekommer såvel enkeltvæggede som dobbeltvæggede rør - på tegningsmateriale (HOAL-B01, dateret 28/4 2016) indtegnet som hhv. "kantede" og "rundede" linjeføring. Alle påfyldningsrør fra påfyldningsplads til tanke er enkeltvæggede rør. Alle sugerør fra Tank 4 (Diesel) til salgspladserne er dobbeltvæggede rør med lækagekontrol. Sugerør fra Tank 3 (Diesel Extra) til de tilbageværende standere 1/2 og 3/4 er dobbeltvæggede rør med lækagekontrol. Alle sugerør fra benzintankene Tank 1 og Tank 2 er enkeltvæggede rør. Ifølge anmeldelse af 21. december 2001 om gennemførelse af miljøinitiativer, jf. benzinstationsbekendtgørelsen, så forefindes der ikke væskeførende rør af stål, der ikke er galvaniserede.
Olietanke, opstilling/placering	Olietankene er placeret/nedgravet i det sydvestlige hjørne af ejendommen.
Olietanke, registrering i BBR	Alle tanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er støbt betonbelægning på påfyldningspladsen. Belægningen blev inspiceret ved tilsynet - den fremstår pæn, uden synlige revner og med fint fald mod afløb.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	I forbindelse med opgradering af forpladsen er der etableret tæt belægning (beton) på salgspladserne og under udleveringsstanderne med kontrolleret afløb til en ny olieudskiller og sandfang. Ved tilsynet blev belægningen inspiceret. Den fremstår pæn, uden synlige revner og med fint fald mod afløb.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Efter sidste tilsyn modtog tilsynsmyndigheden dokumentation for tankinspektioner. Heraf fremgår: Tank 1: Inspektion udført 23. januar 2019 med bemærkningerne "2,5 mm tæringer på siderne over epoxy. Rest anoder 90 % - bør renoveres indenfor 5 år". Næste inspektion skal foretages senest 23. januar 2024. Tank 2: Inspektion udført 23. januar 2019 med bemærkningerne "Tæringer under pejling. Epoxy meget dårlig. Rest anoder 85 % - bør renoveres". Næste inspektion skal foretages senest 23. januar 2024. Tank 3: På baggrund af inspektion 24. januar 2019, hvor der blev konstateret kraftige tæringer, er tanken blevet renoveret. Ny inspektion blev foretaget 7. november 2019 efter, at tanken er renoveret med heldækkende epoxy. Næste inspektion skal foretages senest 7. november 2024.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tank 4A/4B: Inspektion 29. januar 2019 med bemærkningerne "Tanken har flade tæring i bundzone. Anoder ok". Næste inspektion skal foretages senest 29. januar 2029. Der er ikke krav i olietankbekendtgørelsen om tæthedsprøvning af anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Inspektionsrapporterne viser, at der er foretaget tæthedsprøvning af tanke og tilhørende rør for alle tanke på nær tank 4. Påfyldningsrør, der er tilknyttet anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal dog tæthedsprøves mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 42, stk. 9. Virksomheden anmodes om at fremsende de seneste inspektionsrapporter/tæthedsprøvninger vedrørende alle tankene samt dokumentation for tæthedsprøvning af påfyldningsrør.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Hovedkontoret foretager løbende beholdningskontrol, og at hovedkontoret står for at tjekke lækagealarmer. Der blev fremvist beholdningsregnskaber ved tilsynet. Der anmodes om, at beholdningsregnskaberne for tankene fremsendes for 2023 og 2024. Beholdningsregnskaber skal være opgjort pr. måned for hver tank. Jf. olietankbekendtgørelsens bilag 9 skal tætheden af dobbeltvæggede rør kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i mellemrummet mellem væggene. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsprøves mindst én gang årligt. Dokumentation for årlig funktionskontrol af automatisk lækageovervågning / alternativt månedlig manuel kontrol af dobbeltvæggede rør fremsendes til tilsynsmyndigheden.
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Påfyldningspladsen er placeret i den sydlige del af ejendommen. Pladsen er ikke overdækket.
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Der er 3 standerøer - heraf 2 med udlevering af både benzin og diesel. På den sidste standerø er der kun udlevering af diesel.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk			2025
Benzin				Godkendt olietank			2025
Diesel				Godkendt olietank			2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes fortsat vaskeprodukter fra Istobal.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares i et lokale bag butikken. Alle brugsbeholdere opbevares i en spildbakke. Der er ikke gulvafløb i lokalet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	300 meter sydøst for virksomheden er der et område med drikkevandsinteresser. Tankstationen er desuden beliggende knap 100 meter øst for et indvindingsopland.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 3.6.D1, men grænser umiddelbart op til kommuneplanområde 3.6.B3, der er udlagt til boligområde. Der foreligger ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres egenkontrol, men den foreligger ikke på tankstationen.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens bruttoliste over muligt forurenede grunde på baggrund af de aktiviteter, der har foregået eller foregår på ejendommen.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev oplyst, at der er gjort flere tiltag for bæredygtighed / klimatiltag, herunder: • Affaldssortering udvidet. • Kundetoilet monteret med "børnelås", så der ikke kan indstilles på varmereguleringen, eller at vinduet efterlades åbent. • Nyt energibesparende køleskab. • Har arbejdet med elforbrug i forbindelse med energikrisen. • Der er i september 2023 skiftet til LED-belysning i skærmtaget på salgspladsen.