

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-03-2019 på ejendommen:

Præstevej 1  
6980 Tim

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer af ejendommen
-------------------------	---

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring er ikke vedligeholdt efter gældende lovgivning.
- Flydelaget på 2.000 og 4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholdere er ikke dækkende. Se mere under tilsynspunkt "gyllebeholder 2".

#### Til information

- Idet der ikke har været dyrehold på ejendommen i mere end 3 år i streg, er der ikke længere tilladelse til at have erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen.
  - Hvis der i fremtiden igen ønskes erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen, skal dette først anmeldes og godkendes ved kommunen.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Det indskræpes, at **boringen senest den 5. april 2019 skal leve op til lovgivning** jvf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vandforsyning med senere ændringer)

## Håndhævelser

21-03-2019	Indskærpelse, Miljø	Boring skal repareres eller sløjfes af brøndborer.
------------	---------------------	--

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra staldanlægget.

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR-register 21-03-2019: svineproduktion er ophørt 23-02-2016. <ul style="list-style-type: none"><li>- Idet der ikke har været dyrehold på ejendommen i mere end 3 år i streg, er der ikke længere tilladelse til at have erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen.</li><li>- Hvis der i fremtiden igen ønskes erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen, skal dette først anmeldes og godkendes ved kommunen.</li></ul>
Fluebekæmpelse	Ingen dyrehold på ejendommen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak ikke set ved tilsynet.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Claus Bak	Grønbjergvej 24		2.000,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1991	05-11-2010	10	163	652	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-11-2010.
Gyllebeholder	01-01-2000	05-11-2010	10	225	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-11-2010.
Gyllebeholder	01-01-2004	05-11-2010	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-11-2010.
Gyllekanaler	02-01-2000			0	560		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 652 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li><li>- Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.</li><li>- Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.</li><li>- Logbog over flydelag: ikke set ved tilsynet.</li></ul>

Gyllebeholder 2	<p>Gyllebeholder på 2.000 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li> <li>- Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ingen flydelag i gyllebeholder. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ifølge ejer er der kørt fra tanken inden for den sidste uge.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Til information:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge miljøstyrelsens (Miljøministeriet) "logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse", skal <u>overdækningen være intakt senest 7 dage efter, at en mangelfuld overdækning er konstateret.</u></li> <li>- Under spørgsmålet: Hvor lang tid må en beholder være uden tæt overdækning? er svaret: <ul style="list-style-type: none"> <li>o I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning.</li> <li>o Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.</li> </ul> </li> <li>- Logbog over flydelag: ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	<p>Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li> <li>- Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ingen flydelag i gyllebeholder. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ifølge ejer er der kørt fra tanken inden for den sidste uge.</li> </ul> </li> <li>- Logbog over flydelag: ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Alarm på gyllebeholder	<p>Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grøften øst for 4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder vurderes ikke til at være vandførende året rundt, og derfor er der ikke krav om alarm i forhold til grøften.</li> </ul>
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholdere.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
28c	1181451			Tank (Produkt på væskeform)		1954	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank er ifølge ejer opgravet i forbindelse med byggeri, ca. år 2000. <ul style="list-style-type: none"><li>- For at fjerne olietank i BBR-register, der ifølge ejer er opgravet for mange år siden, kræver det ejers underskrift.</li><li>- Brug gerne bilag og send retur til erik.haahr@rksk.dk</li></ul>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Ingen erhvervsaffald fra ejendommen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1506): 48.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <p>Boring tilset i forbindelse med tilsynet, og det blev konstateret, at boringen ikke er vedligeholdt efter gældende lovgivning.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Det indskræpes, at <b>boringen senest den 5. april 2019 skal leve op til lovgivning</b> jvf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vandforsyning med senere ændringer)</p>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-03-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*