



LG Montage A/S
Lufthavnsvej 25
9400 Nørresundby

Sendt som mail: henrik@lgm.dk

10. juni 2016

Miljøtilsyn hos LG Montage A/S, Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby

Aalborg Kommune, Miljø har den 2. juni 2016 ført tilsyn hos LG Montage A/S, CVR-nr. 21835889.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Carsten Lie Nielsen/John Larsen og Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Søsler Lund.

Det henstilles, at virksomheden indsender de manglende oplysninger fra sidste miljøtilsyn – se afsnittet Udeståender fra sidste tilsyn. Oplysningerne indsendes senest den 15. juli 2016.

Virksomheden er omfattet af

- BEK nr. 1734 af 21/12/2015: Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen) <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176209> samt
- bestemmelserne vedrørende brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1417 af 02/12/2015, hvor virksomheden er omfattet af § 1.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, og der blev ført tilsyn med dele af virksomheden. Dette prioriterede tilsyn var målrettet affald, bl.a. opbevaring og håndtering af farligt affald samt den manglende indsendelse af oplysninger udbedt ved sidste miljøtilsyn, jf. brev af 30. oktober 2015.

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Virksomheden samler spraydåser i små affaldscontainere med låg. Affaldscontainerne bærer tydelig skiltning om, at de var til spraydåser. Der blev dog fundet en enkelt spraydåse i den udendørs spåncontainer. Virksomheden bør instruere medarbejderne i at sortere affaldet korrekt.
2. Den udendørs spåncontainer var tydelig utæt i bunden – der dryssede spåner ud af bunden af containeren. Det blev oplyst, at virksomheden ikke bruger køle-smøremiddel. Det blev ikke oplyst, om der kan være rustbeskyttelsesmiddel eller olier på overfladen af emnerne/affaldet. Det blev oplyst, at containeren tømmes med grab. Virksomheden bør anskaffe en ny container med tæt bund og med låg for at undgå ophobning af regnvand. Se også maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31, stk. 4 om udendørs opbevaring af

Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoe@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2011-58

Init.: SL/AMD
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

fræsespåner, affald fra klipning af pladematerialer og andet metalaffald der indeholder rustbeskyttende ole og/eller køle-smøremidler. I § 31, stk. 4 stilles bl.a. krav om, at afdryppet olie eller køle-smøremidler kan opsamles i egnet spildbakke og at oplagspladsen skal have tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke.

3. Oplagsplads indendørs for olieprodukter blev fremvist. Både råvarer og affald står på opsamlingsbakke, hvilket opfylder kravene.
4. Spand til opsamling af små-batterier blev også fremvist, hvilket opfylder kravene til frasortering. Det skal på den nye anmeldelse af farligt affald angives, hvem der transporterer hhv. modtager batterierne.
5. Det blev oplyst, at filter for svejserøg og hhv. slibestøv er forsynet med alarm, og at filtrene tømmes jævnlige. Der lå plastikposer flere steder med metalstøv, som var tømt ud fra filtrene. Virksomheden oplyste, at de ikke blev smidt i metalcontaineren, da poserne så ville gå i stykker og metalstøvet spredes. Der bliver ikke kikket til filterposerne, da man forlader sig på alarmen. Det blev ved tilsynet forklaret, at alarmen kun går på tilstopning af filter, og ikke indikerer, om filteret er revnet.

Iht. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 10 om svejserøgsfiltre og hhv. brænderbord skal rensningsgrad for filtre dokumenteres. Bemærk også § 11 og § 23.

I maskinværkstedsbekendtgørelsens § 34 stilles krav til driftsjournal for bl.a. vedligeholdelse af filtre, samt hvilke oplysninger driftsjournalen skal indeholde (bl.a. vedligeholdelse, udskiftning opdagelse af fejl, korrigerende handling og den månedlige kontrol).

Udeståender fra sidste tilsyn, se tilsynsnotat af 30.10.2015:

Følgende oplysninger blev udbedt senest den 1. december 2015, men der er ikke indsendt oplysninger:

- Oplysning om luftmængder, dimensioner på afkast og rensningsgrad for filtre på både svejserøgsafkast og brænderbord. Jf. § 8. Afkast fra brænderbord er ikke ført over tag.
Oplysningerne skal, efter ikrafttræden af maskinværkstedsbekendtgørelsen, dokumentere, om §§ 10, 11 og 23 er overholdt. Afkastet fra brænderbord kan forventes forlangt ændret.
- Oplysning om, hvilket produkt der anvendes i rensebar samt sikkerhedsdata-blad for produktet.
- Oplysninger om mængden af de forskellige fraktioner af affald samt oplysning om transportører og modtageanlæg.
- Ny anmeldelse af farligt affald, hvor også spraydåser, motorrens, batterier, lysstofrør mm. fremgår.
- Kopi af journal over service og filterskift på de to udsugningsanlæg.
Oplysningerne skal, efter ikrafttræden af maskinværkstedsbekendtgørelsen, dokumentere, om § 34 er overholdt.

Offentliggørelse

Aalborg Kommune, Miljø skal offentliggøre dette tilsynsbrev. Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Virksomhedens eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden den 24. juni 2016. Hvis der ikke kommer bemærkninger, vil dette tilsynsbrev være endeligt.

Offentliggørelsen sker på DMA-portalen: <https://dma.mst.dk/>

Bemærkninger i øvrigt

Området, hvori virksomheden er beliggende, er fællesprivat separatkloakeret, dvs. regnvand/overfladevand ledes til grøft/å.

Det betyder, at det er særdeles vigtigt, at evt. spild udendørs opsamles, om nødvendigt opdæmmes der omkring kloak, således at opsamling kan finde sted og at evt. spild ikke løber til grøft/å sammen med regnvand.

Risikovurdering

Aalborg Kommune, Miljø har miljørisikovurderet virksomheden jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf. Det vurderes med en score på 1, 3 eller 5. Kriterierne for beregning af miljørisikoscoren er:

Sandsynlighed

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

Konsekvens

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Sårbarhed

Score 1 gives ved lav, score 3 ved middel og score 5 ved høj miljørisiko/ sandsynlighed for miljøhændelse.

Aalborg Kommune, Miljø har vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 4,67. Tilsynsfrekvensen er 1 – 3 år. Det betyder, at der som minimum udføres miljøtilsyn én gang inden for denne periode. Hvis virksomheden har en høj score i forhold til de øvrige virksomheder, vil der blive ført hyppigere miljøtilsyn. Den endelige tilsynsfrekvens for virksomheden er endnu ikke fastlagt.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt uden for virksomheden.

Aalborg Kommune vil opkræve 311,80 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsynet. Indtil dato er der brugt 10,5 timer i forbindelse med tilsynet. Timetallet kan stige, hvis der er behov for opfølgning eller andet i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2016.

Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, kan sagsbehandleren altid kontaktes.

Venlig hilsen

Søsser Lund
Civilingeniør

9931 2416
soesser.lund@aalborg.dk