

Jørgen Jensen
oestergaard-maskinstation@hotmail.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. juli 2019

Miljøtilsyn med Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 11. juli 2019 tilsyn med miljøforholdene på Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30, alle 9870 Sindal.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2019-03067

Sagsbehandler: JAST

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Beholderkontrol

Gyllebeholdere på Albækvej 15 & 42 har ikke overholdt frekvensen for beholderkontrol og er derfor ikke i anvendelse.

Såfremt det ønskes, at gyllebeholdere skal i anvendelse igen, kan det først ske, når der er udført beholderkontrol

- Sløjfning af olietanke

Ved gennemgang af BBR kan følgende konstateres:

På Skudsigvej 30 er der registreret overjordisk tank fra 1984 og nedgravet tank fra 1986.

På Albækvej 15 er der registreret overjordisk tank til dieselolie fra 2006

På Albækvej 43 er der registreret overjordiske tanke til fyringsolie fra henholdsvis 1970 og 1989.

Jf. gældende olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, § 45, stk. 2 skal overjordiske ståltanke under 6000 l sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det betyder, tank fra 1984 på Skudsigvej 30 skal sløjfes og tanke fra 1970 og 1989 på Albækvej 43 skal ligeledes sløjfes.

Du skal sende oplysninger til min kollega, Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 70

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 11. juli 2019

Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30,
alle 9870 Sindal

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Jørgen Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| Kapitel 5 godkendelse | |
| Lokaliseringsgodkendelse | |
| Bedriftstype | |
| Dyreenheder i alt | 7,14 |

| | |
|---------|---------------------------|
| Ejer | Jørgen Jensen |
| Adresse | Albækvej 115, 9870 Sindal |

| | | | |
|---------|---|---------|----------|
| Telefon | | Mobil | 30989790 |
| E-mail | oestergaard- maskinstation@hotmail.com | CVR nr. | 65849410 |
| Fax | | P. nr. | |

Animalsk produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 15 | 7,14 | 0,00 | 140,76 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Dyrehold | Ingen dyr på Skudsigvej 30 pt. 6 kvier og 1 handyr på Albækvej 15, som tilhører lejer, Joachim Møller Yde Larsen. 15 kvier på Albækvej 43 |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ingen af ejendommene er omfattet af miljøgodkendelse |

Opbevaringsanlæg

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Ajlebeholder | 01-01-1800 | | 0 | 35 | | gammel ajlebeholder. |
| Gyllebeholder | 01-01-1989 | | 82 | 335 | | Perstrup-beholder.Næste kontrol: 2009. Beholder er dd. taget ud af kontrollen (21. jan. 2008 |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 16,52

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 46,72

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Gyllebeholder | Gyllebeholdere på Albækvej 15 & 43 har ikke overholdt frekvensen for 10-års beholderkontrol og der for er de heller ikke i anvendelse. Ejer påtænker, at gennemføre beholderkontrol på begge holdere.Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. Beholder opå Albæk er placeret mindre end 100 m til sø, men søen ligger højere i niveau end gyllebeholderen |
| Markmød./kompoststak | Pt. var der ingen markstakke på de tre ejendomme |
| Ensilageoplag | Ensilageoplag forefindes på Albækvej 115 |
| Møddingsplads | Ingen møddingsplads er i anvendelse på de tre ejendomme. Dyrene går på dybstrøelse, som anvendes på egen arealer. Dybstrøelsen køres enten direkte på mark eller køres i markstak på en af de tre ejendomme. |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Ejar har ingen leveringsaftaler pt, eftersom gyllebeholdere ikke har gennemgået beholderkontrol. På sigt, når beholderkontrol er gennemført, vil ejer gerne modtage gylle. |

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|---|
| Opb. sprøjtemidler | Sprøjtemidler og kemikalier opbevares på Albækvej 115 |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Alle tre ejendomme har nedsivningsanlæg |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Tanke | Skudsigvej 30: overjordisk tank fra 1984 som skal sløjfes. Nedgravet tank fra 1986, som først skal sløjfes i 2026. Albækvej 15: overjordisk tank til dieselolie fra 2006 Albækvej 43: overjordisk tank til fyringsolie fra 1989, som skal sløjfes i 2019 |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | Alt farligt affald fra de tre ejendomme opbevares på Albækvej 115 |
| Affald, generelt | Affald fra de tre ejendommen afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads. Alternativ samles oplag på Albækvej 115 |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Beskyttet natur | Ejer er i dialog med Naturafdelingen omkring §3-arealer |
| Drikkevandsforsyning | Albækvej 43 er tilkoblet Lendum Vandværk, mens Skudsigvej 30 og Albækvej 15 har egne boringer. Ejer er gjort bekendt med vandkvaliteten af disse boringer og for Albækvej 15 er der overskridelse af kravværdierne. Ejer er bekendt med dette og årsag hertil. Årsag udbedres og ny analyse vil blive rekvireret |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboringer på de tre ejendomme |
| Ikke oplyst | Ejers hovedejendom er beliggende Albækvej 115 i Hjørring Kommune. |