

## Tilsynsrapport

|                       |                                    |      |            |
|-----------------------|------------------------------------|------|------------|
| Adresse               | Gammel Lyngdrupvej 9, 9310 Vodskov |      |            |
| CVR-nummer            | 42256331                           |      |            |
| Miljørisikoscore      | 3,94                               | Dato | 10-10-2024 |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - varslet       |      |            |

### Håndhævelser

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndhævelse Dato | 10-10-2024                                                                                               |
| Håndhævelsetype  | Indskærpelse                                                                                             |
| Status:          | Meddelt                                                                                                  |
| Efterkommet Dato |                                                                                                          |
| Bemærkning       | Vaskevand indeholdende møg fra kyllingerne skal føres til opsamlingsbeholder og må ikke ligge på jorden. |
| Håndhævelse Dato | 10-10-2024                                                                                               |
| Håndhævelsetype  | Aftale                                                                                                   |
| Status:          | Meddelt                                                                                                  |
| Efterkommet Dato |                                                                                                          |
| Bemærkning       | Indløbet på gyllebeholderen er lidt for kort og skal være dykket under gylleniveau                       |
| Håndhævelse Dato | 10-10-2024                                                                                               |
| Håndhævelsetype  | Aftale                                                                                                   |
| Status:          | Efterkommet                                                                                              |
| Efterkommet Dato | 04-11-2024                                                                                               |
| Bemærkning       | En mere udførlig beredskabsplan skal sættes op                                                           |

### Basisoplysninger

| Opbevaringsanlæg - beholder |            |             |            |              |             |            |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Beholdertype (Navn)         | Byggedato  | Kontroldato | Areal (m²) | Volumen (m³) | Overdækning | Bemærkning |
| Ajlebeholder                | 01-01-1900 | 11-02-2019  | 0          | 85           |             |            |
| Fortank t. gyllebeh.        | 02-01-1900 |             | 0          | 15           |             |            |
| Gyllebeholder               | 01-06-1987 | 11-02-2019  | 0          | 1825         |             |            |
| Gyllekanaler                | 01-01-1800 |             | 0          | 225          |             |            |

## Tilsynskommentarer

---

|                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                       | Intet at bemærke                                                                                                                                                                                                          |
| Hyppig udslusning svinestalde, dok.      | Der udsluses gylle en gang om ugen. Der er indsendt logbog for gylleudslusning. Logbogen føres elektronisk vha. app.                                                                                                      |
| Opbevaringskapacitet fast møg            | Møgget fra kyllingerne kommes i gyllebeholderen.                                                                                                                                                                          |
| Møddingsplads, øvrige                    | Ingen møddingsplads.                                                                                                                                                                                                      |
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | Der var nogle revner i samlingerne på gyllebeholderen. Der skal holdes øje med at disse ikke udvikler sig.                                                                                                                |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Flydelag ok. Logbog tilsendt efter tilsynet. Denne er ok.                                                                                                                                                                 |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der var indløb på beholderen, og det var i fin stand, dog var det lidt for kort, så det var ikke dykket. Det er aftalt at røret forlænges så det bliver dykket.                                                           |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Ikke et krav                                                                                                                                                                                                              |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Ifølge indsendt materiale er der som udgangspunkt 8 måneders opbevaringskapacitet efter tankene tømmes i august. De råder over en del ekstra opbevaringskapacitet på øvrige ejendomme som benyttes ved behov.             |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Beholderen er kontrolleret i 2019 og skal kontrolleres igen senest 2029.                                                                                                                                                  |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Udbringer ikke selv. Det gør Diget A/S maskinstation, det er oplyst at dette er ved nedfældning. Faktura er indsendt til kommunen. På fakturaen står der PG 28 8m, hvilket betyder, at der anvendes nedfælder.            |
| Antal markstakke*                        | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                             |
| Antal:                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         |
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler  | Ingen sprøjtemidler på bedriften.                                                                                                                                                                                         |
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Affald afhentes af Stena recycling. Der er inden spildolie på bedriften, da det ordnes på værksted.                                                                                                                       |
| Håndtering af klinisk risikoaffald       | Kanyler opbevares i kanyleboks. Affaldet samles på Aslundvej 126, hvor det afhentes i forbindelse med ordning med Modetagestation Vendsyssel/Stena Recycling A/S og AVV. Faktura for afhentning er indsendt til kommunen. |
| Affald, sortering                        | Der arbejdes på at implementere bedre affaldssorteringsløsninger på ejendommen. Det er drøftet at dette evt også kan ære et miljøledelsesmål.                                                                             |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*   | Ja ved jorden hvorpå der er vaskevand fra kyllingerne indeholdende husdyrgødning.                                                                                                                                         |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse             | Der opleves ikke problemer med fluer eller skadedyr. Der blev heller ikke observeret nogle ved tilsynet. Der er aftale med Scankill.                                                                                      |
| Olietanke                                | Der er en olietank på ejendommen. Denne er registreret i BBR og er fra 1998.                                                                                                                                              |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse    | Ingen miljøtilladelse.                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øvrige bemærkninger                       | Ved tilsynet blev der observeret en grøn pøl indeholdende husdyrgødning, fra vask af kyllingestalden, på jorden ved et befæstet areal (se foto). Det indskræpes at vand indeholdende husdyrgødning skal føres til opsamlingsbeholder for husdyrgødning. Den forurenede pøl skal suges op og den forurenede jord skal fjernes. Der skal desuden findes en løsning på at vandet for fremtiden går til en opsamlingsbeholder.                                                                                                                                                                                      |
| Miljøledelse (å)                          | I forbindelse med Stribens øvrige ejendomme er der lavet miljøledelse omhandlende energiforbruget. Vi drøftede, at husdyrbruget bør notere strømforbruget ved året start og årets slutning, så det er muligt at evaluere på tiltag og indsatser - også selvom der på trods af tiltag alligevel kan være sket en stigning i f.eks. strømforbruget på grund af andre driftsmæssige årsager. Husdyrbruget bør ligeledes dokumentere de indsatser og tiltag, der laves i løbet af det pågældende år. Miljøledelse er også lavet for Gammel Lyngdrupvej 9. Da ejendommen ikke er et IE brug er det dog ikke et krav. |
| Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å) | I forbindelse med Stribens øvrige ejendomme er der lavet logbog for kontrol reparation og vedligehold på ejendommen. Logbogen skal føres løbende og der skal flere oplysninger i logbogen. Dette er dog ikke et krav for Gammel Lyngdrupvej 9 da det ikke er et IE brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Foder, indhold protein og fosfor (å)      | Foderrecepter indsendt. Af indsendt foderrecept fra 2024 fremgår tilsætning af fytase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beredskabsplan (t)                        | Der hænger en liste med telefonnumre i tilfælde af ulykker på dørene. Efter tilsynet er en udførlig beredskabsplan blevet tilsendt kommunen. Det er aftalt at denne skal hænges op hvor den er let tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og øvrige der færdes på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Energieffektiv belysning (t)              | Belysningen skiftes løbende til LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biogasegnede husdyrbrug*                  | Leverer til biogas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klima- og bæredygtighedstiltag*           | Der var fokus på snak om IE-særregler for de øvrige ejendomme, heriblandt miljøledelse. Mange af tiltagene er også gældende for Gammel Lyngdrupvej 9. Virksomheden har udarbejdet ESG-rapport, som er tilsendt kommunen. Af denne fremgår iværksatte miljømæssige tiltag, herunder minimering af strømforbrug ved udskiftning af belysning til LED samt timer på belysningen. Der er energibesparende ventilatorer. Desuden omlægning til pløjefri dyrkning for at opnå CO2-reduktion.                                                                                                                          |

## Billeder

---



## Gyllebeholder, tilstand og bevoksning



Gyllebeholder, dykket indløb





## Øvrige bemærkninger

