



**Varde
Kommune**

Varde Antirust Center ApS
Tømmervej 11B
6800 Varde
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

Forbud mod fortsat drift – Varde Antirust Center – Tømmervej 11b, 6800 Varde.

11. marts 2025

Teknik og Miljø, Varde Kommune, har d. 26. februar 2025, ved Mads Enrico Burgdorff og Jonas Berggreen Tjørnelund, udført varslet miljøtilsyn hos Varde Antirust Center ApS på adressen Tømmervej 11b, 6800 Varde.

**Jonas Berggreen
Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

Ved tilsynet blev der konstateret overtrædelser af kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen, som er i et sådant omfang, at det vurderes at virksomheden ikke kan fortsætte driften på en miljømæssig ansvarlig måde.

Journalnr.: 8986623
Sagsnr.: GEO-2025-01117

Observeret på tilsyn d. 26. februar 2025

På tilsynet oplyste ejer, Slawomir Krzysztof Wyszynski, at han for nyligt har overtaget virksomheden. Ejer fortalte, at der ikke var drift på virksomheden, da han var i gang med en større oprydning inden driften igen kunne sættes i gang med undervognsbehandling af biler.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der holdt en nyligt undervognsbehandlet bil i værkstedet.

Ejer blev ved tilsynet bedt redegøre for udsugningen af olietågeaerosoler jf. autoværkstedsbekendtgørelsen § 10, stk. 4. Ejer oplyste, at udsugningsanlægget ikke kunne tændes, og at han ikke vidste hvordan det fungerede. Udsugningsanlægget var flere steder tæret igennem, og bar præg af kraftig mislighold.

Inden biler bliver undervognsbehandlet, bliver de vasket med en højtryksrenser. Afløb til sandfang og herefter olieudskiller var helt stoppede til af undervognsbehandlingsmiddel, og bar præg af kraftig mislighold. AFLD oplyser desuden, at de ikke tømmer sandfanget, og at der ikke er olie i olieudskilleren, hvilket kan skyldes det tilstoppede system. Derudover afledes overfladevand via dykpumpe ind til sandfanget.

Kemikalier, såsom mercasol til undervognsbehandling opbevares indendørs i tønder stakket op i højden tæt på afløb til kloak og helt op af portene.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Farligt affald opbevares udendørs, herunder et styk gennemtæret bilbatteri, samt mange andre elektriske apparater og gamle olietønder. Der er konstateret en mulig jordforurening ud for porten mod nordøst, som undersøges af Varde Kommunes jord- og grundvandsafdeling.

Det ulovlige forhold

Varde Kommune vurderer, at de ulovlige forhold er følgende:

- § 10 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at *"autolakering¹ skal foregå indendørs i rum eller sprøjtekabiner, hvorfra der er etableret udsugningsanlæg"*
- § 10, stk. 4 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at *"Ved undervognsbehandling skal olietåge frafiltreres. Restkoncentrationen af olie efter filtrering må ikke overstige 1 mg/m³ (0oC, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi."*
- § 10, stk. 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at *"Filtre skal vedligeholdes og fornyes, således at de i stk. 3 og 4 nævnte krav altid er overholdt, og i øvrigt som anvist af leverandøren."*
- § 12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at *"Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området"*
- § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at *"Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."*
- § 18.3 i Varde Kommune erhvervsaffaldsregulativ af 1. marts 2023 vedr. tømning af sandfang. Virksomheden får ikke sandfanget tømt, og har ingen dispensation til dette. Sandfanget fremstod snavset og tilstoppet.

Afgørelse om forbud mod fortsat drift

Varde Kommune meddeler hermed forbud mod fortsat jf. § 69, pkt.1 i miljøbeskyttelsesloven mod fortsat drift af virksomheden, da det vurderes, at virksomheden ikke kan drives under de nuværende forhold uden skade på miljøet.

Partshøring

Varslingen om forbud mod fortsat drift har været i partshøring hos virksomheden i 7 dage i perioden 3. marts 2025 – 10. marts 2025.

Virksomheden er ikke fremkommet med høringssvar inden udløbet af fristen d. 10. marts 2025.

¹ Undervognsbehandling defineres som autolakering i bekendtgørelsen

Klagevejledning

Jf. § 69, stk. 3 kan afgørelser efter § 69, stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Bilag

- Stamkort for virksomheden efter tilsynet d. 26. februar 2025

Med venlig hilsen

Jonas Berggreen
Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk





STAMKORT

Virksomheden Navn og adresse	Varde Antirust Center Tømrervej 11b, 6800 Varde		
Kontakt Navn, e-mail og direkte tlf.nr.	Navn: Slawomir Krzysztof Wyszulek E-mail: slawek5006@wp.pl Tlf. Nr. 52 65 81 75		
CVR-nr.:	35513442		
Virksomhedens og ejendommens ejer	Virksomhed: Slawomir Krzysztof Wyszulek Ejendommejer: B.J. Ejendomme ApS (Bjarne Jørgensen) og Varde Antirust Center ApS		
	X	Brugerbetalingsbekendtgørelsen	
	X	Autoværkstedsbekendtgørelsen	
Gældende godkendelser og tilladelser			
Sidste miljøtilsyn Dato og sagsbehandler	Basistilsyn udført d. 26. februar 2025 af Mads Enrico Burgdorff og Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune.		
Sårbarhed §3, Natura 2000, naboer m.m.	440 meter til nærmeste § 3 beskyttede sø.		
Miljøriskoscore	A - Miljøledelse m.m.		5
	B - Regelefterlevelse		5
	C - Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		5
	D - Emissioner		3
	E - Sårbarhed (placering)		3
	Resultat af miljøscoring		4,33
	Dato for score		26. februar 2025
Tilsynsfrekvens	Basistilsyn mindst hvert 6. år.		
Miljøledelse? ISO 14001, EMAS	Nej		
GO-sagsnummer	GEO-2025-01117		

Indretning og drift Beskrivelse af lokaler, størrelser m.m.	Virksomheden undervogsbehandler biler og bygningen blev bygget i 1982, hvor Jens Bondesen først overtog bygningen fra sin onkel i 1987. Etableret i 1980 jf. stamkortet fra basistilsynet den 08-10-2013. Ifølge datacvr.virk.dk startede virksomheden den 01-10-1987 og ophørte den 30-03-2016. Herefter har Slawomir overtaget virksomheden d. 1. maj 2024 i cvr. Ved tilsynet fortalte ejer, Slawomir, at der ikke var drift på virksomheden, og at han var ved at rydde op. Vi spurgte Slawomir til, hvordan udsugningen og afledningen af vand fungerede. Ejer fortalte, at udsugningen ikke kunne tændes da den var i stykker, og at han ikke kendte noget til afledningen af vand. Vi spurgte ejer til, hvordan man foretog undervogsbehandling, og det vidste han ikke. Han vidste ikke hvordan man brugte sprøjten med undervogsbehandlingsmiddel. Vi spurgte hvorvidt man vaskede bilerne inden man undervogsbehandlede dem, det bekræftede ejer at det var proceduren. Ved tilsynet stod der en rød Honda Jazz med nummerpladsen BZ 56 114. Ejer forklarede, at det var en bil han havde købt som skulle laves lidt. Vi spurgte om det var en kundebil til undervogsbehandling, hvilket blev nægtet. Der blev lyst og lugtet op under bilkasserne ved bilen, hvor det kunne ses at den var undervognbehandlet og stillet til tørring.
	
	Varde Kommune vurderer ikke, at virksomheden kan overholde kravene til udsugning og afledning af spildevand i autoværkstedsbekendtgørelsen. Varde Kommune har varslet virksomheden om forbud efter § 69, stk. 3 mod fortsat drift af virksomheden.
	Antal ansatte 1
	Arbejdstid Ikke gennemgået.
	Etableret 1982
	Areal

Luftafkast	Proces/aktivitet	Højde over tag/terræn	Luftmængde	Filtertyper
Bemærkninger	Ingen luftafkast/udsugning på virksomheden virker. På tilsynet blev ejer bedt tænde udsugningen, hvilket han ikke kunne gøre. Generelt var udsugningen meget misvedligeholdet og mange steder fuldstændig rustet igennem. Portene ind til hallen er desuden i stykker i begge ende, så der kan slippe luft og aerosoler ud af disse.			



Lugt	
Bemærkninger	Ingen bemærkninger.

Støj	Støjkilde Kompressor	Placering/afstand Under halvtag mod syd
	Udsugning	
Bemærkninger		

Olie og kemikalier	Type Mercasol, petroleum, sæber	Opbevaring Står klos op af afløb til sandfang og olieudskiller, samt tæt op af porten og er stakket op i højden	Bemærkninger

Bemærkninger



Olietanke	Indhold	Volumen	År	G-nr.	Tanknr.	Placering

Bemærkninger Ingen olietanke observeret på virksomheden.

Jordforurening	Kortlægning efter jordforureningsloven	Observeret på tilsyn
	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).	Der blev ved tilsynet observeret noget olieforureningslignende ude foran porten mod gården. Det lignede, at nogle biler havde stået udendørs og dryppet af efter undervognsbehandling. Der er sendt besked til Marius, jordforureningsmedarbejder, om observationen d. 26. februar 2025 til yderligere undersøgelse.

Spildevand	Mængde	Indholdsstoffer	Bemærkning
Proces			
Kølevand/kondens			
Gulvafløb			
Vaskeplads			

Bemærkninger

Ved undervognsbehandling vaskes bilerne først med højtryksrenser, hvorefter undervognsbehandlingen finder sted. Herefter afdrypper bilerne mens de tørrer.

Virksomhedens gulvrister, hvorunder sandfanget formentlig ligger, var fuldstændig indsmurte i undervognbehandlingsmiddel, så meget af vand ikke kan trænge ned igennem. På tilsynet blev der brugt en spatel til at skrabe 4-5 cm undervognbehandlingsmiddel op af risten. Der lå desuden blankt vand ovenpå risten, da det ikke kan komme ned igennem afløbet.



Virksomheden pumper overfaldevand via en dykpumpe ind til spildevandssystemet inde i hallen. Dette er ulovligt, og skal stoppes straks.



Udskilleranlæg	Type	Volumen	Sandfang	Tømning
Olieudskiller				
Fedtudskiller				
Bemærkninger	Jf. samtale med AFLD d. 26. februar 2025, så tjekker de olieudskilleren 1 gang årligt. De tjekker den næste gang i marts 2025. Virksomheden har oplyst til AFLD, at der ikke er drift længere. AFLD oplyste desuden, at de ikke tømmer sandfanget på virksomheden. Jf. Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald, så skal man have dispensation til selv at foretage dette, hvilket virksomheden ikke har. Sandfangene bar præg af, at være fuldstændig stoppede til. Varde Kommune har bedt AFLD tømme sandfangene. Se kloakplan i sagen. De to riste mod nordøst er sandfang. Ved tilsynet kunne det konstateres, at afløbene formentlig er helt eller delvist stoppede.			

Relevante vilkår i miljøgodkendelsen	Bemærkninger

Egenkontrol	Der blev ikke fremvist noget dokumentation, da virksomheden jf. ejer ikke er i drift.
-------------	---

Ændringer siden sidste tilsyn	Tilsynsdato	Ændringer

Opfølgning på sidste miljøtilsyn	Der er fjernet skrotbiler og en stor container med blandet affald siden seneste tilsyn i 2024.
----------------------------------	--

Styrket affaldstilsyn

Affald	Type	Opbevaring	Bortskaffelse	Mængde
Affaldstyper markeret med fed er farligt affald				
Tilmeldt genbrugspladsordning		Nej		
Bemærkninger		På virksomheden var der oplagt af diverse affald udendørs, herunder mange elektriske apparater såsom varmeblæsere, cd afspiller, gammel havetraktor, en højtryksrenser, radiatorer, gamle olietønder fra undervognsbehandling og et gammelt bilbatteri der var helt ødelagt. Farligt affald må ikke opbevares udendørs. Affaldet skal sorteres og bortskaffes til godkendt affaldsmodtager.		
				