




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1601
Ref. PEMJE/LIRUD
Dato: 27. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DOT A/S Vildbjerg
Virksomhedens adresse	Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg
CVR nummer	26704863
Virksomhedstype	2.3c Forarbejdn af jernmetal > 2 t/time-m. beskytt.lag
Tidspunkt for tilsynet	01. juli 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	15. juni 2026
Deltagere fra virksomheden	Lene Gavnholt, QHSE Manager Katrine Wisgaard, EHS Manager Christian Winther, Produktionschef
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller og Linette Ruder
Tilsynet omfattede	Rundgang på hele virksomheden
Materiale udleveret	-



Dagsorden for tilsynet

Kl.	Emne	ansvarlig
09:00 – 09:30	Møde opstart og status siden sidst	DOT Vildbjerg
09:30 – 11:00	Fysisk tilsyn med fokus på procesgennemgang, herunder · Klargøring og afrensning · Overfladebehandling · Affaldsoplag · Indendørs / udendørs arealer · Overfladevand	DOT
11:00 – 12:15	Gennemgang af miljøgodkendelsen, foretaget i relation til, at revurdering af miljøgodkendelsen jævnfør BREF FMP er i gang. Status vedr. BTR	DOT / MST
12:15 – 12:30	Opsamling og evaluering	Alle

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og nærværende tilsyn gav ikke anledning til håndhævelser

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Emission, affald, m.m.	Virksomheden indsender årligt de krævede oplysninger om egenkontrol mm. jævnfør miljøgodkendelsen. Miljøstyrelsen har generelt ikke fundet overskridelser af egenkontrolvilkår eller mangler i indberetningen.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser

- 18. 02.2009. Revurdering og miljøgodkendelse af Herning Varmforzinkning, Vildbjerg Afd.
- 18.12.2012. Tillæg til miljøgodkendelse af slyngrensning, blæserensning og metallisering.
- 17.04.2013. Tillæg til miljøgodkendelse af askebehandlingsanlæg for udvinding af zink af zinkaske.
- 03.06.2019. Udskiftning af saltsyretank nr. 3 tages til efterretning

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Tilsynet blev indledt med en kort snak om status, herunder en større organisationsændring i MST, som bl.a. betyder at de tilsynsførende ikke længere har noget med revurdering af miljøgodkendelsen at gøre og derfor heller ikke kan oplyse om status på det igangværende arbejde i forhold til FMP-BREF'en.

Indretning og drift

I syrehallen hvor afrensning af produkter foregår, kunne det konstateres, at udluftningen fra hallen var blevet forbedret, da det langt mindre end tidligere kunne registreres, at der var afdampning fra syrekarrene.

Det blev endvidere diskuteret, at syrekarrene bliver inspiceret som en del af den systematiske vedligeholdelse der foregår på virksomheden, hvormed kartæthed samt korrosion af andre procesdele indgår som faste elementer i den systematiske kontrol med alle anlægsdele.

DOT har en proces med systematisk fejning og rengøring af arealer løbende og sikrer på den måde en minimering af spredningen.

Regelmæssige rutiner, eftersyn og skift af miljøbeskyttende elementer, er alle oprettet i DOTs eget ledelsessystem, DLS, hvorved den ansvarlige medarbejder får en notifikation, når forholdet skal gennemføres, og efterfølgende godkender medarbejderen, at det er sket. Uheld og afvigelser registreres endvidere i DLS.

Besigtigelsen af såvel indendørs som udendørs arealer gav indtryk af en virksomhed med flow orienteret procesdrift, hvor der kun forekommer små oplag af ufærdige produkter og kun mindre mængder eller affald fra processen.

Luftforurening

Zinkaske sælges til oparbejdning hos Boliden eller hos DOT Fasterholt.

Filteranlæg tjekkes en gang om ugen og er forsynet med differenstrykmålere med alarmfunktion for fejlfunktion og logning. Det blev diskuteret, at differenstryk ikke er den optimale kontrolfunktion, men der er umiddelbart ikke bedre løsninger.

DOT oplyste, at det er sjældent at poserne i filtrene sprænges/flækker. Som oftest er problemet, at de klapper sammen på grund af kombinationen af zinkstøv og fugt. Af samme grund er der varme på filtreret i et forsøg på at modvirke dette.

Der findes ingen MCP-anlæg på DOT Vildbjerg.

Lugt

Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser fra naboer om lugtgener fra virksomheden og ved tilsynet var der kun svage lugte at spore udendørs.

Spildevand

Herning Kommune har igangsat revision af tilslutningstilladelsen og vil koordinere deres revision med Miljøstyrelsens revurdering af miljøgodkendelsen.

DOT oplyste, at de har indmeldt et MUDP-projekt til MST, hvor formålet er at undersøge om mineralet Olivin kan anvendes til forrensning af overfladevand fra virksomheden.

Overfladevandet tænkes renses for metallerne Zink, Nikkel, Bly, Cadmium og Kobber, hvor særligt Zinkindholdet er forøget. Foreløbige data fra leverandøren viser, at et anlæg på ca. 25.000 til 60.000 m³/år har en renseseffektivitet på mere end 95 % for zink.

Det er hensigten, at overfladevandet fra virksomheden efter rensningen skal kunne nedsives på virksomhedens grund.

Projektet vil blive gennemført på DOT Fasterholt, og hvis det falder ud som forventet, vil det efterfølgende blive vurderet om samme løsning kan indføres på de 3 øvrige lokationer.

Der forventes svar på ansøgningen om MUDP-midler i september 2026.

MST bemærkede, at det er et rigtig spændende projekt, og at der vil skulle indsendes en ansøgning om miljøgodkendelse i BOM.

En skole i Vildbjerg, som arbejder med de 17 verdensmål, har et lille projekt på DOT Vildbjerg, hvor de opsamler tagvand i palletanke fra nogle nedløb, hvorefter palletankene flyttes ind og anvendes på virksomheden til nyttiggørelse i forbehandlingsprocessen.

Støj

Har ikke været en problemstilling. Der er ingen transport til og fra virksomheden i weekenderne. Der blev ved tilsynet ikke konstateret nævneværdig støj fra virksomheden. Virksomheden er beliggende i et industrikvarter nord for Vildbjerg.

Affald

Virksomhedens syre-, olie- og slamaffald opbevares på syrelageret, hvor oparbejdning af brugt flux til eget brug også sker.

Overjordiske olietanke

DOT har ingen olietanke på virksomheden. Alle trucks er eldrevne.

Jord og grundvand

DOT har en proces med systematisk fejning og rengøring af arealer løbende og sikrer på den måde en minimering af spredningen. De udendørs arealer fremstod rene uden synlige rester af spild af zink eller udsløb fra produktionsområderne.

DOT tilstræber at opbevare de færdiggalvaniserede emner under tag indtil udbringning til eller afhentning af kunderne.

Indberetning/rapportering

Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indrapportering, men har krav om journalføring for nogle processer, som skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

DOT har et ledelsessystem (DLS) der bl.a. anvendes til at registrere uheld. Når et uheld opstår meddeles dette til driftslederen for afdelingen, hvor uheldet er sket og til miljøchefen for DOT.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet aftaltes, at virksomheden fremsender emissionsrapporten for filtret på afkastet fra zinkgryden.

Efterskrift: Rapporten er modtaget.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

