



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Permeco af 29.04.2019 ApS
Albert Skeels Gade 23
6760

Ribe

Dato	20. maj 2025
Sagsbehandler	Lars Waldemar
Telefon direkte	76165139
E-mail	lw@esbjerg.dk
Sagsid	24/10975

Miljøtilsyn på Farup Sønderby 9, 6760 Ribe

Esbjerg kommune, Natur & Vandmiljø har den 20-05-2025 ført miljøtilsyn med ejendommen.

Vi har følgende bemærkninger til tilsynet:

- Der var etableret en bagvæg i ensilagesiloerne. Dermed betragtes henstillingen af 14. maj 2024 som efterkommet.

Registrerede forhold fremgår af tilsynsrapporten herunder. Har du rettelser eller kommentarer til rapporten, så giv os besked senest den 3. juni 2025.

Klagevejledning

Du kan bringe sagen for Ankestyrelsen. Det vil i givet fald være Ankestyrelsen, der afgør om de tager sagen op. Du kan læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Aktindsigt

Du har ret til aktindsigt i sagen.

Offentliggørelse

Når vi har gennemført et miljøtilsyn, er der en række oplysninger der skal offentliggøres¹. Af det vedlagte bilag kan du se, hvilke oplysninger der offentliggøres på [Digital miljøadministration](https://www.digitalmiljo.dk).

Venlig hilsen

Lars Waldemar

Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et Aktivt tilsyn §9, opfølgning.

Tilsynet er udført af Lars Waldemar.

Fra landbruget deltog Permeco af 29.04.2019 ApS.

¹ §12 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.



[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Stamdata for virksomhed

Ejendommens ejer	Permeco af 29.04.2019 ApS
Betaleradresse	Haderslevvej 60, 6760 Ribe
Tlf. nr. / mobil /	/6022 4405
e-mail	conchem@me.com
Hjemmeside	
CVR nr. / P nr.	40476032 /
CHR nr.	43300
Listepunkt	Kvægbrug >250 DE (§12 - IPPC)
Kategori	,

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-05-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,13

Antal

Generelt

Der er etableret udsprinkling af restvand på ejendommen. Det vurderes umiddelbart at være for lidt bufferkapacitet til at sikre at der ikke udsprinkles på vandmættede og frosne marker. Det anbefales derfor at der etableres en mulighed for at pumpe restvand fra buffertanken til gyllebeholder.