

Jasop Fodercentral Service A/S
Att. Kim Jensen
(fremsendt på kij@jasop.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. december 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Jasop Fodercentral Service A/S, Knivholtvej 7, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer:
GEO-2012-06943

Frederikshavn Kommune har den 22.11.2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Jette Brønnum
Direkte telefon.: +45 98 45 63 59
Mail: jebn@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Kim Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98 43 05 66	CVR nr.	15882379
Fax		P. nr.	1000994116

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Smedevirksomhed med 5 ansatte. Virksomheden vedligeholder og reparerer foderkøkkener. Malersektion er nedlagt, således at sandblæsning og maling foretages eksternt. Virksomheden er opdelt i lager og værksted og det vurderes, at produktionsarealet ikke er over 1.000 m ² .
Egenkontrol (journal)	Der er ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev ikke konstateret forurenet jord på tilsynstidspunktet.
I øvrigt	Det blev bemærket på tilsynet, at desinfektionsdunke var opbevaret med mulighed for afløb til kloaksystemet. Der er 22. november 2016 fremsendt dokumentation på, at disse nu opbevares forsvarligt på rist.



Automatisk slibning af skær til hakkere



Skær til hakkere

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Det konstateredes på tilsyn i 2012, at der ikke var etableret 1 meter høje afkast fra samtlige udsug. Der blev i en henstilling sat en frist herfor til 1. april 2013. Konstateret ved tilsyn, at dette nu er bragt i orden.</p> <p>Der er eftersendt oplysninger om, at filteret er af typen Gram ACH 78H G102. Systemet er med luftstyret selvrensningssystem, der på timer renser systemet med trykluft. Filterne skal dog skiftes mellem 4000-8000 timer. Det vil sige ca. hver 4-5 år.</p>



Nyt filteranlæg og afkast herfra

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Kompressor er placeret udendørs med afskærmning og under halvtag.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der afledes spildevand fra vask/affedning af emner. Det aftales på tilsynet, at der skulle fremsendes sikkerhedsdatablad på produktet. Dette er modtaget den 22. november 2016.</p> <p>Jeg har tjekket hvorvidt produktet er vurderet i forhold til ABC-listerne jf. Keminøglen. Dette system klassificerer produktet i forhold til organiske stoffers miljøfarlighed ved tilledning til offentlige spildevandsanlæg. Produktet er ikke klassificeret.</p> <p>Jf. sikkerhedsdatabladet er der tale om et produkt, der indeholder 80-100 % naphtha (råolie) og er emulgerbart.</p> <p>Jeg kan godt være i tvivl om hvorvidt olieudskilleren har en effekt i forhold til spildevand indeholdende rester af dette produkt.</p> <p>Da der benyttes forholdsvis små mængder af denne sæbe, vil kommunen ikke for nuværende forlange yderligere dokumentation i denne forbindelse.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Virksomheden har én olieudskiller, som tømmes jævnligt af Stæten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er nedgravet olietank til fyringsolie fra 1976. Det blev oplyst på tilsyn i 2012, at denne skal fjernes i 2016. Oplyst i forbindelse med planlægning af tilsyn, at denne ikke er i brug, da man er overgået til naturgas.</p> <p>Stæten har indsendt blanket den 21. november om, at olietank er tømt og afblændet. Rettelse er foretaget i BBR.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Hydraulikolie og spildolie opbevares i godkendte 200 l tromler på rist. Modtagestation Vendsyssel afhenter.</p> <p>Slibesand, oliefiltre og spraydåser opbevares i godkendte beholdere fra, som også afhenter.</p>
Affald, generelt	Jern/metal-affald afhentes af Stena. Der er ikke olie i metalspånene.