

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-22-22

Dato for tilsyn	07.11.2025
Tilsynstype	Prioriteret

Virksomhedens navn	Autocenter på toppen ApS
Virksomhedens adresse	Kirkebakken 25 7080 Børkop
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 38995391 P-nr. 1022911194
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden	Martin Bæksted
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Opbevaring af farligt affald
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af krav om indberetning af egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave et prioriteret tilsyn med fokus på opbevaring af farligt affald.

Generelt

Arbejdsområde	Værkstedet udfører service, reparationer f.eks. skift af kølere, kofangere m.m. samt pladearbejde i mindre omfang.
Produktionsareal (m ²)	-
Antal ansatte	3
Driftstid	Hverdage: 7 - 16 Lørdage: Lukket Søndage: Lukket

Indretning, maskiner og køretøjer

Værksted:

Tilbygning hvor der opbevares farligt affald, olietank, kompressor mv.

Der er etableret overdækket areal til opbevaring af flydende farligt affald i enkelt-væggede beholdere fra ABAS.

Administration

Maskinpark:

6 lifte

2 svejseapparater, CO2 samt gas/ilt

Kompressor

Højtryksrenser (bruges almindeligvis ikke)

2 AC-apparater (1 ny + 1 gammel)

gearkasseskyller

induktionsvarmer

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej

Affald

Affaldstype	Beholder	Opbevaring	Transportør
Bilbatterier	Ikke oplyst	Indendørs	Autoparts returordning
Bremse- og koblingsvæske	Dunk	Indendørs	Stena
Fast olieholdigt affald (klude, kattegrus, hydraulikslanger osv.)	Spændelågsfad	Indendørs	Stena
Kølevæske	Spunstromle	Indendørs	Stena
Metalskrot	Container	Udendørs, ubeskyttet	Jysk skrot og miljø
Oliefiltre	Spændelågsfad	Indendørs	Stena
Spildolie	Olietank	Indendørs	Ekokem
Spraydåser	Spændelågsfad	Indendørs	Stena

Farligt affald opbevares i værkstedet, i tilbygningen og udendørs.

Ved tilsynet blev - på computerskærm - vist kvitteringer via Marius Pedersens registrering for aflevering af farligt affald.

Spildolie opbevares i tank indendørs i værkstedet.

Tanken til spildolie overvåges af Avista Oil, som afhenter spildolie efter behov. Der sendes besked fra Avista til virksomheden om, at spildolietanken er 76 % fyldt og at der oprettes en kørsel og sendes en bil for afhentning af spildolie.

Avista Oil har afhentet sidste gang den 29/10-25.

Dæk og metalskrot opbevares udendørs.

Metalskrot opbevares i container, som ikke er overdækket.

På tilsynet var der tvivl om containeren har ekstra bund, så evt. oliespild opsamles - og hvordan det opsamles.

Det blev aftalt på tilsynet at virksomheden kontakter leverandør af container - og aftaler at der istedet skal låg på containeren til opbevaring af metalskrot.

Olie- og benzinudskiller

Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning og har sidste gang fået pejlet den 27/3-25.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	5	5	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Der har været 2 eller flere forhold inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst 2 indskærpelser.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 4,67. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn