

Circle K, Vordingborgvej, Køge  
Vordingborgvej 9-11  
4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Circle K, Vordingborgvej, Køge, Vordingborgvej 9-11, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Circle K, Vordingborgvej, Køge	
Virksomhedens adresse	Vordingborgvej 9-11, 4600 Køge	
CVR nummer	28142412	
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	
Dato for tilsynet	15.08.2017	
Baggrunden for tilsynet	Opstartstilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
13-09-2017	Indskærpelser	Der skal udtages årlig spildevandsprøve af processpildevand fra vaskehallen, som skal analyseres i overensstemmelse med tilslutningstilladelsens vilkår 13-17. Bemærk, at vandforbrug og antal bilvaske skal opgøres hen over ugen med prøvetagning, se vilkår 16.  Der skal føres driftsjournal i overensstemmelse med vilkår 11.
13-09-2017	Henstillinger	Der skal udføres egenkontrol med alarmer til olieudskillere og magasinbrønd, jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 12. Dokumentation skal være udskrift fra Circle K's digitale journal.
13-09-2017	Henstillinger	Der skal udføres egenkontrol med dampretursystemet, jf. dampreturbekendtgørelsens § 11. Dokumentation skal være udskrift fra Circle K's digitale journal.
13-09-2017	Henstillinger	Jf. dampreturbekendtgørelsens § 10 skal den ansvarlige for tankstationen udarbejde retningslinjer for egenkontrol for hver enkelt benzinstander og opbevare følgende oplysninger og dokumenter: 1) Gyldigt typecertifikat for det installerede system. 2) Installeringsdato. 3) Pligter ved konstaterede fejl. 4) Liste til kvittering for gennemførelse af egenkontrol. 5) Inspektionsrapporter, inklusive måleresultater ved ibrugtagning og efter servicering af anlæg. 6) Anmeldelse til kommunalbestyrelsen om større modernisering.
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.	
Jordforurening	Et lille areal af adressen er kortlagt for jordforurening på vidensniveau 1. Der blev ikke set tegn på jordforurening på tilsynet.	
Konklusioner på egenkontrol	Delvist tilfredsstillende.	