

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/6560

Billund Kommune har den 21.11.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Brians Renovation på Vejle Landevej 33, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, prioriteret, varslet (2).

Tilsynet er udført af Morten Riser Myrvig (MRM).

Fra virksomheden deltog: Brian Petersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)'. (Kategori: 2) A

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

H51          Garageanlæg > 3 stk.    Ingen

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2023 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned. Gebyr for dette konkrete tilsynsbesøg opkræves november 2024.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
6s	1360254	HINNUM BY, GRINDSTED

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.beskyttet
BMP EJENDOMME ApS		Industrivej 2		7200 Grindsted	Nej

## Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	Brians Renovation, Vejle Landevej 33, 7200 Grindsted Attention: CVRnr: 15092408
Tlf. / mobil	75323205 /
e-mail	brian@briansrenovation.dk
Hjemmeside	<a href="https://briansrenovation.dk/">https://briansrenovation.dk/</a>
CVR- / P-nummer	15092408 / 1019969726
Etableringsdato	07.09.1994
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Mangler tilslutningstilladelse
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er ikke miljøgodkendt eller vurderet godkendelsespligtig. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen pga. værksted til motorkøretøjer og vaskeplads. Virksomheden mangler lovliggørende tilladelse til processpildevand (bl.a. tilslutningstilladelse til vaskevand). Sagen er under behandling.
Kort beskrivelse	Virksomhedens aktiviteter omfatter: 1. Garageanlæg med ca. 45 stk. lastbiler (renovationsbiler og containertransporter) og private biler 2. 2000 m <sup>2</sup> oplagsplads - internt affald, containere til lastbiler, plast og glasfibercontainere (brugte + til genbrug) 3. Vaskeplads på udendørs overdækket areal med afledning af vaskevand via sandfang og olieudskiller. Virksomhedens biler vaskes på vaskepladsen. 4. Værksted med olieskift, service, svejsning m.v. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. 5. Diverse lagerfaciliteter til reservedele 6. Tankplads  Af Virksomhedens ansatte har 2 deres primære arbejde på adressen, dertil ca. 20 chauffører og løst tilknyttede.  Der vurderes ikke at være aktiviteter omfattet af K206 eller K212.
Antal ansatte:	49
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	12.000
Driftstider (kl):	Hverdage: 04:00-16:00 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommuneplanramme Lokalplan	Erhvervsområde, Filskovvej – 1.E.15 Ingen
Afstand til boliger	Egen bolig ca. 120 meter, anden bolig mindre end 300 meter.
Indvindingsopland/OSD	Nej

## Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Hvad er der ført tilsyn med* <sup>1</sup>	Prioriteret tilsyn og opfølgning på indskærpelser

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-11-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
<b>Vægtet score</b>	<b>4,00</b>

## Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
13-10-2022	Indskærpelse	Meddelt		<p>Det er indskærpet, at virksomhedens tilslutning af processpildevand (Bl.a. fra vaskeplads til køretøjer og erhvervsaffaldscontainere), mangler tilslutningstilladelse, samt at oliebenzinudskiller anlæg skal tømmes og kontrolleres ihht. kommunens regulativ herfor.</p> <p>01-04-23 / 27-04-2023 EAH kontrol og tømning af OBU samt sandfang.</p>
13-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	03-04-2023	<p>Det er indskærpet, at opstilling og sløjfning af olietanke skal anmeldes til kommunen, og at tanke underlagt sløjfningsfrist skal sløjfes. Forældede tankanlæg (herunder rørføring) må ikke benyttes. Tanke skal opstilles min. 5 cm fra væg (olietankbkg § 27 stk. 3 4).</p> <p>Den opstillede dieseltank på 15.000 L skal inspiceres og tæthedsafprøves af en sagkyndig min. hver 10 år ihht. olietankbekendtgørelsens § 42. (denne del er udført april 2023)</p> <p>Dokumentation herfor skal gemmes og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. Der skal udføres egenkontrol med tanken ihht. § 35.</p>

<sup>1</sup> Oplysninger fra kontrolpunkter markeret med \* offentliggøres på DMA

13-10-2022	Henstilling	Meddelt		<p>21-11-2023 Indskærpelsen er delvist fulgt. En del af glasfibercontainerne var bortskaffet.</p> <p>Affaldoplag i form af glasfibercontainere taget ud af brug, skal håndteres og bortskaffes. Det er vurderet oplaget ikke er omfattet af K212, da der er tale om materiel/affald fra virksomhedens egen produktion, og pr. definition midlertidig oplagring forud for indsamling. (ref. brev fra mst, J.nr. MST-1200-00023, Den 21. februar 2008).</p>
20-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	21-11-2023	<p>21-11-2023 Afkastet er ført til en meter over tagfladen</p> <p>Indskærpelse af Autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>§ 11 stk. 3. Afkast fra udstødningsgas og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.</p>
09-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	21-11-2023	<p>21-11-2023 Skrotbil er bortskaffet til godkendt modtager.</p> <p>Udtjente køretøjer (personbiler og varebiler) skal afleveres til en godkendt modtager som defineret i § 4 stk. 1 i bilskrotbekendtgørelsen.</p>
09-01-2023	Indskærpelse	Meddelt		<p>Tankplads skal indrettes i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 1. Spild ved tankning skal kunne holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra området skal passere egnet olieudskiller.</p> <p>Der er ansøgt om afledning 30-05-2023.</p> <p>Tankplads stadig ikke indrettet med spildafgrænsning 21-11-2023.</p>
21-11-2023	Indskærpelse	Meddelt		<p>Der blev observeret en 1200 l overjordisk tank i sæbe/vaskerum tilkoblet maskine i rummet. tanken var fra 1985 og forældet jvf. 30 års frist. Tanken skal sløjfes.</p>

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Virksomhedens aktiviteter omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garageanlæg med ca. 45 stk. lastbiler (renovationsbiler og containertransporter) og private biler</li> <li>2. 2000 m2 oplagsplads - primært containere til lastbiler, derudover internt affald, samt oplagrede plast- og glasfibercontainere til erhvervsaffald.</li> <li>3. Vaskeplads på udendørs overdækket areal med afledning af vaskevand via sandfang og olieudskiller. Der vaskes ca. 30 lastbiler pr. uge.</li> <li>4. Værksted med olieskift, service, svejsning m.v.. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.</li> <li>5. Diverse lagerfaciliteter til reservedele</li> <li>6. Tankplads (ikke overdækket)</li> </ol>

### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Nuværende regional kortlægning af jordforurening.

V1/V2	Registerdato	Bemærkninger	Kortlægningsnr.
V1	12-04-2023		565-64007

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Selvom ejendommen ikke er V1 eller V2 kortlagt, er den sandsynligvis områdeklassificeret, da det antages jorden på virksomhedsarealer, gamle byområder ol., kan være lettere forurenet fra diffus forurening. Det betyder blot jordflytning væk fra ejendommen skal anmeldes, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

### Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Den ved seneste tilsyn, udendørs opbevarede skrotbil, var bortskaffet til godkendt modtager.</p> <p>Der modtages eller omlastes ikke afhentet affald på denne adresse.</p> <p>Virksomheden frembringer affald fra vognmandsdriften, autoværkstedet, samt nedslidte udlejede containere, bl.a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brændbart</li> <li>- pap</li> <li>- plast</li> <li>- jern og metal</li> <li>- spildolie</li> <li>- olieholdigt sand, slam og vand fra olieudskilleranlæg (inkl sandfang)</li> <li>- husholdningsaffald fra frokoststue/chauffører.</li> <li>- dæk (opbevaret såvel inde som ude)</li> <li>- batterier</li> </ul> <p>Virksomheden skal fortsat være opmærksom på korrekt indberetning til Affaldsdatasystemet, herunder korrekt angivelse af hvilken produktionenhed (p-enhed), som modtager affald, da der ikke er miljøgodkendelse til modtagelse af affald på denne adresse.</p>

### Bortskaffelse af affald - Affaldsdata

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser - ADS	<p>På den østligste dele pladsen er der fortsat oplagret en bunke med affaldscontainere i varierende tilstand.</p> <p>En del af de fra forrige tilsyn observerede, var bortskaffet. Indskærpelsesfristen er dermed ikke fulgt, men da oprydningen vurderes at være reelt igangsat og væsentligt undervejs, accepteres det, under forudsætning at det gøres færdigt inden for kort tid.</p>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>I værkstedet er der :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 punktudsug fra svejsesteder tilkoblet et afkast.</li> <li>- Etableret afkast fra udsugning af udstødningsgasser.</li> <li>- Afkast fra kaloriefære.</li> </ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Svejerøgsafkastet og udstødningsgasafkastet er forhøjet siden seneste tilsyn, så de er mindst en meter højde over tagflade.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

## Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke observeret lugt, eller aktiviteter med væsentlig risiko for lugtgener.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>(Beskrivelse fra Basistilsyn 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olie til service/vedligehold opbevares indendørs i olietank, olietønder og dunke.</li> <li>- Autodiesel opbevares i 15.000 L tank i container. Fyldes ca. 2 gange ugentligt.</li> <li>- Autodele opbevares inde og ude.</li> <li>- Virksomheden udlejer ca. 700-800 store containere i cirkulation heraf var ca. 20-30 på lager på adressen på tilsynstidspunktet. Diverse dele til containere og håndtering heraf er oplagret.</li> </ul> <p>Opbevaring af stoffer og blandinger der er klassificerede som miljøfarlige, skal i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet så spild, svarende til den største opbevaringsenhed, kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Der blev ikke på tilsynstidspunktet registreret opbevaring i modstrid hermed.</p> <p>Arealer hvor de samme råvarer benyttes og der er risiko for et ikke uvæsentlig spild heraf, skal indrettes på samme måde, dog således at kontrolleret afløb af spildevand via olieudskiller kan accepteres.</p> <p>Det betyder, at tankpladsen skal indrettes så spild kan holdes på et afgrænset område, hvor der ikke kan ske afløb til jorden. Spildevand fra arealet skal passere egnet olieudskiller.</p>

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Tag- og overfladevand nedsiver dels på overfladen, dels nedsives noget af tagvandet via faskiner.</p> <p>Sanitært spildevand (inkl. toilet og badefacilitet for ansatte) og processpildevand, afledes via pumpebrønd til offentlig kloak i Thorsvej.</p> <p>Processpildevand består primært af vand fra vaskeplads hvor virksomhedens biler vaskes.</p> <p>Vaskepladsen er etableret med ca. 220 m<sup>2</sup> overdækning og tilløb til olieudskiller (via sandfang), som forudsat i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 4. Overdækningens højde medfører sandsynligvis nogen regnvand til systemet når det blæser.</p> <p>Der er desuden ca 400 m<sup>2</sup> ikke-overdækket betonplads rundt om vaskepladsen, med egne afløb.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der er spildevand fra ca. 370 m<sup>2</sup> værksted til service og reparation af egne køretøjer.</p> <p>Der er ansøgt om tilladelse til spildevandstilslutning fra 60 m<sup>2</sup> tankplads for lastbiler (ikke anlagt endnu).</p> <p>Sagsbehandling af samlet tilslutningstilladelse er verserende og forventes snart afslutte.</p> <p>Der er ikke direkte udledning af spildevand (længere).</p>

### Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	<p>Vaskepladssandfang er ca. 9 meter langt, 0,8m bred og 0,8m dyb. Længde og bredde svarer til den observerede afløbsrist på vaskepladsen.</p> <p>Sandfangsvolumenen er oplyst til 1200 L.</p>

### Olie- og fedtudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	<p>Der er etableret olieudskiller ved vaskepladsen (placeret vest for). Det er oplyst der er, etableret en Uponor-udskiller med kapacitet på 6 l/s. Det er af tidligere korrespondance forudsat der ville blive etableret 6 l/s koalescensudskiller. Det er oplyst, at udskillerens olieopsamlingsvolumen er 600 L.</p> <p>Der er endnu ikke udskiller ved tankpladsen. Der er ansøgt om tilladelse til etablering heraf. Sagen verserer.</p>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Afstandskravene i autoværkstedsbekendtgørelse § 9, fastsat til begrænsning af støjgener, er overholdt. Såvel støjende som stærkt støjende aktiviteter finder sted mere end 100 meter fra støjfølsomt område. Nærmeste bolig er egen bolig ca. 100 meter fra indkørsel, næste bolig er beliggende i åbent land ca. 250 meter øst for pladsen.</p> <p>Virksomhedens primære støjklider til eksternt miljø, vurderes at være til- og frakørsel af lastbiler, herunder containermontering, samt benyttelse af vaskepladsen (stærkt støjende anlæg ifm. vaskeplads er placeret indendørs). Derudover består udendørs aktiviteter primært af oplagring og tankning, Værkstedaktiviteter foregår indendørs.</p>

### Tanke

#### BBR – registrerede tanke

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	FristSI øjf.	Sløjf et år	Sløjfet
6s	2004	1122639	Tank	51-5323		Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2044		

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	FristSløjf. øjf.	Sløjf et år	Sløjfjet
	2006	0904018	Tank	51-5423	2006	Mineralske olieprodukter	2.400	Indendørs	30-12-2046		
6s	2008	10000	Tank	15-2123	2012	Diesel	15.000	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	<p>Den udendørs tank (nr. 1122639, til fyringsolie) var ikke længere opstillet helt op af husmuren.</p> <p>Der var delvist uoverensstemmelser mellem olietanke registreret i BBR og de opstillede tanke på ejendommen.</p> <p>Der blev observeret en sløjfningspligtig olietank i vaskerummet. Tanken fremgår ikke af BBR og er ikke opdaget ved seneste tilsyn (Tankeskiltet var ikke umiddelbart fuldt aflæseligt men årstal i 1985 blev oplyst/konstateret)</p> <p>Det blev oplyst tanken vil blive taget ud af brug og bortskaffet med det samme.</p> <p>Det er indskærpet ved seneste tilsyn, at opstilling og sløjfning af olietanke altid skal anmeldes til kommunen, at tanke underlagt sløjfningsfrist skal sløjfes, og at opstilling skal ske ihht. olietankbekendtgørelsens regler.</p>

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	<p>Egenkontrol efter autoværkstedsbekendtgørelsen skal som minimum være som følger.</p> <p>§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.</li> <li>2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.</li> <li>3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.</li> </ol> <p>Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.</p> <p>Egenkontrol med tanke over 6.000 l skal foretages som beskrevet i bilag 9 (jf. § 35) til olietankbekendtgørelsen. Der er siden seneste tilsyn modtaget kontrolrapport for 15.000 L tank.</p>
Generelle forhold	<p>Det kunne konstateres, og blev oplyst, at der på privat initiativ er foretaget jordprøvetagning af SWECO som der ikke forelå resultat af på tilsynstidspunktet. Billund Kommune miljøafdeling vil være interesseret i en orientering om resultaterne af undersøgelsen.</p>

Udført af: Morten Riser Myrving (MRM)  
Miljømedarbejder

telefonnr: 79727086  
e-mail: mrm@billund.dk

Dokumentdato: 27-11-2023