

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Østergårdevej 16, 6880 Tarm
CVR:	45228789
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 860 m³: Dykket indløb er tæret op.
- 2 ensilagesiloer, mod nord: Ingen afløb/murafrænsning.
- Vilkår 1 i miljøtilladelse: Husdyrbruget skal drives økologisk.
 - Vilkår om økologisk drift i ejendommens §16B-miljøtilladelse skyldes, at der var ansøgt om en tilbygning til kostald, hvor gulvtypen var "Sengestalde med spalter (bagskyl eller ringkanal)".
 - Gulvtypen opfylder ikke BAT-krav til konventionel drift, og derfor var der ansøgt med vilkår om økologisk drift.
 - Tilbygningen til kostalden er ikke etableret inden for udnyttelsesfristen: Der er ikke længere tilladelse til at etablere tilbygningen.
 - Der er i ejendommens miljøtilladelse ikke vilkår om udegående dyr/dyr på græs.

Vurdering af vilkår om økologisk drift:

Vilkåret vurderes til at være af underordnet betydning i de eksisterende stalde/i den nuværende drift.

- Hvis der i fremtiden ønskes ændringer, der kræver tillæg til miljøtilladelse eller ny miljøgodkendelse, skal vilkår om økologisk drift fjernes.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres et dykket indløb i 860 m³ gyllebeholder, så flydelag ikke brydes.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Tidligere givne indskærpelse fra 19-08-2021 skal efterkommes:

- **Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Lille gyllebeholder: Der skal etableres dykket indløb.
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret afløb eller mur.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	08-04-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde: - Kalveplads er etableret. - Ny tilbygning til kostald er ikke etableret - tilladelse er bortfaldet pga. udnyttelsesfrist.
Staldtype	- Sengestalde med spalter - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse: Anvendes som foderbord i forbindelse med dybstrøelsesareal i tidl. ensilagehus
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - 1.700 m³ gyllebeholder skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes via container og køres til Shell Hemmet/Sdr. Vium Biogas.
Miljø - Økologisk drift	<u>Vilkår 1 i miljøtilladelse:</u> - Husdyrbruget skal drives økologisk. Vilkår om økologisk drift i ejendommens §16B-miljøtilladelse skyldes, at der var ansøgt om en tilbygning til kostald, hvor gulvtypen var "Sengestalde med spalter (bagskyl eller ringkanal)". - Gulvtypen opfylder ikke BAT-krav til konventionel drift, og derfor var der ansøgt med vilkår om økologisk drift. Tilbygningen til kostalden er ikke etableret inden for udnyttelsesfristen: Der er ikke længere tilladelse til at etablere tilbygningen. Der er i ejendommens miljøtilladelse ikke vilkår om udegående dyr/dyr på græs. <u>Vurdering af vilkår om økologisk drift:</u> Vilkåret vurderes til at være af underordnet betydning i de eksisterende stalde/i den eksisterende drift. - Hvis der i fremtiden ønskes ændringer på ejendommen, der kræver tillæg til miljøtilladelse eller ny miljøgodkendelse, skal vilkår om økologisk drift fjernes.

Ved tilsynet:
Ejendommen drives ikke længere økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Goldkøer/kælvning	Ja	90	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Kvier	Ja	260	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
3	Kostald	Ja	130	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kostald	Ja	860	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
4	Småkalve	Ja	85	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Kalveplads	Ja	70	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Dybstr. i ensilagehus	Ja	260	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR-register 08-12-2025: Malkekvægsbesætning (ikke økologisk): 130 køer, 114 kvier og 9 handyr.
----------	--

	<u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>, periode 01. december 24 til 31. juli 2025: - 85 årskøer, 21 kvier (0-6 mdr.), 62 kvier (6 mdr.-kælvning), 32 slagtekalve (40-78 kg.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Udendørs plads til kalvehytter: Er etableret. Dybstrøelsesareal til goldkøer og kælvningskvier: Er etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	2 ensilagesiloer mod nordvest: - Mod syd: Afløb til pumpebrønd. - Mod nord: Ingen afløb og ingen murafrænsning. <u>Vurdering:</u> Der skal mod nord enten etableres 2 meter fri randbelægning og fald mod afløb eller etableres en mur på minimum en meters højde. Ensilagesilo mellem bygninger: - Afløb til gyllekanal i tidligere spaltstald. <u>Pumpebrønd:</u> Det skal sikres, at restvand frit kan pumpes til gylle - rørføring skal renses. Restvand skal opsamles korrekt. - Der må ikke være risiko for, at restvand kommer i afløb til ren overfladevand.
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes via container i forbindelse med udmugning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads i hjørne ved stald: Afløb til gyllekanal ved kostald. Kalvehytte ved glasfibersilo har ikke korrekt afløbsforhold: - Mælkespild/husdyrgødning må ikke løbe i afløb til regnvand.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1990	150	300	0	
Ensilageplansilo	01-01-2008	840	1.680	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak opbevares dels på gummibånd. <u>Vurdering:</u>	

	Gummibånd skal flytte placering årligt, så næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af efterfølgende afgrøder. Gummibånd opfylder ikke kravet som fast ensilageopbevaringsanlæg, da der "sprækker" mellem gummibånd, og der er ikke korrekt afløbsforhold.
--	--

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	10-03-2020	10	211	860	Flydelag	Beholderkontrol udført 10-03-2020.
Gyllebeholder	01-01-1993	12-03-2018	10	416	1.640	Teltdug	Beholder kontrolleret 12-03-2018
Gyllekanaler	03-01-1800			0	384		.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. Evt. lejes ekstern gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 860 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Tæret op. Dykket indløb skal etableres. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.640 m³: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fyldestuds er etableret. - Lukkede luger: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2012	55493	Tank	50-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2052
	0308934	Tank	51-5323	2011	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2051

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2011 og 2012 står på fast bund.

Olie (opbevaring)	Motorolie tages med af servicefolk i forbindelse med servicering af maskiner.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemi til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der foretages årligt analyser af drikkevandkvaliteten.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Østergårdevej 16: Markvandingsstilladelse: 4 boringer (DGU nr. 102.1116, 102403, 102676 og 102.444): 126.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads ved kalvehytter: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand/overfladevand ledes ifølge ejer via dræn til pil. Afløb fra plads foran ensilagesiloer/mellem bygninger: Udløb nord for lade til foder/maskiner. <u>Vurdering:</u> Pladsen skal holdes ren for foderrester/spild, dybstrøelse mm. da vandet fra pladsen ikke opsamles.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald samles i erhvervscontainer. Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-12-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.