



Rapport for miljøtilsyn hos Quickpoint A/S, 9400 Nørresundby, Virkelyst 19B, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98192444	CVR nr.	17033875
E-mail	9400@quick-pot.dk	P. nr.	1002914063

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-11-2025	Aftale	Meddelt	I lagerhallen opbevares flere former for flydende råvarer og kemikalier anbragt enten på gulvet eller på et bord. Det blev aftalt, at åbnede beholdere anbringes på en spildbakke med en volumen, svarende til volumen på den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for etablering af spildbakke fastsættes til senest den 2. januar 2025.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret pap- og papiraffald i beholderen til brugt aftøringspapir. Desuden var der en plastdunk i containeren til opbevaring af jern- og metalaffald. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Under miljøtilsynet oplyste virksomheden, at der foretages vask af værkstedsgulvet med en gulvvaskemaskine og det var uvist, hvordan processpildevandet fra gulvvask bliver bortskaffet. Virksomheden er beliggende i et separat kloakeret område. Vaskevandet bør opsamles i en beholder, hvor emulgeret olie i vaskevandet efter ca. en uge vil stige op til overfladen. Herefter bør oliedelen bortskaffes som farligt affald – enten sammen med restspildolie eller afleveres til en genbrugsplads, mens den resterende del af vaskevandet, som ikke indeholder olie, kan afledes til spildevandskloak.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	En af de affaldscontainere, som står udendørs, var uden affaldsskilte. Det blev aftalt, at der påsættes piktogram/affaldsskilte svarende til affaldsfraktionen. Virksomheden har oplyst, at håndtering af stort set alle affaldsfraktioner pr. 1. december 2025 vil overgå til ABAS Miljøservice og virksomheden i den samme ombæring vil få nye affaldscontainer med piktogrammer.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager dækskift, olieskift, udstødningsudskiftning samt almindelige reparationer. Der foretages ikke undervognsbehandling, pladearbejde, lakering eller bilvask.				
Opvarmning sker ved hjælp af fjernvarme tilsluttet calorifere.				
Siden sidste tilsyn er gulvet blevet malet og der er anskaffet en gulvvaskemaskine.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	8 - 17		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			

2	Udstødningsgas			
---	----------------	--	--	--

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ét svejsested på virksomheden. Der svejses i meget begrænset omfang.
Luft, afkast	Der er etableret et afkast med en højde på en meter over tagryg til afledning af både svejserøg og udstødningsgas.
Luft, filtre	Der er ikke etableret filter til rensning af svejserøg.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Skærm
2	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret udendørs ved porten og er afskærmet. Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentligt støj fra virksomheden.
Støjkloder, indendørs	Der kan forekomme støj ifm. aktiviteterne på værkstedet.
Støjkloder, udendørs	Udendørs støj begrænser sig til kørsel til og fra virksomheden samt fra kompressoren.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Sanitært spildevand samt processpildevand ifm. gulvvask af værkstedet.
Spildevand, procesvand	Under tilsynet oplyste virksomheden, at det var uvist hvordan processpildevand fra gulvvaskemaskine bliver bortskaffet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	På denne baggrund er det aftalt, at vaskevandet opsamles i en beholder, hvor emulgeret olie i vaskevandet efter ca. en uge vil stige op til overfladen. Herefter bør oliedelen bortskaffes som farligt affald – enten sammen med restspildolie eller afleveres til en genbrugsplads, mens den resterende del af vaskevandet, som ikke indeholder olie, kan afledes til spildevandskloak.
Spildevand, overfladevand	Området, hvori virksomheden er beliggende, er separatkloakeret. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urenset til vandløb. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har stort fokus på at imødegå spild/uheld på udendørs arealer og straks iværksætter opsamling/opsugning af evt. spildte stoffer og at evt. spild ikke spules i kloak. Ved større uheld, skal beredskabet kontaktes på tlf. 112 og Kommunen underrettes om uheldet.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ingen gulvafløb hverken på værkstedet eller i lagerhallen.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt belægning i både værkstedet og lagerhallen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskilleranlæg på virksomheden.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
32c b		090 312	2005	Oliebaserede affaldsprodukter	1.200	Indendørs			
32c b	199 8	899 8-02	1998	Mineralske olieprodukter	1.500	Indendørs			
32c b	198 8	408 934	1989	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet	2012	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to aktive olietanke på virksomheden; en tank på 1.500 liter til opbevaring af motorolie og en tank på 1.200 liter til opbevaring af spildolie. Derudover er der en nedgravet olietank fra 1989, som er afblændet.
Olietanke, opstilling/placering	Begge aktive olietanke er placeret på værkstedet.
Olietanke, registrering i BBR	Oplysningerne i BBR stemmer overens med det faktiske forhold.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Spraydåse			2013
Sprinklervæske				Plastdunk			2013
Køler væske				Plastdunk			2013
Bremsevæske				Plastdunk			2013
Motorolie				Olietank			2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares på både værkstedet og i lagerhallen.
Råvarer, opbevaring	I lagerhallen opbevares flere former for flydende råvarer og kemikalier, som enten er placeret på gulvet eller på et bord. På denne baggrund er det aftalt, at åbne beholdere anbringes på en spildbakke med en volumen, svarende til volumen på den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er tæt belægning på de steder, hvor der opbevares råvarer.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomhedens farligt affald omfatter spildolie, batterier, spraydåser, oliefiltre, brugt absorptionsmidler, m.m.
Affald, sortering	Under tilsynet blev der konstateret pap- og papiraffald i beholderen til brugt aftørningspapir. Desuden var der en plastdunk i containeren til opbevaring af jern- og metalaffald. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse.
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares i forskellige beholdere i både lagerhallen og på værkstedet.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden benytter sig af affaldsindsamler og -modtager, som er registreret hos Energistyrelsens Affaldsregister. Pr. 1. december 2025 vil ABAS Miljøservice overtage stort set alt affaldshåndtering på virksomheden.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning på de steder, hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresse områder.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening på det areal, som der blev ført tilsyn med.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Ifølge kommuneplanen er virksomheden beliggende i rammeområdet 2.2.H3, som er udlagt til let erhvervsområde. Desuden er virksomheden omfattet af lokalplan nr. BPV62, Bouet Syd.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen. Baggrund for udpegningen er, de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a. at samtlige lyskilder er nu udskiftet til LED-belysning og at kompressoren er slukket udenfor værkstedets arbejdstid (manual slukning).