



Rapport for miljøtilsyn hos Skandinavisk Industri- montage A/S, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98135413	CVR nr.	25021614
E-mail	sim@simaal- borg.dk; jr@si- maalborg.dk; henrik@simaal- borg.dk	P. nr.	1007224482

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	---
Tilslutningstilladelse spildevand	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Det kunne konstateres, at vaskemaskinens udsugning ikke længere var koblet på afkastet og derfor kommer ud i produktionslokalet. Det blev aftalt, at udsugningen fra vaskemaskinen kobles på afkastet <u>snarest muligt</u> .
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Der er 3 båndpudser koblet på en cyklon. Virksomheden bedes fremsende en beskrivelse af hvilket afkast der anvendes, og om der er yderligere rensning i form af filtre <u>inden den 1. januar 2027</u> .
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev der observeret olie i kølevandet, hvorfor det blev drøftet hvad kølevandet indeholder. Det blev aftalt, at der indsendes datablad på kølevandet <u>inden den 1. januar 2027</u> .
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Der skal eftersendes dokumentation for bortskaffelse af den alkaliske væske fra rensebar (vaskemaskine) for 2026 <u>inden den 1. januar 2027</u> .
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomheden skal følge op på den manglende registrering i Miljøstyrelsens affaldsrapport ved den pågældende affaldstransportør eller affaldsindsamler (PVC og restaffald)
22-09-2026	Aftale	Meddelt	Det kunne konstateres, at virksomheden ikke sortere i fraktionerne madaffald, mad- og drikkekartoner, tekstil og blød plastik. Det blev aftalt, at virksomheden får optimeret affaldssorteringen <u>inden den 1. januar 2027</u>. Der skal indsendes dokumentation for hvilke aftaler der er indgået med affaldsindsamlere samt billedokumentation for opstilling af containere.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager montage og reparationer hovedsageligt på kraftværker og kraftvarmeværker – energibranchen. Virksomheden er gået fra at arbejde næsten udelukkende på kul- og oliefyrede enheder, via ombygninger, montage og vedligehold af biomasse- og affaldsfyrede anlæg, samt fjernvarmeanlæg til nu også at arbejde indenfor sol- og vindenergi, varmepumper og Power to X. Der er produktionsareal på Ølgodvej 11 og 13. Der er 410 m² produktionsareal på Ølgodvej 11 og ca. 430 m² på Ølgodvej 13. Det meste af arbejdet foregår ude på virksomhederne. På værkstedet foretages reparation og opbygning af stålkonstruktioner samt pakning af containere til opgaverne ved kunderne. Af arbejdsprocesser er der bl.a. svejsning, skæring, boring, slibning og affedtning, standsning og bukning. Reservedele bliver lavet ude af huset ved ETM Maskinfabrik. Malearbejde foregår ved Aalborg Industri-coating. 5-10 % af arbejdet forgår på virksomheden og 90-95 % af arbejdet er montagearbejde, og montagearbejdet fordeler sig ca. 50/50 indlands og udlands. Der anvendes hovedsageligt ulegeret stål. Virksomheden har indført miljøstyring efter ISO 14.001.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
840	5	7-15		
Miljøledelse				
ISO 14001				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		
2	Slibning	Støv		Filter (mindst 99,9 % rensning)
3	Vaskemaskine / affedter			
4	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0					
2		2,0					
3		1,0					
4		2,5					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	<u>På Ølgodvej 11:</u> På denne lokalitet er der i alt 4 punktudsug til svejserøg. Afkastet er ca. 3 meter over tagryg. Der svejdes primært i ulegeret stål og en sjælden gang i rustfrit stål. Der svejdes TIG, CO₂ og elektrode. Der er et afkast fra et servicesbord, som står i vedligeholdelsesafdelingen. Afkastet er en meter over tag, og vurderes ikke at have fri fortynding. Det blev oplyst, at vedligeholdelsesafdelingen var på vej til at flyttet over til Ølgodvej 13 i slutningen af 2026 eller i starten af 2027. Det blev derfor aftalt, at der ikke foretages yderligere med dette afkast, men det etableres miljømæssigt korrekt ved flytningen, hvilket vil sige med et opadrettet afkast der fører mindst en meter over tag, så der kan ske fri fortynding. Der er afkast fra rensebar – en vaskemaskine, hvor emnerne vaskes. Der er en lille olieudskiller på vaskemaskinen. Det blev oplyst, at vaskemaskinen bruges meget begrænset. Det kunne konstateres, at vaskemaskinens udsugning ikke længere var koblet på afkastet, og derfor kommer ud i produktionslokalet. Det blev aftalt, at udsugningen fra vaskemaskinen kobles på afkastet snarest muligt. <u>På Ølgodvej 13:</u> På denne lokalitet er der 4 punktudsug til svejserøg, heraf et til punkt-svejsning af ribberør til kedler. Afkastet er ca. 2 meter over tagryg. Der svejdes primært i ulegeret stål og en sjælden gang i rustfrit stål. Der svejdes TIG, CO₂ og elektrode. Der er 3 båndpudser koblet på en cyklon. Virksomheden bedes fremsende en beskrivelse af hvilket afkast der anvendes, og om der er yderligere rensning i form af filtre inden den 1. januar 2027. Afkast fra savning i metal (olietåge) er fjernet, da der ikke længere bruges køle/smøremiddel. Der køles i stedet for med kølevand. Ved tilsynet blev der observeret olie ved kølevandet, hvorfor det blev drøftet hvad kølevandet indeholder. Det blev aftalt, at der indsendes datablad på kølevandet inden den 1. januar 2027. Ved tilsynet blev interne rapporter for eftersyn af procesudsugningsanlæggene og filtre udleveret (slibekabine, servicebord, svejseudsugning vest, svejseudsugning øst). Igen bemærkninger hertil udover hver rapport fremover skal tilpasses mere specifik det enkelte anlæg.
Luft, filtre	I slibekabinen er der et punktudsug til slibestation og to båndpudser. Udsugningen herfra ledes først gennem et grovfilter og et efterfølgende posefilter. Der er en differenstrykmåler over posefilteret. Firmaet efterser selv filteret én gang årligt ud fra Grams anvisninger. Eftersyn noteres på tjekskema. Der anvendes fortsat filter (NA-800 PTFE), med en renseeffekt på 99,9 %.
Lugt	Der blev ikke observeret lugt ved miljøtilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at der ikke er støj, som kan genere naboerne til virksomheden.
Støjkloder, indendørs	Der er en kompressor på Ølgodvej 11, placeret i et bulderhus inde i det store værkstedsrum. På Ølgodvej 13 er kompressor placeret indendørs i støj dæmpet rum, som ikke længere anvendes. Der er indkøbt en langt mindre kompressor, som passer til forbruget, som nu anvendes på Ølgodvej 13.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område der er separat kloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb.
Spildevand, procesvand	Ingen procesvand

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden, da den forsynes med fjernvarme.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes hovedsageligt ulegeret stål og i mindre udstrækning rustfrit stål, aluminium og kobber. Desuden anvendes elektroder, TIC-tråd og tilsatsmaterialer til svejsning. Der anvendes kølesmøremiddel ved drejebænk.
Råvarer, opbevaring	De flydende råvarer opbevares i lukkede skabe (beholdere typisk < 1 l) eller på hylder i et lokale med betongulv og uden gulvafløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Miljøstyrelsens affaldsdatarapport blev gennemgået. Drejespåner med olie håndteres særskilt på virksomheden, men er registreret under jern og metal. Det blev oplyst, at de havde haft en større oprydning, hvilket afspejles i stigningen af metalaffald og malingsrester i 2025. Virksomheden afleverer træ på den kommunale genbrugsplads. Der er en container til hård PVC, som ikke fremgår af affaldsrapporten. Restaffald fremgår heller ikke af rapporten. Det blev aftalt, at virksomheden skal følge op på den manglende registrering i affaldsrapporten ved den pågældende affaldstransportør eller affaldsindsamler. Ved tilsynet blev udleveret kvitteringer fra Nordværk for afhentning af farligt affald i 2026. I bedes eftersende dokumentation for bortskaffelse af den alkaliske væske fra rensebar – en vaskemaskine, hvor emnerne vaskes - for 2026 <u>inden den 1. januar 2027.</u>
Affald, opbevaring	Alt farligt affald opbevares i aflåst container og placeret på spildbakker. Følgende opbevares under halvtag: - åbne containere med træ, glas, metal og pvc - lukkede containere med pap/papir og blandet brændbart. Udenfor er desuden en åben container til metalaffald, der ikke er olieforurenset. Olieforurenset drejespåner opbevares indendørs på værkstedet Ølgodvej 13.
Affald, sortering	Det kunne konstateres, at virksomheden ikke sorter i fraktionerne madaffald, mad- og drikkekartoner, tekstil og blød plastik. Det blev aftalt, at virksomheden får optimeret affaldssorteringen <u>inden den 1. januar 2027.</u> Der skal indsendes dokumentation for hvilke aftaler der er indgået med affaldsindsamlere samt billeddokumentation for opstilling af containere. Det kunne konstateres, at der stod fire 600 liters containere til restaffald, som måske med fordel kunne reduceres, da der ikke bør være en stor mængde restaffald fra virksomheden.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område omfattet af byplanvedtægt nr. 49 "Langagervej syd", område C, der er udlagt til erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ved tilsynet blev interne rapporter for eftersyn af procesudsugningsanlæggene og filtre udleveret (slibekabine, servicebord, svejseudsugning vest, svejseudsugning øst). Igen bemærkninger hertil udover hver rapport fremover skal tilpasses mere specifik det enkelte anlæg.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har omkring 15 firmabiler som kører på fossilt brændstof. Virksomheden har overvejet at skifte til el-bil, hvor der udelukkende køres lokalt. Det er ikke muligt at lave en grøn omstilling af hele bilparken, idet virksomheden har døgnvagt for deres kunder, og skal kunne nå frem hurtigst muligt også på lange afstande, hvorfor der er behov for biler der kører på fossilt brændstof grundet længere rækkevidde og hurtigere tankning. Der er fokus på metalspild og alle stumper/rester af metal er registreret i et system, så de altid kan genfindes og anvendes. Virksomheden overvejer at etablere solceller, som vil give en dokumenterbar miljøgevinst ved at reducere CO₂-aftrykket. Der er nu etableret LED belysning i hele virksomheden. Der er etableret nyt tag på Ølgodvej 13. Virksomheden har foretaget en renovering af deres kaloriferer varmeblæser, som har givet bedre varme af værkstedet og reduceret varme-forbruget. Virksomheden har reduceret deres forbrug af arbejdstøj markant. Det skyldes, at de ikke længere har et tøjlager tilgængeligt, men hver medarbejder har fået et beløb, som de kan købe arbejdstøj for. Det kunne konstateres, at maskinparken var ælder, og at et energieftersyn heraf kunne være aktuelt. Det blev drøftet, om virksomheden muligvis anvendte kemikalier med PFAS, og hvad de skal være opmærksom på i den forbindelse. Der eftersendes en orientering fra Miljøstyrelsen om PFAS, som uddyber miljøproblematikken. Virksomheden har ansat flexjobbere, ansatte på § 56-aftale, lærlinge og seniorjobbere. Virksomheden har opsat en hjertestarter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar