



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.12.2021 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrigrenen 2, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Prioriteret tilsyn. Alle miljøforhold blev gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Bjørn Cederberg-Krohn, Sweco

Fra virksomheden deltog: Jimmy Baltzersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelsen),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2021 er timetaksten 433,41 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-12-21

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
13br	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
SYDKYSTENS RUSTBESKYTTELSES CENTER	Industrigrenen 2	2635 Ishøj

Betaleradresse	Dinitrol Center Ishøj, Industrigrenen 2, Ishøj Attention: CVRnr: 26529972
Tlf. / mobil / e-mail	43992444 / / info@dinitrol-ishoej.dk
Hjemmeside	www.dinitrol-ishoej.dk
CVR- / P-nummer	26529972 / 1009017832
Etableringsdato	19.11.2007
Spildevandstilladelse	13.11.2007
Kort beskrivelse	Dinitrolcenter - Undervognsbehandling af biler og varevogne. Desuden klassisk autoværksted uden pladearbejde og lakering. Der udføres væsentligt flere auto-reparationer end overfladebehandling Bilerne vaskes i "malerkabiner" alle med stort sandfang. Vandet ledes videre til en fælles olieudskiller på forpladsen.



	Er overgået til Dinitrol uden opløsningsmidler, hvor Dinitrolen kan bæres frem og påsprøjtes efter opvarmning. Dinitrolen vil størkne straks når det rammer metal-let der skal beskyttes.
Antal ansatte:	5-10
Produktionsareal (m ²):	500
Driftstider (kl):	Hverdage: 7:30-16:00 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Rustbeskyttelse og autoværksted fra hhv. 2007 og 2008. Eksplosionsulykke i august 2009. I CVR = Sydkystens Rustbeskyttelsescenter ApS

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-08-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,3

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
03.02.2022	Indskærpelse	Udtagning af spildevandsprøver
03.02.2022	Indskærpelse	Tømning af olieudskiller
03.02.2022	Indskærpelse	Opbevaring af farligt affald, olietragt
03.02.2022	Indskærpelse	Sortering af affald, pap
03.02.2022	Indskærpelse	Sortering af farligt affald, spraydåser
03.02.2022	Indskærpelse	Filterskift og vedligehold på ventilationsanlæg
03.02.2022	Henstilling	Tankattest, olietank
03.02.2022	Henstilling	Tydelig mærkning af containere og beholdere

**Jord- og grundvandsbeskyttelse**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af farligt affald.	Kasseret transportable tragt til tømning af olie fra køretøjer, blev konstateret stående udenfor med tragten fyldt helt op. Det kunne ikke dokumenteres at beholderen var tømt for olie inden kassering. Der var ikke synlige spor af spildt olie på jorden under. Der er risiko for at olierester kan flyde oven ud når den fyldes med regnvand. Tragten skal tømmes for vand, i kloakken før olieudskilleren. Indtil beholderen bortskaffes, skal den opbevares under halvtag og med mulighed for opsamling af spild.
Oliehåndtering	Spildolie og produkter til undervognsbehandling, pumpes gennem rørsystemer mellem køretøjer og tanke.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
13br	-	-	-	-	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Filterskift	Der var ikke oprettet logbog for filter skift. Dette lover virksomheden at oprette
VOC	Virksomheden har lavet VOC- beregning der viser at det årlige forbrug i 2021 vil være på 1381 kg. Dette er under 5000 kg og virksomheden er derfor ikke omfattet af VOC- bekendtgørelsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vask af biler	Inden påsmøring af undervognsbehandling vaskes minimum bilernes undersiden grundigt.
Tømning af olieudskiller	Virksomheden kunne ved tilsynet ikke vise dokumentation for tømning af olieudskilleren. I virksomhedens tilslutningstilladelse af 13. november 2007 stiller vilkår 8, krav om tømning mindst 4 gange årligt. På tilsynet oplyste virksomheden at der aldrig var olie i udskilleren og det der for er unødvendigt med så hyppig tømning. Tilsynet understregede at det givne vilkår skal overholdes. Men hvis virksomheden løbende laver kontrolmålinger som kan godtgøre at tømningens frekvens kan sættes ned uden risiko for miljøet, da kan de ansøge Ishøj Kommune om en lempelse af vilkårene.
Tømningsordning af olieudskiller	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for at være tilmeldt tømningsordning.
Udtagning af spildevandsprøver	Virksomheden har ikke udtaget spildevandsprøver som der er stillet vilkår om i tilslutningstilladelsen. Der skulle i jvf. vilkår 13 være udtaget 3 prøver med 3 måneders mellemrum i 2007 og 2008. Der er, til trods for tidligere indskærpelser (2011, 2013 og 2019) ikke foretaget prøvetagninger jf. spildevandstilladelsen.
Tilslutningstilladelse	Tilslutningstilladelse vedhæftet

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Få støjklager og ingen klager



Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank 10.000L	Bemærket ved sidste tilsyn. Nedtaget
Spildolietank	1800L – Ny. Det var ikke muligt at lokalisere ID pladen på tanken, Tankattesten bedes eftersendes.
Palletanke	Flydende produkter leveres i palletanke og tomme tanke tages retur.

Oplag og bortskaffelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er konstateret spraydåser i metalaffald. Virksomheden skal sortere spraydåser særskilt.
Affald	Der er konstateret betydelige mængder pap i småt brandbart. Virksomheden skal sortere pap særskilt.

Affaldsart	Beholder (type)	Volumen	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse
Dagrenovation	Vippe container	-	Udendørs	Marius Pedersen
Jern og metal				Freddy Frederiksen (vognmand.dk)
Klude, Olie				Retur til vask
Oliefilter		160 stk.		Abas
Bremsevæske		110 L		Abas
Spraydåser		100 stk		Abas
Dæk		700 stk		Abas
Pap			Der skal oprettes separat sortering af pap	-
Spildolie		3000 L		Avistaoil, ca 2 gange årligt



Billeder

Olietragt udenfor, fyldt med vand.



Pap i restaffald





Ny 1800L tank



Udført af: Bjørn Cederberg-Krohn, Sweco
Miljøkonsulent