



Rapport for miljøtilsyn hos Milbakvej 76, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13-07-2018		
Ejer Adresse	Per Frydensberg Milbakvej 76, 9381 Sulsted		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32500
Mobiltelefon		CVR nr.	29349916
E-mail		P. nr.	1012119646
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	6,09 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	4,34

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-08-2014	Indskærpelse		Afløb på den vestlige møddingsplads skal friholdes.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den vestlige møddingsplads skal overdækkes.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
11-08-2014	Indskærpelse		Mødding på den østlige møddingsplads skal overdækkes.
11-08-2014	Henstilling	Efterkommet	De eksisterende olietanke skal stemme overens med BBR. Anmeldesskemaer indsendt dec. 2017
31-10-2014	Indskærpelse		Mødding på begge møddingspladser skal overdækkes.
31-10-2014	Indskærpelse		Mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
13-07-2018	Indskærpelse	Meddelt	Møddingen på begge møddingspladserne skal overdækkes
13-07-2018	Indskærpelse	Meddelt	Der skal installeres alarmsystem på gyllebeholderen
13-07-2018	Indskærpelse	Meddelt	Beholder skal have 5 års beholderkontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	14	6,09	31-10-2008	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	9	3,91	0,00	78,49
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ej gennemgået, da tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn, med fokus på håndtering og opbevaring af husdyrgørdning

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	255	150		(15 x 17)m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Den østlige møddingsplads blev udvidet og efterstøbt i 2014, for at overholde den 2 meter gødningsfrie randzone. Tætheden var svært at bedømme ved tilsynet, da der lå jord og små mængder gødningsrester på pladsen. Tætheden af den vestlige møddingsplads var også svær at vurdere, da pladsen var fyldt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok - Der var en gødningsfri randzone på 2 meter ved begge pladser.
Møddingsplads, afløb	Ok - Begge afløb var frie ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingerne på begge pladser manglede overdækning. Forholdet indskærpes.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der var umiddelbart ingen risiko for indløb af tag og overflade vand. Der er tagrander på omkringliggende bygningerne.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok - Der er to møddingspladser på ejendommen. Den ene er vest for staldbygningerne og den anden øst.
Møddingsplads, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger
Ensilage, øvrige	Har ingen ensilage, men hø og halmballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholdere	01-01-1987		0	32		Fortank til gyllebeholder.
Ajlebeholder	01-01-1986		0	80		
Gyllebeholder	01-06-1987	27-11-2008	0	1.930		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Blev kontrolleret den 27. november 2008. Beholderen ligger under 100 m fra Kongsgrøften (et beskyttet vandløb) og en NBL § 3 sø. Der er derfor krav om 5 årig-beholderkontrol.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholderen ligger under 100 m fra en § 3-sø hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote. Der er derfor krav om alarm på beholderen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen var næsten tom ved tilsynet. Flydelaget var tæt. Logbog blev ej tjekket.
Gyllebeholder, dykket indløb	Gylle bliver tilført gyllebeholderen via gyllevogn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Ingen. Gylle bliver tilført gyllebeholderen via gyllevogn.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke aktuelt
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderen bliver normalt lejet ud i vinterhalvåret.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der benyttes ikke markstakke	0
Kompost i markstak, overdækning	Ikke relevant	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted
Energiforbrug/besparels er*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted
Vandforbrug*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted
Natur/sø*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted
Ressourcer og genanvendelse*	Ej drøftet ved tilsyn da fokus var andet sted

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Ingen øvrige bemærkninger