



## Rapport for miljøtilsyn hos Ove Nielsen A/S, Volsted, Volstedvej 170, 9530 Støvring

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	13.12.2022		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9838 4224	<b>CVR nr.</b>	18979586
<b>E-mail</b>	povolsted@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1003635990

<b>Virksomhedstype</b>	H51, Garageanlæg > 3 stk.
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-03-2023	Henstilling	Meddelt	Redegøre for håndtering af overfladevand på vaskepladsen samt bortskaffelse af olieaffald og oliefiltre. Endvidere skal virksomheden opdatere BBR oplysninger vedr. oletanke

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Entreprenørfirma, som har forskellige nedbrydningsopgaver og lignende. Virksomheden råder over 3 varevogne og 15-20 entreprenørmaskiner.</p> <p>Garageanlæg og opmagasinering af maskiner og materialer.</p> <p>Der udføres mindre vedligeholdelsesopgaver på værkstedet, men ikke egentlige reparationer. Værkstedet er indrettet i den ene maskinhal. Virksomheden foretager ikke selv olieskift m.m.</p> <p>Plan- og bygningsmæssige forhold: Der er før 2006 etableret en vaskeplads. Pladsen og afløb herfra (udledning på jorden) er ikke godkendt miljømyndigheden. Pladsen blev ved tilsynet benyttet som oplagsplads (maskiner) og tankplads.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	6			
	Miljøledelse			
	nej			

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Halm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er kun afkast fra virksomhedens halmfyr.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Til- og frakørsel med maskiner anses for den mest støjende aktivitet. Der er langt til nærmeste nabo.  Der foregik ingen aktiviteter på værkstedet.
Støjkilder, indendørs	Ved tilsynet var der ikke støjende aktiviteter på værkstedet.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Ejeren oplyste ved tilsynet, at der fortsat ikke foretages vaskeaktiviteter på vaskepladsen, fordi pladsen og afløb herfra ikke er godkendt.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i ikke kloakeret opland. Ejeren skal indsende en redegørelse, der beskriver hvor overfladevandet, der lander på vaskepladsen, løber hen.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Betonbelægning.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Vaskeplads	Koalaensolieudskillere	6		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	I tilknytning til vaskepladsen var der en ny koalescensudskillere, som ikke var tilsluttet.  Sandfang blev oplyst til ca. 2 m3.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der skal redegøres for om der tilføres overfladevand til sandfang og koalescensudskillere

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2006	2006	Diesel	5.900	Over jord	JA	
2	1991	1991	Diesel	4.000	Over jord	JA	

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
10q	1979	249755	1979	Fyringsgasolie	5.000	Nedgravet			
10q	2006	403637	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, uden dørs			
9l	1983	466	1983	Fyringsgasolie	40.000	Nedgravet			
10q	1989	415022	1989	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet			

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
10q			1970	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet			
10q	1990	428928	1991	Fyringsgasolie	4.000	Ukendt			
10q	1991	433048	1991	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, uden dørs			
10q	1977	224582	1978	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	5.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Blå tank, Thyholm Olieservice, 2006, 5900 l, 0403637/51-5023. Hvid tank, 4000 l, 1991 med tanknummer 433048 fra Roug Beholderfabrik. Derudover råder virksomheden over flere entreprenørtanke, der anvendes ude på byggepladser.
Olietanke, opstilling/placering	Tankene er overjordiske og opstillet på betonbelægning ved vaskeplads.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der er tankskilte på begge tanke.
Olietanke, registrering i BBR	Afmelding af olietanke er ikke udført som aftalt ved sidste tilsyn.  I BBR er der oplysninger om 5 nedgravede tanke og en overjordisk tank markeret med rødt.  Der sendes link til afmelding af tanke, som ikke er i brug mere.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Ja
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Betonbelægning ved vaskeplads.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie		2	Stk	Tromle	200	Indendørs	2010
Motorolie		2	Stk	Tromle	200	Indendørs	2010
Hydraulikolie		2	Stk	Tromle	200	Indendørs	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ved tilsynet var der en del oplag indendørs og udendørs af nye og brugte materialer. Oplaget blev ikke nærmere gennemgået, men i følge ejeren kan det anvendes i forbindelse med hans entreprenørvirksomhed.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Råvarer blev opbevaret i hallen, hvor der er værksted og støbt gulv. Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der fremkommer jern- og metalaffald
Affald, farligt	Olieaffald, og oliefiltre.
Affald, opbevaring	Spildolie: Ingen oplag ved tilsynet Batterier: Ingen oplag ved tilsynet Jern og metal: Udendørs og indendørs.
Affald, bortskaffelse	Det blev oplyst, at spildolie og oliefiltre bortskaffes af HydroTexaco, som tager det med retur. I følge Affaldsdatasystemet skal modtagere af farligt affald indberette farligt affald, som de modtager. Vi kan ikke se i Affaldsdatasystemet, at HydroTexaco tager olieaffald og oliefiltre med retur.  Virksomheden skal indsende en redegørelse herfor.  Virksomheden kan fremover vælge benytte ordningen for erhvervsaffald på genbrugspladserne, hvor spildolie og oliefiltre kan afleveres, og hvor der skal udstedes kvittering som dokumentation for afleverede mængder.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening på de arealer der var omfattet af tilsynet.
Bæredygtighed*	Der blev ikke drøftet bæredygtighed under tilsynet.