

Tilsynsrapport - 22. november 2021

Jordvold

Stensøvej 3, 4900 Nakskov

CVR-nr: 29188572

SagsID: 440404

Sagsnummer: 09.02.16-K08-21-21

**Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed
Team Natur og Miljø
"Jord og Vand" – jordogvand@lolland.dk
Telefon: 5467 6767
Fruegade 7, 4970 Rødby**

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen². En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder, der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporten offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database kaldet Digital MiljøAdministration). Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Deltagere

Fra virksomheden deltog Kim, vikar for den faste pladsmand. Tilsynet blev foretaget af miljøsagsbehandler Marlene Blak og Malene Nørager Månsson fra Lolland Kommune.

Virksomhedstype

Aktiviteten er etablering af en skærmende jordvold mellem Vestas vingeplads og beboelse på Thorsvej. Aktiviteten er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206.

Listepunktet omfatter nyttiggørelse af affald og anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2021.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et uvarslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i september 2021. Formålet var at tjekke op på om de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen overholdes under etableringen af volden, og at de aftaler, der blev indgået ved sidste tilsyn, er blevet efterfulgt.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ingen håndhævelser, men der var flere punkter, der skulle følges op på.

Punkter, der er ført tilsyn med

Generelt

Vilkår 1.3: *En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for det personale, der er ansvarlig for etablering af anlægget.*

Der lå en kopi af miljøgodkendelsen i gravemaskinen. Vilkåret er derfor opfyldt.

Drift

Vilkår 2.12:

Der skal være modtagekontrol på alt jord og affald, inden det tilføres til anlægget.

¹ Bek. om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019

² Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 2007 af 11. december 2020

Der blev spurgt ind til proceduren omkring modtagekontrol og aflevering af køresedler.

Det var ikke den faste mand Karl Anker, der var der, men en der hedder Kim.

Kim havde ikke kendskab til miljøgodkendelsen, men den lå dog i gravemaskinen. Han blev informeret om, at han skal have viden om miljøgodkendelsen, og hvad der står i den om drift og procedure.

Kim fremviste en del køresedler – nogen lå i dozeren og nogen lå i gravemaskinen.

Mens tilsynet stod på, var der flere lastbiler, der kom og læssede af. Ingen af chaufførerne afleverede køresedler og læssene blev heller ikke kontrolleret af den tilstedeværende pladsmand, Kim. Kim oplyste, at vognmændene først afleverede køresedler, når de kom med det sidste læs for dagen.

Tilsynsmyndigheden vurderer, at der skal følges op på procedurer omkring modtagekontrol og køresedler.

Vilkår 2.9:

Adgangsvejen skal uden for anlæggets åbningstid afspærres, således at det ikke er muligt at tilkøre/aflæsse jord, affald eller andet til området. Der skal fremsendes en plan for, hvordan området afspærres til Lolland Kommune inden opstart af tilkørsel af jord og affald.

Der så ud til at være afspærring ved to af de tre adgangsveje. Der har tidligere været aftalt at der ved den tredje adgangsvej sættes en gravemaskine på tværs, så uvedkommende ikke får adgang.

Tilsynsmyndigheden vurderer derfor, at vilkåret umiddelbart er overholdt.

Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 4.2:

Der skal foretages pejlinger, der dokumenterer, at forurenede jord og affald, placeres over højeste grundvandsspejl. Alternativt skal forurenede jord og affald etableres på et underlag af ren jord.

Der har tidligere været gravet to huller til undersøgelse af grundvandsspejlets højde. Disse blev tilset, men der var meget vand i, og det var uklart, hvor meget der evt. kunne være regnvand (figur 1 og 2).



Figur 1: billede af det hul til pejling af grundvand, der ligger nordligst på projektområdet (se kortoversigt side 7).



Figur 2: billede af det hul, der ligger sydligst på projektområdet (se kortoversigt side 7).

Ved tilsynet gravede Kim et nyt hul, som vil blive tilset en af de først kommende dage (placering kan ses på kortoversigt på side 7).

Konklusion på tilsynet

Kim oplyste at den faste pladsmand Karl Anker ville være på pladsen dagen efter. Han syntes, vi skulle snakke med ham, da Kim blot var vikar. Det er derfor planlagt at udføre endnu et tilsyn, hvor Karl Anker deltager og der er mulighed for at kigge til hullerne og tjekke for grundvandsspejl.

Jordforurening konstateret på tilsynet

Ingen.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Tilsynsmyndigheden vurderer, at der skal følges op på forhold omkring egenkontrol.

Tilsynsførende

Marlene Blak

Malene Nørager Månsson

Miljøsagsbehandlere

25. november 2021

Oversigt over virksomheden

De røde, stiplede linjer viser, hvor der ind til nu er udlagt jord i en højde på 4-5 meter.

Bredden på bunken blev skridtet af til at være ca. 13 meter. Den gule ring markerer et område, hvor der ligger spredt jord, der ikke er lagt op i en endelig bunke og hvor der skal tilføres yderligere jord.

De blå krydser markerer placeringen af de to huller til pejling af grundvand, der blev gravet tidligere i forløbet. Det orange kryds markerer placeringen af det nye hul, der blev gravet ved dagens tilsyn.

