



Rapport for miljøtilsyn hos Chrysler Aalborg, Gammel Gugvej 59, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.04.2018		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98114139	CVR nr.	89442028
E-mail		P. nr.	1011573513

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
10-10-2014	Henstilling	NKI - dok. for tømning af olieudskiller
10-10-2014	Indskærpelse	Opbevaring af blyakkumulatorer

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden består af værksted og lokaler til bilsalg. Værkstedet er opdelt således, at den ene del er et serviceværksted og den anden del er et pladeværksted. Der er i alt 10 arbejdspladser. Der forekommer ikke autolakering, klargøring eller vask af biler. Værkstedet fik omkring 2008 en ISO-9000 certificering, men er efterfølgende gået ud af det.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	6	7:30- 16:00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Slibning			Patronfilter
2	Rumudsugning			
3	Udstødningsgas			
4	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	8,5	2,0	0,10	0,10	0,08	10,50	
2		2,0	0,63	0,63			
3		2,0			0,22	11,00	
4		2,0	0,25	0,25	0,56	12,00	

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ved tilsynet var der intet at bemærke.
Luft, afkast	Afkastene er ført 2 meter over tagryg.
Luft, støv	Ved tilsynet var der intet at bemærke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	På slibeafkastet er der et patronfilter. Virksomheden fører selv tilsyn med filtret. Filtret er med indbygget alarm. Virksomheden sliber næsten ikke mere, og derfor er filtret næsten ikke i anvendelse.
Lugt	Ved tilsynet var der intet at bemærke

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning
3	Plade-/karroseriarbejde		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var der intet at bemærke. Der udføres næsten ikke pladearbejde mere.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Produktion				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foregår begrænsede aktiviteter, der producerer spildevand - kun fra vask af hjul. Afløb fra værkstederne og pladsen umiddelbart udenfor pladeværkstedet er koblet til olieudskillere og sandfang.
Spildevand, procesvand	Vand fra rensekar afleveres på genbrugspladsen en gang hver 2-3 år.
Spildevand, afløbsforhold	Området er spildevandskloakeret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der vaskes en sjælden gang hjul på biler. Vaskepladsen er belagt med SF-sten.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Produktion	Ukendt olieudskillere			200

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er indgået aftale med NKI om tømning og inspektion. Seneste tømning var 30.12.2016. Det oplyses, at der er meget begrænset tilløb af vand til olieudskilleren. En gang imellem vaskes der hjul på biler på vaskelpladsen, hvor olieudskilleren er tilkoblet. Der afledes ikke vand til olieudskilleren fra værkstedet. Virksomhedsmiljø har efterfølgende vurderet ud fra de givne oplysninger, at tømning af virksomhedens sandfang og olieudskiller ikke er påkrævet hvert år, da der er tale om tilledning af begrænsede mængder olieholdigt vand. Ovenstående forudsætter, at virksomheden selv tilser olieudskilleren mindst 1 gang om året og i øvrigt efter leverandørens anvisninger samt foretager en funktionsafprøvning af udskillerens alarmsystem, så det sikres, at sandfang og olieudskiller virker efter hensigten. Virksomheden skal udarbejde en instruks, som beskriver, hvordan denne egenkontrol udføres, og egenkontrollen skal fremgå af en driftsjournal, som skal fremvises ved tilsyn. Alternativt skal olieudskilleren tømmes/besigtiges af et eksternt firma mindst hvert 2. år, og dokumentation herfor skal fremgå af driftsjournalen. Hvis ovennævnte forudsætninger ændrer sig væsentligt, så skal tømningsfrekvensen vurderes på ny.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.200	1996	Over jord	NEJ
2	Olieprodukter	2.400	1998	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke på ejendommen. En til spildolie og en til motorolie. Begge står i gården bag bygningerne. Begge tanke fyldes med pumpefunktioner. Begge tanke er beskyttet mod vejrlig og står på en fast belægning. Begge tanke står i et opsamlingskar. I opsamlingskarret ved spildolietanken stod lidt olie/vand. Det blev aftalt ved tilsynet, at virksomheden snarest og inden for 4 uger vil få det tømt. Virksomheden bedes orientere kommunen når dette er sket.
Olietanke, opstilling/placering	Det bør overvejes, om opsamlingskarret ved motorolietanken snart skal udskiftes, da dette fremstod meget rustent.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske						Indendørs	2018
Køler væske						Indendørs	2018
Bremsevæske						Indendørs	2018

Motorolie	5.000		Liter	Ståltank	2.400	Udendørs, overdækket, bag opkant	2018
Forsikringsbiler						Udendørs, ubeskyttet	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Intet at bemærke

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Tromle		Indendørs, bag opkant			
Autogummi		Stk	Ingen beholder		Udendørs			
Autoruder/bilglas			Ikke oplyst		Ikke relevant			
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Udendørs			
Bremse- og koblingsvæske		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant			
Jern og metal			Container - åben		Udendørs			
Køler væske		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant			
Olie- og benzinudskillere			Beholder		Ikke relevant			
Oliefiltre		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant			
Spildolie		Liter	Ståltank		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Spraydåser			Tromle		Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er en afskærmet "affaldsgård", hvor der opbevares gamle dæk, containere til brændbart affald samt en stålbeholder til gl. jern og skrot.
Affald, farligt	Virksomheden har bygget et miljøskur, hvor farligt affald opbevares. Alt affaldet står i godkendte beholdere og i opsamlingskar. Blyakkumulatorer opbevares i godkendt beholder med låg.
Affald, sortering	Intet at bemærke.
Affald, bortskaffelse	Stena Recycling afhenter farligt affald generelt. Nordgroup A/S afhenter spildolie. NKI tømmer olieudskilleren og sandfang. Villadsens Dækfabrik afhenter dæk 1 gang om ugen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Lokalplan: Frydendalskvarteret. Området er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ok
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Region Nordjyllands liste over muligt forurenede grunde.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der ikke observeret tegn på jordforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden arbejder løbende med miljøforbedringer . Der er etableret LED belysning i pladeværksted og serviceværksted og det er planlagt også at skifte til LED i udstillingen. Der er isat nye porte og tætnet omkring for at mindske varmetab samt ur på kompressoren.
Bæredygtighed*	Se teksten under miljøforbedringer. Derudover blev det aftalt, at kommunen fremsender materiale vedrørende evt. medlemskab af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBEN).