



# Rapport for miljøtilsyn hos Viderupgårdsvej 15B, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>				
Hornumvej 142 ApS	Vesterballevej 5, 1.	7000 Fredericia	Snoghøj	Dansk Farm Management A/S
<b>Tilsynsdato</b>	08-03-2022			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Øvrige tilsyn			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32263	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	40897739	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1025183009	
<b>Samkøring</b>	ROKKEDAHL LANDBRUG ØKOLOGI ApS Nymøllevej 126b			

<b>Godkendelsestype</b>	§ 33
<b>Godkendelsesdato</b>	18-01-2021

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-02-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Udbringning af husdyrgødning på frossen jord er ikke tilladt. Der må ikke udbringes husdyrgødning i vandløb
08-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilageopbevaringsanlæg med fast bund og hældning til afløb, og afløb fra ensilageanlæg skal føres til opsamlingsbeholder
11-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af afgasset fiber fra biogasanlæg, både i markstak og på opbevaringsanlæg

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	26-04-2006	2.400	6.000		Anlægget består af 4 stk. à 600 m <sup>2</sup>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Husdyrgødning i form af afgasset fiber fra biogasanlæg i 3 af plansiloerne var ikke overdækket med vandtæt materiale. Desuden var der uoverdækket kyllingemøg i en af plansiloerne. Det indskræpes at oplag af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning
Ensilage, sidebegrænsning	I den østlige side af ensilageopbevaringsanlægget er der ingen mur, og der lå saftgivende ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter). Der har også ligget saftgivende ensilage på forpladsen mod nord. Det indskræpes, at randbelægningen (de yderste 2 meter af ensilagepladsen) skal friholdes for ensilage, og at der aldrig må ligge ensilage på forpladsen, da forpladsen ikke har hældning mod afløb. Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser at ensilagen på randbelægningen er fjernet
Ensilage, afløb	Nogle af afløbene fra ensilagepladsen var ført til vandløb, og dermed var saft fra ensilagen ledt direkte ud i vandløbet. Det indskræpes, at afløb fra ensilageopbevaringsanlægget skal føres til et opsamlingsanlæg. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Efter tilsynet er indsendt foto, som viser at afløbene er koblet til den nye opsamlingsbeholder
Ensilage i markstak - placering	Der ligger ensilage i markstakke, og der er fremvist analyser/fremsendt notat med tørstofindhold. Tørstof er over 25%, og så må ensilage godt ligge i markstak

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, overdækning	Der var en markstak med husdyrgødning i form af afgasset fiber fra biogasanlæg, og stakken var ikke overdækket med vandtæt materiale. Det indskræpes at oplag af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning	1