



## Rapport for miljøtilsyn hos Jaguar Aalborg ApS, Sundsholmen 31, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	17.09.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98130146	<b>CVR nr.</b>	33762755
<b>E-mail</b>	hans@jaguaraalborg.dk	<b>P. nr.</b>	1016937939

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	Ikke fornøden
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	Ikke fornøden

Grå skrift i denne rapport er oplysninger fra tidligere tilsyn.

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-09-2019	Indskærpelse	Meddelt	Spildebakker/sikker opbevaring er ikke etableret i fuld udstrækning. Se punktet Affald, farligt.
17-09-2019	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden frasorterer stadig ikke absorptionsmidler (fx klude og kattegrus) der kan indeholde olier og kemikalier, som det blev henstillet ved sidste tilsyn.
07-02-2018	Indskærpelse	Delvist efterkommet	Spildebakker etableres i værksted og container.
07-02-2018	Henstilling	Ikke efterkommet	Frasortering af absorptionsmidler, som er farligt affald.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er flyttet fra Dag Hammarskjöldsgade til Sundholmen i løbet af foråret 2012.				
Foretager almindelige mekaniske opgaver på Jaguarbiler, fx motorarbejde, hjulskift, bremseser.				
Der foretages ikke motorrens eller affedning.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
180	1	8.00-16.00	-	-
Miljøledelse				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Rumudsugning			
2	Udstødningssgas			
3	Svejsning			
4	Rensebar			
5	Blæserensningsanlæg	Kvartsstøv		Cyklon

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek.)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3							
4							
5							

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er afkast fra udstødningsgasser, svejsning, sandblæsekabine og rensebar.
Luft, afkast	Afkast fra svejs/sandblæsning er ført sammen og er ført 2 m over tag.
Luft, filtre	Der er cyklon på afkast fra sandblæsning. Sandblæsningen bruges sjældent.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det er ved tilsyn vurderet, at der ikke forekommer væsentlig støj uden-dørs.
Støjklender, indendørs	Pladearbejde/karosseriarbejde, sandblæsning, kompressor, motorer ved ventilationsanlæg og trykluftværktøj.
Støjklender, udendørs	Afhentning af affald, tømning af olie- og benzinudskiller samt kørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Når virksomheden vasker gulv med maskine, hvilket sker 3-4 gang/år, har vandet tidligere været hældt i aqua-drænet. Ved tilsyn i 2015 blev det aftalt med virksomheden, at gulvaskevandet fremover ikke hældes i et afløb der står i forbindelse med olie- og benzinudskilleren.
Spildevand, procesvand	Virksomheden har etableret et aqua-dræn ved porten. Planen er, at bilerne køres indenfor i god tid inden de skal på liften, således at de er af-dryppede for regn/sne/slud og tørre. Der fremkommer ikke andet spildevand fra virksomheden, udover fra toilet og håndvask.
Spildevand, overfladevand	Området er i dag fælleskloakeret, men planlægges separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, afløbsforhold	Det vurderes ikke at være fornødent at give tilslutningstilladelse til afledning af spildevand, da der kun er tale om afdryp af regnvand mm.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	I forbindelse med aqua-drænet er der etableret sandfang og olie- og ben-zinudskiller. Lige inden for porten hænger enheden for alarmer (lys og lyd) for overfyldning af olie- og benzinudskiller. Det er også på denne enhed, at alarmer kan testes. Virksomheden vil oprette en journal for af-prøvning og egen-besigtigelse af olie- og benzinudskiller.  Der vil ikke være meget belastning på udskilleren, hvorfor tilmeldelse til en tømningssordning har været diskuteret, se tilsynsbrevet.
Udskilleranlæg, tømning/in-spektion	I tilsynsnotat af 06.06.2012 blev tømningssordning for olie- og benzinudskiller diskuteret. Af tilsynsnotatet fremgår følgende: "Kravene er i dag, at udskilleren skal tømmes efter behov, men dog tilses mindst én gang om året (der er ikke krav til hvem der må udføre denne kontrol)." Som aftalt ved tilsynet, ville jeg vende med en kollega, hvorvidt vi ville forlange, at udskilleren tilmeldes en tømningssordning med et firma der må håndtere olieaffald fra udskillere. Det kan oplyses, at punktet vil blive

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	diskuteret i vores tilsynsgruppe løbet af året, så der er ikke lige nu anledning til at ændre vores holdning fra tilsynet i 2012. Vi vil evt. vende tilbage til punktet, ved næste tilsyn på din virksomhed.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Det blev oplyst, at ejer hver 1. april afprøver alarm samt kikker i olieudskilleren. Der har endnu ikke været olie i udskilleren. Der blev forevist journal.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2011	2011	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	Tanken bruges til spildolie. Tanken er godkendt til udendørs opstilling, men er opstillet inde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Spildolietank står i container. G nr.: 56-5820, hvilket betyder, at tanken er en overjordisk villatank på 1000 l uden mandehul. Det er en Roth-tank af polyethylen. Tanken er godkendt til udendørs opstilling og uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Tanken er fremstillet i februar 2011. Spildolietanke er ikke omfattet af bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen.
Olietanke, registrering i BBR	Spildolietanken er ikke registreret i BBR, hvilket der heller ikke er krav om at den skal.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>I henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 og 13 skal visse råvarer og affald/farligt affald opbevares således, at der ikke er risiko for forurening.</p> <p><b>§ 12.</b> <i>Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller. Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.</i></p> <p><i>Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.</i></p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p><b>§ 13.</b> <i>Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</i></p> <p>Se også punktet om farligt affald og punktet Råvarer, opbevaring.</p>
Råvarer, opbevaring	Virksomheden har etableret spildbakker under opbevaring af dunke med flydende råvarer og farligt affald (kun produkter der er miljøfarlige), som indskærpet ved sidste tilsyn. Dog står der stadig dunke og beholdere udenfor spildbakkerne, bl.a. dunke med en blanding af diesel og benzin. Virksomheden skal senest den 1. november 2019 fremsende oplysninger om, hvorvidt der er etableret nye spildbakker eller fremsende foto af/oplysninger om, hvordan råvarer/affald opbevares så det er i overensstemmelse med reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Råvarer, miljøfremmede stoffer	Virksomheden har nogle enkelte spraydåser der er mærket "Miljøfarlig" (død fisk og dødt træ). Det bør undersøges hos leverandøren, om disse produkter kan udskiftes med tilsvarende produkter der ikke er mærket "Miljøfarlig".

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der blev ved tilsynet talt om, at bl.a. Berendsen har en ordning for klude, hvor de kommer med rensede klude og tager de snavsede med tilbage. Brugte klude der indeholder olier/kemikalier må ikke afleveres til dagrenovation/brændbart. Kludene skal frasorteres, eller der skal indføres en ordning som fx den der er beskrevet ovenfor. Virksomheden skal senest den 1. november 2019 oplyse, om der er indgået aftale om anvendelse af miljøklude eller der er etableret anden særskilt opbevaring af olie- og kemikalieholdige klude, samt hvortil kludene bortskaffes.
Affald, farligt	Virksomheden havde nogle dunke (bl.a. blanding af diesel og benzin) stående på gulvet, lige ved siden af gulvafløbet ved håndvasken. Disse skal stilles i spildbakker eller evt. stilles i rummet med rensebar og sandblæsningskabine, hvorfra der ikke findes afløb. Se også punktet om Råvarer og Råvarer, opbevaring.
Affald, sortering	Virksomheden samler metalaffald på en trailer, der findes ikke en container til metalaffald. Resten puttes i dagrenovation/forbrændingseget. Dog må olie-/kemikalieholdige klude ikke kommes heri, men skal frasorteres. Se punktet Affald.
Affald, bortskaffelse	Der har ikke været afhentet spildolie i 2018. Virksomheden oplyste, at tanken ikke fyldes en gang om året, så det er ca. hvert andet år der afhentes spildolie.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke drikkevandsinteresse i området, hvor virksomheden er beliggende.
Generelle bemærkninger	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Området er omfattet af lokalplan 12-028, som udlægger området til erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der var ved dette tilsyn ikke fokus på driftsjournaler.
Jordforurening	Ejendommen er på Regionens bruttoliste over muligt forurenede grunde på baggrund af aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke observeret jordforurening ved tilsynet.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ikke en nedskrevet miljøpolitik, og er ikke certificeret efter ISO 14001 eller EMAS.
Bæredygtighed	Blev diskuteret ved tilsynet i maj 2017.