



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 671
Ref. ADHAU/PEMJJE
Dato: 16.09.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Lystrupvej Losseplads.
Virksomhedens adresse	Lystrupvej 100, 8240 Risskov
CVR nummer	55133018
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	07.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev aftalt den 29. juli 2026
Deltagere fra virksomheden	Hanne Tokkesdal og Benny Stjernholm v. Kredsløb
Tilsynet udført af	Anne Duus Hausmann
Tilsynet omfattede	Tilsyn med slutaftdækning, monitoringsbrønd, egenkontrol og kampagnetilsyn med evt. jordoplæg
Materiale udleveret	Intet materiale udleveret

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser sidste fysiske tilsyn. Nærværende tilsyn afstedkom ikke håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Lystrupvej Losseplads indsender årligt analyseresultater af perkolatvandet fra hhv. drænbrønd (samlebrønd) 2 og 3. Der har ikke været analyser fra drænbrønd 1 siden 1996, da drænene ikke har været vandførende. Miljøstyrelsen har den 26. januar 2026 accepteret, at indholdet af årsrapporten for 2025 som værende i overensstemmelse med aftalen fra 2000 med de efterfølgende accepterede ændringer.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser

- Godkendelse til losseplads etape 1, 20. april 1982 udløb 20. april 1986
- Tillægsgodkendelse 7. jan. 1986 til mellemoplag af murbrokker tidsbegrænset som lossepladsen i øvrigt.
- Accept af at stianlæg med slagge kan indgå som del af samlet overdækning på 1 m over lossepladsen 06-10-2000.
- § 19 tilladelse til genplacering af lettere forurenede jord i støjvold omkring vestlig grønning oven på den reetablerede losseplads. 17-10-2000.

Øvrige aftaler

Udkast til godkendelse af revideret kontrolprogram 11-01-2000.

Gennemgang af miljøforhold

Der blev udført fysisk tilsyn med dele af den nedlukkede losseplads.

Generel beskrivelse af anlægget

Det nedlukkede deponi drives af forsyningsselskabet Kredsløb.

Lossepladsen afgrænses mod syd af Egåen, mod vest af Lystrupvej og mod nord og øst af GL. Egå. Området ligger op til Egå Centralrenseanlæg.

Etape 1 har været anvendt til losseplads i perioden 1945-1978 for dagrenovationslignende affald og i perioden 1982-1985 som kontrolleret losseplads for uforbrændt industriaffald. Frem til 1993 blev perkolat behandlet i rensningsanlæg på etape 2.

Lossepladsen er indrettet med system til opsamling af perkolat og overfladevand, som består af tre drænstrengene (1, 2 og 3). Vandet fra drænstrengene 2 og 3 afledes til Egå renseanlæg. Bunden består af sen- og postglaciale aflejringer i form af bl.a. gytje, silt og ler. Etape 2 3 kom aldrig i brug som losseplads.

Deponiet er nedlukket og fremstår som et offentlig tilgængeligt naturområde.

Vest for etape 1 er der etableret en genbrugsstation, som Aarhus Kommune er tilsyn og godkendelsesmyndighed for. Genbrugspladsen er etableret mellem indgangen til Lystrupvej Losseplads og GL. Egå. Der har siden slut 1980'erne været modelflyveplads på dele af etape 2.



Figur 1 Arealet markeret med gråt og mærket som teknisk anlæg, er placeringen for Lysstrupvej Losserplads etape 1, 2 og 3. Etape 3 er aldrig taget i brug til losseplads.

Slutafdekning

Området fremstår kuperet med græsser, buske og skov – se foto 1 og 2. Der er grusbelagte stier/veje på området. Der blev udført fysisk tilsyn en mindre del af det nedlukkede deponi, idet deponiet er svært fremkommeligt grundet beplantningen.

Kredsløb oplyste, at der ikke er observeret sætningsskader i deponiet og slutafdekke de sidste mange år.



Foto 1. Skel mellem etape 1 (th.) og etape 2 (tv.). Containeren på etape 2 tilhører modelflyvepladsen.



Foto 2. Bevoksning og trampesti på etape 1.

Perkolat

Der er etableret 3 drænstreng (1, 2 og 3) til opsamling af drænvand og perkolat. På drænstrengen er der etableret flere drænbrønde. Perkolat og drænvand fra drænstreng 2

samles i drænbrønd 2 og perkolat og drænvand fra drænstreng 3 samles i drænbrønd 3. Fra drænbrønd 2 og 3 ledes vandet til Egå Renseanlæg. Drænstreng 1 har været uden gennemstrømmende vand igennem en længere årrække. Evt. vand fra drænstrengen afledes til recipient. Aarhus Kommune har i 2013 redegjort for, at drænledningen ligger for højt i forhold til de vandførende lag. Da overfladevand fra genbrugspladsen ledes via drænledningen til recipienten, har drænledningen stadig en funktion. En omkobling vil kræve etablering af en ny ledning til renseanlægget.

Samlebrøndene/drænbrøndene 2 og 3 til perkolat og overfladevand blev besigtiget (foto 4) og en drænbrønd.

Egenkontrol og vedligehold

Egenkontrol i form registreringer af flowmålinger af samlede mængde perkolat og drænvand som afledes til Egå renseanlæg pr. måned blev fremvist på tilsynet. Der blev oplyst, at bortpumpning af perkolat styres af automatik via flydere i brøndene.

Der udover blev grafisk afbildning af pejlinger af grundvand i øvre og nedre magasiner fremvist. Kredsløb oplyste, at der kun pejles 1 gang årligt, idet pejlingerne er meget tidskrævende. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at pejlingerne skal bruges til kontrol af, at der ikke sker opstuvning af perkolat i deponiet og perkolatet bortledes effektivt. Miljøstyrelsen anbefaler, at der pejles min. 2 gange årligt.

Det blev oplyst, at drænbrønde og drænsystem spules en gang årligt. Dette er sidst foretaget i foråret 2026.

Boringer

Grundvandsmoniteringsboring nr. 3, DGU nr. 89.1325 og 89.1320 blev besigtiget. De to forerør er i samme overbygning. De to forerør fremstod med aflåste hætter. Boringens overbygningen fremstod tør – se foto 3.



Foto 3. Grundvandsmoniteringsboring nr. 3, DGU nr. 89.1325 og 89.1320.



Foto 4. Drænbrønd til perkolat og overfladevand og tilhørende el-skab.

Deponigas

Kredsløb oplyste, at der ikke er deponeret husholdningsaffald. Der forventes derfor ikke betydelig gasdannelse i deponiet.

Det blev oplyst, at Aarhus Kommune sidste år foretog måling/screening af indholdet af deponigas i deponiet. Det blev aftalt, at Kredsløb fremsender kopi af resultatet af screeningen.

Kampagnetilsyn med jordoplæg

Kredsløb oplyste, at der ikke er jordoplæg på deponiet, hvilket er i overensstemmelse med de dele af deponiet der blev besigtiget samt Miljøstyrelsen gennemgang af ortofoto.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser. Miljøstyrelsen anbefaler, at der foretages 2 årlige pejlerunder.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.