

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Auto- og Pladeværksted Kim Hansen	Dato for tilsyn: 05. oktober 2021
Tilsynsadresse: Hornbjergvej 7	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR: 20 85 68 82 P-nummer: 10 18 10 15 28	Matrikel: 3ah og 3ao, Tendrup By, Hornslet
Kontaktperson: Kim Hansen	Planforhold: Erhvervsområde: 2.1.E4
Telefon nr.: 86 99 48 11	Tilstede ved tilsynet: Kim Hansen
E-mailadresse: k.s@hansen.mail.dk	Tilsynsførende: Ask Høyby Simonsen

Virksomhedstype: 452010 Autoværksted mv.	Hovedaktivitet: Reparation og service af biler.
--	---

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	Ikke relevant
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): ja

Dato herfor: 15. november 2021

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK		Ikke OK	X	Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	X

Jordforurening:

På tilsynet er der ikke konstateret jordforurening, og der er ikke

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

 Tilsynet gav anledning en indskærpelse i forhold til oplag af diesellole, og en henstilling i forhold til oplag af kemikalier i dæklageret.
 Virksomheden fremstod i øvrig ryddet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport	Sagsnr. 21/ 36845
-----------------------	-------------------

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud, da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Reparation af person- og varebiler • <i>Forsikringskader og rustbehandling</i> • <i>Glasudskiftning</i> • <i>Airconditionservice</i> • <i>Pladssynsværksted</i>
Produktionsareal og grundareal	<i>Bebygget areal: værksted og kontor 584 m², lagerhal/dækhøvel 350 m²</i> <i>Grundareal: 3937 m²</i>
Indretning	Virksomheden består af et værksted, pladeværksted, tidligere undervognsbehandlingsrum, synshal (som er udlejet), lager og et dæklager. Virksomheden er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • Lifte 12 stk. • Bremssetester • Kompressor 2 stk. • Røggasmåler • Svejseanlæg 2 stk. • Søjleboremaskine • Dækmaskine

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse


² Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 24. december 2020 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

	Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> • Parkerede biler • Affald
Etableret på nuværende adresse	1981
Udvidelse /ændringer	ingen
Antal ansatte	5 mekanikere, ejer, 1 deltidsansat kontordame
Driftstid	Mandag – torsdag: 07:30 – 16:30 Fredag: 07:30 – 14:30 Weekenden: lukket
Driftsforstyrrelser og uheld	<p><i>En lift gik gennem autoværkstedets betongulv. Det ødelagte betongulv er under renovering (se billede 1.)</i></p>  <p><i>Billede 1: renovering af betongulv efter lift-uheld</i></p>
Egenkontrol / driftsjournal	<i>Der føres driftsjournal på autoværkstedet</i>
Bemærkning	<p><i>Auto- og Pladeværk Kim Hansen er oprettet i DUS, og har en aftale med Halling Autoophug om afhentning af skrotbiler.</i></p> <p><i>Autoværkstedet udlejer synshallen til Hornslet Synshal v/Claus Schmidt</i></p>

3. BEMÆRKNINGER

Nr.	Bemærkning i 2016	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	Spild af olie	<i>Ved tilsynet blev der ikke observeret synlige spild på autoværkstedets udearealer. Ved tilsynet blev det oplyst, at der havde været et spild af spildolie, men at størstedelen spildet blev suget op umiddelbart efter.</i>
2	Overskredet sløjfningstermin for overjordisk dieseltank fra 1986	<i>Ved tilsynet blev det konstateret, at dieseltanken forsat var i brug, hvilket blev påtalt. Efter tilsynet har autoværkstedet oplyst, at dieseltanken er blevet sløjfet. Syddjurs Kommune mangler stadig dokumentation for sløjfningen</i>
3	Tømningsfrekvens for olieudskillere	<i>Olieudskilleren tømmes en gang årligt Syddjurs Kommune anser dette forhold for værende bragt i orden.</i>
4	Miljøgodkendelse af undervognsbehandling frafalder	<i>Miljøgodkendelsen frafaldt, da autoværkstedet ikke længere foretager undervognsbehandlinger. Der foretages ikke længere undervognsbehandling på autoværkstedet.</i>
Bemærkning		<i>Når Syddjurs Kommune har modtaget dokumentation for sløjfningen dieseltanken anses de fire forhold for værende bragt i orden</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Isoleret skur bag værksted
2	Kompressor	Synshal
3	Arbejde i værkstedet	Værksted
Bemærkninger		<i>Ved tilsynet blev der ikke registreret støjgener Hverken Syddjurs Kommune eller autoværkstedet har modtaget klager vedrørende støjgener fra autoværkstedet</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Værksted/ udstødningsgasser	Over tag	Nej
2 Synshal/ udstødningsgasser	Over tag	Nej
3 Tidligere sprøjterum/ Organiske opløsningsmidler	2 m over tag	Nej

	fra rudelimning og rensesbarrer		
4	Pladeværksted/udstødningsgasser	Over tag	Nej
5	Pladeværksted/Svejsesøg	Over tag	Nej
6	Værksted og pladeværksted / rumudsugning koblet til oliefy	Over tag	Ja
7	Værksted / udstødningsgasser	Over tag	Nej
8	Synshal / udstødningsgasser	Over tag	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		<i>Filtre skiftes hvert andet år</i>	
Bemærkninger:		<i>Ved tilsynet blev der hverken registreret luft-, lugt- eller støvgener fra autoværkstedet.</i> <i>Hverken Syddjurs Kommune eller autoværkstedet har modtaget klager vedrørende luft-, lugt- eller Støvgener.</i>	

Opvarmning

Type	Oliefyr som er kombineret med genveks-anlæg
Bemærkning	Ingen bemærkninger

6. SPILDEVAND


Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Ja, i meget begrænset omfang i forbindelse med vask af dæk og fælge
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår	Ja, udledningstilladelse fra 1981 og 1985
bemærkninger	Ingen bemærkninger

Sandfang og udskillere

Type	Volumen	Placering
1 Sandfang	Ikke oplyst	I sprøjterum
2 Olieudskillere	1.000 L	Øst for tidligere sprøjterum
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger	Nej	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningssordning	Ja	
Er der alarm på udskiller	Nej	
Sidste tømning	02. november 2020	
Bemærkning	<i>Autoværkstedet for tømt olieudskilleren en gang årligt.</i>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Plasttanke	600 liter motorolie 150 liter gearolie	I værksted og på loft i værksted
Smørefedt	-	-	Smøregrav
Sprinkler/kølvæske	Plasttanke	600 liter	På loft i værksted
Ukendte kemikalier	plastdunke	-	Dæklager
Bemærkning	<p>Ved tilsynet observerede Syddjurs Kommune et oplag af forskellige kemikalier placeret på en palle over et underlag af SF-sten. (se billede 2)</p>  <p>Billede 2: Oplag af kemikalier på SF-sten.</p> <p>Autoværkstedet blev gjort opmærksom på, at kemikalier skal oplagres således at der ved eventuelle spild ikke kan komme i kontakt med jord, overflade-, spildevand og grundvand.</p>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produceret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
3	Fyringsolie	Nedgravet ved synshal	2.500	1998	-	Ja
5	Dieselolie	Overjordisk i palletank	1.000	?	-	Nej

6	Fyringsolie	Overjordisk i sprøjterum	1.800	2007	Ja	Ja
7	Spildolie	Dobbeltvægget polyethylen/stål. Hulrum overvåges med lækagesonde. Under halvtag på østsiden af sprøjterummet.	1.000 L	2013	Ja G-nr.: 65-5810	Ikke omfattet
8	dieselolietank	Overjordisk i dæklagret	1.800 L	1986	?	nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ingen tegn på spild
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		<p><i>Dieselolietanken (tank nr. 8) fra 1986, som har overskredet sløjfningsterminen med 5 år, er ikke sløjfet. Det blev aftalt telefonisk d. 12. oktober 2021, at tanken ville blive tømt og derefter sløjfet.</i></p> <p><i>Autoværkstedet berettede per telefon d. 15. november 2021, at dieselolietanken (tank nr. 8) var blevet sløjfet, og i den forbindelse blev autoværkstedet bedt om at fremsende dokumentation for sløjfningen.</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev det observeret, at autoværkstedet opbevarede dieselolien i en palletank (se billede 3).</i></p>				



Billede 3: palletank med dieselolie

Autoværkstedet blev gjort opmærksom på, at palletanken udgjorde en risiko for forurening af jord og grundvand, da den var placeret på SF-sten, der ikke anses for at være en tæt belægning.

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	Ca. 2500 liter	Dobbeltvægget tank	Udendørs under halvtag	AVISTA	AVISTA
Kølervæske	Ca. 150 liter	ABAS beholder	Udendørs under halvtag. På rist med opsamling	ABAS	ABAS
Oliefiltre	Ca. 390 kilo	ABAS beholder	Udendørs under halvtag. På rist med opsamling	ABAS	ABAS

Blyakkumulatorer		Container til batterier	Dæklager	Danbrit	Retur til leverandør – Danbrit
Øvrigt affald:					
Bilruder	-	-	Udendørs	<i>Virksomheden</i>	<i>Genbrugsstationen</i>
Plastkofangere	-	-	Udendørs	Virksomheden	Genbrugsstationen
Dæk	-	-	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Metalskrot	-	Lukket container	Udendørs	Gert Jakobsen	Aarhus Havn jf. Gert Jakobsens miljøgodkendelse
Pap	-	-	-	Johannes Sørensen	-
Dagrenovation	-	Container	Udendørs	Gert Jakobsen	-
Småt brændbart	-	Container	Udendørs	<i>Mlarsen</i>	<i>Mlarsen</i>
Klude	-	Spand	Indendørs	Berendsen	Berendsen
<i>Spraydåser</i>	-	<i>Plastbeholdere med låg</i>	<i>Indendørs</i>	-	<i>Genbrugsstationen</i>
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<i>Ved tilsynet blev det observeret, at spildolietanken var placeret på SF-sten nær afløb til olieudskiller. Da spildolietanken er dobbeltvægget er risikoen for lækager begrænset.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Følgende observationer kan føre til forurening af jord og grundvand.

- Oplag af kemikalier på SF-sten uden spildbakke under.
- Oplag dieselolie i en ikke-godkendt beholder på SF-sten.
- Oplag af spildolietank på SF-sten

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Autoværkstedet ligger ca. 110 meter væk fra et målsat vandløb
Følsomme brugerområder	Autoværkstedet ligger i et erhvervsområde med ca. 80 meter til nærmeste bolig
Vandindvindingsinteresser	Autoværkstedet befinder sig i Tendrup Vandværks indvindingsopland med ca. 250 meter til nærmeste vandværksboring

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

- Oplag af dieselolie i en ikke-godkendt tank.
- Oplag kemikalier på permeabelt areal uden spildbakke under

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

- Aftale om fremsendelse af dokumentation for sløjfning af dieselolietank (tank nr. 8)