



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020-6787
Ref. LOBMA/MOKLH
Dato: 27.02.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ettrup Losseplads
Virksomhedens adresse	Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy
CVR nummer	29189560
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg < 10 t/dag eller kap. > 25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	10-02-2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet d. 20. jan. 2025
Deltagere fra virksomheden	Claus Ehlers Bloch og Sanne Lynge Krogh
Øvrige deltagere	Ingen
Tilsynet udført af	Louise Bjerregaard Madsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med det slutfærdigede depot Tilsyn med bassiner Tilsyn med de tilbageværende aktiviteter på miljøstationen
Materiale udleveret	Der blev ikke udleveret materiale på tilsynet



Figur 1 På den vestlige del af arealet var den tidligere Sydthy Genbrugscenter. Hele det omkransede område udgør Ettrup nedlukkede losseplads, men det er kun en del af det, hvor der er losseplads i efterbehandling, som Miljøstyrelsen er myndighed for.



Figur 2 Ettrup Losseplads i efterbehandling, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
19-08-2022	Indskærpelse	Krav om sløjfning af ulovlig olietank. Efterkommet 4. jan. 2023
19-02-2022	Henstilling	Der er oplag af bygge- og anlægsaffald, der endnu ikke er knust, knust bygge- og anlægsaffald, og en bunke af "afskrab" fra pladsen. Bunken af afskrab fra pladsen kommer fra, når anlægget skraber overfladerne på hhv. komposteringsarealerne og arealerne til bygge- og anlægsaffald. Bunken består dermed af en større mængde jord og bygge- og anlægsaffald, som anlægget ikke ved, hvad de skal gøre ved. Derfor ligger det som en godt tilgroet jordmule. Ettrup Losseplads skal derfor have udarbejdet en plan for, hvad der skal ske med jordafskrabet, da der ikke er tilladelse til deponering af oplaget. Der henstilles til, at der indsendes en redegørelse for oplagets oprindelse og indhold, alder, og hvad den videre plan er for oplaget til tilsynsmyndigheden senest d. 1. okt. 2022. Efterkommet 1. feb. 2024
19-08-2022	Henstilling	Der er ikke i anlæggets miljøgodkendelser vilkår til oplag af olier, hvorfor Miljøstyrelsen i første omgang henstiller til, at oplaget bortskaffes til et godkendt modtageranlæg eller placeres oven på en spildbakke. Henstilling efterkommet 2. sep. 2022
19-08-2022	Indskærpelse	Der var efterladt en 1.000 L palletank uden for hallen til farligt affald, på den nedlukkede genbrugsplads. På tilsynet blev det oplyst, at det var fritureolie, og at tanken vil blive fjernet snarest. Miljøstyrelsen var på tilsynet ikke i stand til at verificere om indholdet var fritureolie eller en anden olie. Der var ingen mærkat på palletanken, som angav indholdet. Palletanken stod åben, så der kunne komme regnvand og andet i palletanken. Miljøstyrelsen skal på baggrund heraf indskærpe, at vilkår 3.18 i miljøgodkendelse af 13. feb. 1997 skal overholdes.

		Efterkommet 2. sep. 2022
04-01-2023	Indskærpelse	Årsrapport er indsendt for sent Vilkår efterkommet 5. juli 2023
04-01-2023	Indskærpelse	Manglende indberetning af analysedata til PULS. Efterkommet 13. jan. 2023
04-01-2023	Indskærpelse	Årsrapport 2019-2022 er mangelfuld og mangler analyseblanketter og prøvetagningsdata for de år årsrapporten dækker. Efterkommet 6. nov. 2023
04-01-2023	Indskærpelse	Det fremgår af vilkår 2 i påbud af 6. okt. 2014 at der hvert 6. år skal udføres pejling og boringskontrol i boring med DGU nr. 36.629. Erstatningsboring etableret og påbud opdateret. Sep. 2023.
04-01-2023	Indskærpelse	Mangler i årsrapporten for 2019-2022 ift. vilkår 5 i påbud af 6. okt. 2014. Efterkommet 5. juli 2023
04-01-2023	Henstilling	Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af årsrapportens resultater og basistilsynet, at det er nødvendigt, at Thisted Kommune får udarbejdet en mere konkret procedure og handlingsplan for tilsyn med opstuvning i deponiet og at perkolatbrøndene virker tilstrækkeligt, da manglende tilsyn hermed kan medføre en grundvandspåvirkning. Efterkommet 17. nov. 2023
23-06-2023	Påbud efter § 41a eller b	Påbud om at tilføje PFAS til egenkontrolprogrammet. Påbuddet følges
23-11-2023	Påbud efter § 41a eller b	Påbud om oprensning af jordforurening. frist 10. jan. 2024. Påbud er opfyldt
03-01-2024	Påbud efter § 41a eller b	Påbud med ændring af vilkår til egenkontrolprogram. Påbuddet følges
08-11-2024	Indskærpelse	Det fremgår af vilkår 8 i ”påbud om vilkårsændring i påbud af 14. okt. 2014 grundet etablering af erstatningsboring for DGU 36.629” af 3. jan. 2024 at årsrapporten skal indsendes hvert 2. år og at næste årsrapport skal indsendes 1. okt. 2024. Miljøstyrelsen har ikke modtaget årsrapporten fra Sydthy Genbrugsplads. Der er rykket for det igen skriftlig og igen mundtligt på tilsynet d. 10 feb. 2025.

Indberetninger om egenkontrol

Kvittering for årsrapport foregår særskilt fra tilsynsrapporten. I afsnittet ovenfor ses hvilke bemærkninger Miljøstyrelsen har haft til tidligere indsendte årsrapporter. Thisted Kommune er igen forsinket med at få indsendt årsrapporten for 2024.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med om der var områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af Ettrup Miljøstation af 13. feb. 1997
- Påbud af 6. okt. 2014 om ændring af egenkontrolprogram for Ettrup Losseplads
- Påbud af 23. juni 2023 om supplerende vilkår for egenkontrol-tilføjelse af PFAS forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand
- Påbud af 3. jan. 2024 om vilkårsændring i påbud af 6. okt. 2014 grundet etablering af erstatningsboring for DGU 36. 629

Oprindelige godkendelser af deponiet fra 1980, 1981 og 1986 er ikke med på listen, men er stadig gældende for lossepladsen.

Følgende godkendelser vurderes ophævet, da de vurderes ikke at have været udnyttet i 3 på hinanden følgende år:

- Tillægsgodkendelse til at må modtage dagrenovationsaffald på genbrugsplads 18. juni 2008 (listepunkt K211)
- Miljøgodkendelsen til miljøstation af 13. feb. 1997 kan ophæves ved udgangen af 2027, såfremt den ikke har været udnyttet inden da. Komposteringsaktiviteter og knuseaktiviteter
- vurderes ophørt i 2024. Oplag af glas og metal vurderes også ophørt i 2024. De yderligere
- genbrugspladsaktiviteter er ophørt for over 3 år siden.

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen er myndighed for både lossepladsen, der er i efterbehandling og de eventuelle biaktiviteter, der er i tilknytning til deponiet.

Generelle forhold

Deponering af affald på Ettrup Losseplads begyndte i 1965 ved udfyldning af en vest-øst vendt slugt i landskabet hældende ned mod Visby Å. Lossepladsen er godkendt som kontrolleret losseplads i 1980, og har modtaget affald indtil nedlukning i 1991. De sidste 4 år af driftsperioden blev lossepladsen kun benyttet som fyldplads.

Indretning og drift

På lossepladsen er der deponeret dagrenovation, storskrald, industriaffald, byggeaffald, overskudsjord, spildevandsslam, have-/parkaffald samt slagge og aske fra kulfyring. Den første del af lossepladsen, som var i drift frem til godkendelsen i 1980, ligger længst mod nord, og er anlagt uden bundmembran. Den resterende del af lossepladsen er anlagt med bundmembran af enten ler eller plast. Over bundmembranen er der etableret et drænsystem til perkolatopsamling.

Lossepladsen er endvidere anlagt med en mindst 2 m høj jordvold omkring lossepladsarealet og en 1 m dyb omfangsgrøft uden for jordvolden, til opsamling af overfladevand.

Perkolat- og spildevandsdræn fra biaktiviteterne føres til et perkolatbassin, der er placeret ved pladsens østlige afgrænsning ca. 10 m fra Visby Å.

Bassinet er af beton og har tilløb i midten. Bassinet er indhegnet med aflåst trådhegn. Fra perkolatbassinet pumpes perkolat og spildevand med trykledning til Tåbel Renseanlæg.

Overløbet fra perkolatbassinet blev i 1998 tilmuret, og der er i 2005 sat elektronisk overvågning på bassin og pumpestation. Systemet vil blive udskiftet i løbet af 2025, da det kun er sat op til at køre på 2G netværk.

Overvågningen består af en alarm, hvis pumpen går i stå, niveauføler på perkolatbassin og en højvandsvippe i perkolatbassinet i tilfældet af, at niveauføleren går ud grundet f.eks. lynnedslag. Overvågningen styres af A/S Thisted Vand, som ved nedbrud af pumpe eller niveaufølere, fejl på trykledning og fyldt pumpehus i pumpestationen afsender alarm til Thisted Vand. Ved alarm sender Thisted Vand straks en medarbejder til Ettrup Losseplads.

Tidligere dialog med Thisted Vand afklarede, at de én gang i døgnet sender et signal ud til alarmerne på Ettrup Losseplads, og hvis de ikke får et signal tilbage, så ved de, at et eller flere af funktionerne er ude af drift. Derudover er der 3-4 gange om året en medarbejder ude og tilse bassinerne.

Der findes ingen overløb til Visby Å i dag.

Afløb for almindelig belastet overfladevand fra omfangsgrøft føres til 2 okkerfældningsbassiner beliggende nord for perkolatbassinet. Okkerbassinerne er ikke forede og har afløb til Visby Å. Bassinerne var på tilsynet ret tilgroet og bunden af bassinet var næsten i niveau med udløbet. Der var en begrænset vandmængde i bassinerne trods tilløb hertil. Miljøstyrelsen påpegede, at for at bassinerne skal have en funktion som okkerfældningsbassiner, så skal der være en vis opholdstid for vandet i bassinerne. Bassinerne vurderes at skulle oprenses, hvis deres funktion som bundfældningsbassiner skal kunne opretholdes. Claus oplyste, at de ville oprense dem i 2025. Claus blev bedt om at sende et oplæg ind om hvornår og hvordan de vil oprense bassinerne til accept hos Miljøstyrelsen inden de går i gang. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at Thisted Kommunes naturafdeling evt. skal høres, såfremt okkerbassinerne har udviklet sig til § 3 områder, og der i den forbindelse er særlige krav til oprensningen af bassinerne.



Figur 3 Sedimentationsbassiner til overfladevandet inden udledning til Visby Å. Bassinerne trængte kraftigt til en oprensning.

På den vestlige del var der det tidligere Genbrugspladscenter Sydthy. Genbrugspladsaktiviteterne er flyttet til en ny plads på en anden adresse. Hallerne er udlejet til opbevaring af materiel. Der blev ikke fundet oplag af olier eller kemikalier. Siden sidste tilsyn er komposteringspladsen og knusepladsen blevet nedlagt. Kummerne til bl.a. glas var næsten tømte. Området for kompostering blev besigtiget, og det blev vurderet, at der var efterladt nogle mindre kompostmiler/jordbunker, som dannede en vold, så der opstod en vandsamling mellem den lille vold og den 2 m høje jordvold omkring anlægget jf. billeder nedenfor. Anlægget vil få fordelt de små kompostmiler ud over den gamle komposteringsplads, så der ikke er lunke i slutafdækningen, og så der ikke opstår små søer. Anlægget skal indsende billedokumentation på udført udjævning af milerne og for der ikke er lunke på anlægget efterfølgende.



Figur 4 tv. Jordmille mellem den tidligere genbrugsplads og komposteringsanlægget. Th. den tidligere komposteringsplads.



Figur 5 Jordmiler/kompostmiler og inddæmmet vand ovenpå Ettrup Losseplads, hvor der tidligere var komposteringsplads.

Hele anlægget er omgivet af en høj jordvold forsynet med en gitterport ved indkørslen fra Grurupvej, som er aflåst, når der ikke er personale på pladsen. Pladsen, hvor der foregik nedknusning af beton er også nedlukket og ryddet. Tidligere oplag af afskrab fra pladsen er analyseret og bortskaffet til godkendt modtageranlæg jf. listen over håndhævelser siden sidste tilsyn.



Figur 6 Tidligere plads for nedknusning af beton.

Sorteringshallerne

Der er fortsat 2 sorteringshaller på anlægget, men de anvendes primært til oplag af skraldespande, lidt flamingo og diverse materialer. Der blev ikke set oplag af kemikalier eller olier i hallerne.

Luftforurening

Ikke noget at bemærke.

Lugt

Der blev ikke registreret nogen lugt på tilsynet.

Spildevand

Overfladevand fra containerpladsen og perkolat ledes til renseanlæg og har tilslutningstilladelse hertil.

Der sker opsamling af almindelig belastet overfladevand fra omfangsgrøften omkring deponiet, som afledes til 2 okkersedimentationsbassiner, hvorfra det udledes direkte til Visby Å. Dette forhold har været nævnt i godkendelserne til deponiet fra 8. okt. 1981, hvormed der må antages at være givet udledningstilladelse uden vilkår i forbindelse med godkendelsen af 8. okt. 1981.

Støj

Der var ingen støj på anlægget under tilsynet

Affald

Begrænset mængder affald i bygningen til farligt affald fra den tidligere genbrugsplads i form af f.eks. et par tomme malerspande og en spildebakke med lidt olie i bunden.

Overjordiske olietanke

Der er ingen overjordiske olietanke på anlægget.

Jord og grundvand

Ingen bemærkninger på baggrund af tilsynet.

Til- og frakørsel

Anlægget er aflåst, når der ikke er personale på pladsen.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsen afventer at modtage årsrapporten for 2024.

Sikkerhedsstillelse

Der er ingen sikkerhedsstillelse for deponiet, idet deponeringen er afsluttet før 2001.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke indberettet nogen driftsforstyrrelser eller uheld.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Anlægget har en procedure for at føre tilsyn med okkerbassinerne og perkolatbassinerne jf. tidligere beskrivelse.

Derudover er der tilsyn med om der sker afstrømning af perkolat i alle perkolatbrøndene ca. 4 gange om året. Brøndene blev også besigtiget under tilsynet.



Figur 7 Perkolatbrønd ved den gamle knuseplads. Der står 2 ved siden af hinanden.

Ophør

Selvom genbrugspladsaktiviteterne er ophørt på lokaliteten er miljøgodkendelsen fra 1997 fortsat gældende, da det vurderes, at der endnu ikke er gået 3 sammenhængende år uden aktiviteter, som godkendelsen omhandler. Komposterings og knuseaktiviteterne vurderes ophørt i 2024.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Okkerbassiner skal oprensnes. Oplæg til oprensning skal sendes til accept hos Miljøstyrelsen

- Kompostmiler ved opdæmmet mindre sø skal udjævnes, så søen forsvinder og andre lunger i slutaftækningen ved den tidligere komposteringsplads oven på deponiet udjævnes

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.