

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00132
Ref. Tisch/Palet
Den 20. december 2018

Boringsstatus for Sengeløse Losseplads, 19. december 2018

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende



2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja, + dato for dokument, nej]
200.3339	-	Monitering /kontrol	Nej	-	Ok	Ude	?	Ja	Ja	?	Nej	Ja
200.3900	-	Monitering /kontrol	Nej	-	Ok	Inde	Mærkning med DGU nr.	Nej	Nej	Nej	?	Ja
200.3349	-	Monitering /kontrol	Nej	-	Ok	Ude	Mærkning med DGU nr.	Nej	Nej	Nej	?	Ja
200.3375	-	Vandforsyning	Nej	-	Ok	Ude	Mærkning med DGU nr.	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja

3. Foto af alle boringer

DGU-nr.	Foto	Foto	Bemærkninger
200.3339			

200.3900			<p>Er ikke forskriftsmæssigt indrettet. Mangler prop, lås, pejlemærke og aflåselig beskyttelsesbrønd.</p>
200.3349			<p>Er ikke forskriftsmæssigt indrettet. Mangler fx prop, lås, pejlemærke og aflåselig beskyttelsesbrønd.</p>

200.3375



Er ikke forskriftsmæssigt indrettet.
Mangler fx prop, lås og pejlemærke.
Beskyttelsesbrønd ej aflåselig.

Med venlig hilsen
Tina Schmidt