




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1559
Ref. JESVA
Dato: 28.09.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn
CVR nummer	29189498
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	11.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn nedlukning af spulefelt 3/Enhed 3
Varsling af tilsynet	07-11-2026
Deltagere fra virksomheden	Nicolai Mølvang Petersen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Jens-Erik Sværke Daniel Emil Ottosen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af vilkår 42-51 i Miljøgodkendelse til Frederikshavn Havbundssedimentdepot på Nordhavnsvej – udnyttelse af depotafsnit 3 og 4 samt restkapacitet i depotafsnit 1 og 2 fra 22 december 2009
Materiale udleveret	Der blev ikke i sammenhæng med tilsynet udleveret materialer.



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
18-12-2024	Indskærpelse	Ikke relevant
19-02-2025	Indskærpelse	Ikke relevant
20-05-2025	Indskærpelse	Ikke relevant
20-05-2025	Indskærpelse	Ikke relevant

Ved tilsynet har der ikke været fokus på andre spulefelter, det var derfor ikke relevant at håndterer indskærpelserne. Indskærpelserne vil håndteres ved senere basis eller administrativt tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, det beskrives først i forbindelse med et senere basis eller administrativt tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gennemgang af miljøforhold

Frederikshavn Havbundssedimentdepot har ikke aktivt indspuling på spulefelt 3, der har været udsivning igennem digerne ved indspuling. Regn der trækker ned i depotet må derfor kunne sive ud. Digerne omkring spulefelter er indrettet for at mindske udløb fra materialet, og er oprettet så de filtrerer udstrømningen. Der har ikke ved forrige tilsyn været konstateret brud på eller udslip fra digerne, ved nedlukningstilsynet blev der ikke konstateret brud eller udslip. Enhed 3 er etableret uden membran og perkolationsopsamlingsystem.

Anlægget har siden godkendelsen i 2009 måtte modtage følgende affaldsfraktioner:

- EAK kode 17-05-04. Jord og sten bortset fra affald henhørende under 17-05-03 (jord og sten indeholdende farlige stoffer)
- EAK kode 17-05-06. Klapmateriale bortset fra affald henhørende under 17-05-05 (klapmaterialer indeholdende farlige stoffer)

Der har altid været modtaget materiale der ikke indeholder farlige stoffer, derfor har anlægget været godkendt på yderligt reducerede vilkår.

Generelle forhold

Frederikshavn Havbundssedimentdepot fremstår i dag med 5 enheder, de nedlukkede spulefelter 1 og 2 samt de aktive spulefelter 3, 4 og 5. Enhed 3 er slutaftdækket og ansøgt om nedlukning af enheden. Tilsynet fokuserede på denne enhed, hvorfor forhold kun beskrives for enheden.

Enhed 3 er tidligere spulefelt, der er etableret ved miljøgodkendelsen fra 22. december 2009¹. Enheden modtog havbundssediment ved indspuling, hvor overskudsvand blev pumpet til skibet, og det resterende vand fordampede eller sivede igennem digerne. Enheden havde ved indretning en kapacitet op 151.000 m³,

Indretning og drift

Spulefelt 3 er slutaftdækket, der har ikke været foretaget indspuling siden der i 2019 blev ansøgt om godkendelse af nedlukningsplan. Efter godkendelse af nedlukningsplanen er der udlagt rent sand som slutaftdækning.

Affald

Ikke relevant ved dette tilsyn, virksomheden producerer en minimal mængde affald ved drift. Affald kommer mestendels fra vedligehold af maskineri til indspuling eller regulering, der er ikke længere regulerings eller indspulingsaktiviteter på spulefeltet.

Jord og grundvand

Ikke relevant ved dette tilsyn. Spulefelt 3 leder overskydende vand fra indspuling til Kattegat, der forventes ikke afstrømning fra anlæg til grundvand. Det deponerede materiale har ikke karakteren af farligt affald.

Indberetning/rapportering

Ikke relevant ved dette tilsyn. Indberetning og rapportering tages ved næste administrative eller fysiske tilsyn for det samlede depot.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse blev ikke diskuteret ved dette tilsyn, der er stillet sikkerhed for enhederne. Frederikshavn Havbundssedimentdepot har ved nedlukning af enheder, muligheden for at få nedskrevet sikkerhedsstillelsen.

Ophør

Virksomheden ønsker at nedlukke sine opfyldte enheder.

Opsummering:

Tilsynet blev foretaget som et videotilsyn, det skulle dokumenteres at Frederikshavn Havbundssedimentdepot havde overholdt nedlukningsvilkår (42-51). I sammenhæng med ansøgning om nedlukning har Frederikshavn Havbundssedimentdepot indsendt opmålinger foretaget af Rambøll, opmålingerne dokumenterer terrænkote før og efter slutaftdækning. Frederikshavn Havbundssedimentdepot har derved dokumenteret tykkelsen af slutaftdækningen.

Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger. Slutaftdækning fremstod som færdiggjort og uden sænkninger eller skred. Beplantning havde etableret sig siden sidste tilsyn. Diger fremstod som hele, der har ikke været indrapporteret brud eller forstyrrelser på

¹ Miljøgodkendelse til Frederikshavn Havbundssedimentdepot på Nordhavnsvej – udnyttelse af depotafsnit 3 og 4 samt restkapacitet i depotafsnit 1 og 2 af 22. december 2009

enheden. Enheden fremstod som ren og uden fremmedlegemer, der var ikke stakke eller opmagasineret noget på enheden.

Det blev på tilsynet aftalt, at Miljøstyrelsen ville lave referat og tilsynsnotat snarest muligt. Efter accept af notat og referat vil Miljøstyrelsen færdiggøre afgørelse om nedlukning for spulefelt 3.

Som bilag til tilsynsrapporten er billeder fra tilsynet, dette viser slutaftdækning og plantevækst på spulefelt 3. Ved vejen langs med Spulefelt 3 ses et levende hegn, hegnet står i skellet til enheden. Interne og eksterne diger fremstod hele og uden skader, der fremgår heller ikke af billederne opstuvning af vand eller sætning af materiale/slutaftdækning.

Billeder fra tilsyn skal bruges i afgørelse om nedlukning for Spulefelt 3, de sammenlignes med målingerne foretaget af Rambøll på enheden.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Figur 1: Billeder fra tilsynet af Frederikshavn Havbundssedimentdepot billeder fra sydøstlig side mod midten af spulefelt 3



Figur 2: Billeder fra tilsynet af Frederikshavn Havbundssedimentdepot billeder fra nordøstlig side mod midten af enheden




Figur 3: Billeder fra tilsynet af Frederikshavns Havbundssedimentdepot billeder fra sydlig side mod skel i vest



Figur 4: Billeder fra tilsynet af Frederikshavns Havbundssedimentdepot billeder fra vestlig side langs med vej, billederne viser skel ind til enheden.



Figur 5: Billede fra tilsynet af Frederikshavns Havbundssedimentdepot, billedet er taget ved indgangen til depotet i nordvestligt hjørne af spulefelt 3



Figur 6: Ruten for tilsynet, de interne veje mellem enhederne blev ved tilsynet benyttet.