



Tilsynsrapport

04-10-2018

Kirsebærmosen 30, 7400 Herning

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Post nr.	Adressebeskyttet
Ove Rasmussen	Kirsebærmosen 30	7400 Herning	Nej

Telefon	9716 8042	Mobil	4054 8042
CVR nr.	13389330	CHR-nr.	57621

Sidste produktions tilladelse	09-08-1999
-------------------------------	------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver. I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "L01b, Kvægbrug >= 75 DE", kategori: 2. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	04-10-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret aødnina	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	4,34

Bemærkninger	<p>A: Ingen miljøledelse</p> <p>B: Der er 4 indskærpelser siden sidste basistilsyn i 2013.</p> <p>C: Der oplagres gødning på mødding og i gyllebeholder uden fast overdækning.</p> <p>D: Mellem 75 og 250 DE.</p> <p>E: < 100 meter til åben vandløb.</p>
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2018	Indskærpelse	Fristforlængelse til indskærpelse om reparation af møddingsplads hældning m.v.	Meddelt

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	95	105	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Inter-val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800			0	3	Fast låg	
Ajlebeholder	01-01-1800			0	30	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1997	05-12-2016	5	0	314	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Møddingspladsen er indrettet med mure på 3 sider og randzone på den 4. side. En del af randzonen er dog også mur, hvor der er afløb til opsamlingsbeholder. Møddingssaft afløbet var fritlagt, så det sås tydeligt at møddingspladsen ikke er blevet repareret siden sidst, som indskærpet. Hældningen mod afløbet er stadig forkert, således at møddingssaften skal løbe op ad bakke for at komme til afløbet. Forholdet indskærpes igen med en fristforlængelse.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Tilsynet blev foretaget som et prioriteret tilsyn. Tilsynet havde fokus på om indskærpelse om forkert hældning på møddingspladsen var blevet repareret. Indskærpelsen er givet i 2017. På tilsynet blev det konstateret at møddingspladsen ikke er repareret. Der gives en fristforlængelse til indskærpelsen.

Animalsk produktion

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	7	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årskøer	16	Bindestald, m. Grebning	Kg EKM: 9517,0	
Jers. Årskøer	34	Bindestald, m. Grebning	Kg EKM: 8594,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	13	Bindestald, m. Grebning	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	21	Bindestald, m. Grebning	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 25,0