



Geminor DK Hub East

Pacific Kaj 1

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Geminor DK Hub East, Pacific Kaj 1, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Geminor DK Hub East
Virksomhedens adresse	Pacific Kaj 1, 4600 Køge
CVR nummer	36546328
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt affald Miljøgodkendt efter bilag 2
Dato for tilsynet	21.12.2021 og den 04.02.2022
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn og prioriteret
Tilsynsførende	Susan Bladt

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
27-04-2021	Henstillinger	I bedes desuden sende en handlingsplan til os, jf. vilkår 4.3. i jeres spildevandstilladelse. Redegørelsen skal beskrive, hvordan overskridelserne – og manglende stikprøver kan undgås i fremtiden snarest og senest den 27. maj 2021.	Modtaget den 21/5 2021
27-04-2021	Henstillinger	I skal derfor udtage 3 ekstra prøver i 2021, jævnt fordelt over året. Husk at inkludere dibenz(a,h)anthracen. Resultaterne skal sendes til os så snart de foreligger, direkte fra laboratoriet.	Efterkommet
26.01.2022	Henstilling	Geminor skal afklare om den mørke plet på pladsen er fra oliespild. Dette skal gøres ved at løfte mindst 2 x 3 sten og visuelt kontrollere gruset under. Køge Kommune, Miljø skal deltage i undersøgelsen, da den er visuel.	Afsluttet, se bemærkninger fra efterfølgende tilsyn udført den 4/2 2022
Tilsynet omfattede	Basis tilsyn med gennemgang af vilkår fastsat i miljøgodkendelserne og spildevandstilladelsen		
Jordforurening	Visuel kontrol af befæstede arealer. Se foto. En olielignende plet set, Ca 1x1 meter. Ved opfølgende tilsyn den 4/2 2022 blev pletten ikke genfundet, og sagen afsluttes derfor.		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- olie/brændstoftanke? Nej.</li><li>- opsamlingsmateriel til spild (kattegrus) er tilgængeligt i Holships hal. Ikke på selve pladsen af hensyn til fugt.</li> <li>- Mobil spildbakke til anvendelse ved påfyldning af brændstof? Påfyldning sker i Holships hal indendørs.</li></ul>
Konklusioner på egenkontrol	<p>Rengøring af arealer også kajen. OK ingen bemærkninger. Kontrol af befæstede arealers stand. Ok. Ingen bemærkninger</p> <p>Driftsjournal er set for: ✓ dato inspektioner og udbedring af befæstede arealer ✓ dato for modtagelse af affaldsfraktioner, der ikke er godkendte ✓ kvartalsopgørelser for oplagrede fraktioner</p>
Tjek af øvrige vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen	<p>Driftsinstrukser set for: ✓ modtagekontrol ✓ driftsforstyrrelser ✓ uheld</p> <p>Andre forhold: - Betonvæg mellem træflis og naboarealer set ved tilsynet? Ja. Se foto. - Neddelingsanlægget forsynet med vanding/sprinkling? Nej for de neddelere ikke endnu, det sker først i løbet af 2022.</p>

Fotos fra tilsynet den 21.12.2021:




Oplag af træflis. Betonvæg ses i baggrunden. Bunkerne overholder højdekravet.



Ingen bemærkninger



Kaj arealet udenfor matriklen anvendes til midlertidig oplag af flis til udskibning indenfor maksimalt 1 uge.



Aflæsning af træflis fra lastbil støver kun i begrænset omfang. Det aktuelle oplag er aflæsset på kajen, da det bliver udskibet indenfor 1 uge.



Håndtering af træflis støver lokalt under arbejdet, men ikke problematisk i området.



Jordforurening? Mørk plet ca. 1x1 meter på pladsen. Uvist om det er olie. Forholdet er besigtiget igen den 4/2 2022, hvor pletten ikke kunne genfindes.



Betonvæggene er forsynede med huller til afledning af regnvand fra pladsen. Det er et obs punkt, at huller og riste skal friholdes for Affald for at fungere.



Spildevandstilladelsens vilkår 1.7 om at enhver målebrønd skal være tilgængelig for Køge Kommune er opfyldt. Der er adgang til alle brønde udenfor pladsens syd østlige hjørne.